



Solutions for Drives



Manuale di Istruzioni

Fuji Electric-General-Purpose inverter FRN-G11S-4EN

Trifase 400V 0,4 - 500kW





Indice

Pr	ecauzioni di sicurezza	. 1				I/O check	44
1	Prima di Usare il Prodotto	7		4-3	3-9	Informazioni sulla	4.5
•				4 4	0 40	manutenzione	45
	1-1 Ispezione alla Consegna			4-,	3- I U	Misurazione dell'indice	46
	1-2 Aspetto			4	2 11	di caricoInformazioni sull'allarme	
	1-3 Maneggiamento del prodotto						41
	1-4 Trasporto			4-,	3-12	? Cronologia allarmi e	40
	1-5 Immagazzinaggio	. 9		4	0 40	cause	
2	Installazione e Cablaggio	11				Copiatura dati	
_	2-1 Luogo di installazione			4-,	J- 14	Modalità allarmi	52
	2-2 Metodo di installazione		5	Sele	zio	ne delle funzioni	53
	2-3 Cablaggio					nco delle Funzioni	
	2-3-1 Cablaggio base			5-2		scrizione delle funzioni	
	2-3-2 Cablaggio dei morsetti del	10		0 2	D0.	3011210110 delle latt210111	01
	circuito di potenza e messa		6	Fun	zioı	ni di protezione	116
	a terra	16		6-1	Ele	nco delle funzioni di	
	2-3-3 Cablaggio del circuito di	. •				tezione	116
	comando	24		6-2		set allarme	
	2-3-4 Disposizione dei morsetti						
	2-3-5 Fusibili di protezione		7	Solu	ızio	ne dei problemi	119
	consigliati e sezione cavi	31		7-1	Atti	vazione della funzione di	
	3				pro	tezione	119
3	Funzionamento	32		7-2	Rot	azione anomala del motore	124
	3-1 Controllo e preparazione prima		_				
	della messa in servizio	32	8	Man		nzione e ispezione	
	3-2 Metodo di funzionamento	33		8-1		ezione giornaliera	
	3-3 Funzionamento di prova	33		8-2	•	ezione periodica	128
	- " " - '			8-3		urazione di potenza del	
4	Pannello di Comando					uito principale	
	4-1 Aspetto del Pannello di Comando .	34		8-4		t di isolamento	
	4-2 Funzionamento del pannello di			8-5		ti di ricambio	134
	comando (display LCD,			8-6		ormazioni sul prodotto e sulla	
	struttura livelli)				gar	anzia del prodotto	134
	4-2-1 Funzionamento normale		9	Sno	~ifi₄	che	125
	4-2-2 Modalità di allarme	36	9	•			
	4-3 Funzionamento del pannello di			9-1		ecifiche standard	
	comando			9-2		ecifiche funzionali	
	4-3-1 Modo funzionamento	38		9-3		mensioni	
	4-3-2 Impostazione della frequenza			9-4	Co	municazione seriale	142
	digitale	38	10	Onz	ion	i	143
	4-3-3 Variazione indicazione del	00		_		zioni incorporate	
	display a LED					zioni incorporate zioni installate	143
	4-3-4 Schermata menu	40		10-2	•	paratamente	111
	4-3-5 Impostazione dati delle	40			οch	, aratamente	144
	funzioni	40	11	Con	npa	tibilità	
	4-3-6 Verifica dati delle	40			•	nagnetica (EMC)	. 146
	funzioni	42				ormazioni generali	
	4-3-7 Controllo dello stato di	42				uzioni di installazione	1-0
	funzionamento	43		11-2		comandate	146
					·uc		1-10



Introduzione

Vi ringraziamo per l'acquisto dell'inverter serie FRENIC5000 G11S. Il presente prodotto viene utilizzato per comandare un motore elettrico ad induzione trifase controllandone la velocità. Un uso incorretto del prodotto può provocare lesioni a persone e/o danni materiali. Leggere attentamente tutte le istruzioni sul funzionamento prima di passare all'uso.

Poiché il presente manuale non tratta esaurientemente l'utilizzo di schede opzionali e accessori, prima di operare con gli stessi, consultare i manuali ad essi attinenti.

Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'installazione, dell'allacciamento (impianto elettrico), del funzionamento, della manutenzione o dell'ispezione dell'inverter.

Prendere conoscenza di tutti gli aspetti della sicurezza prima di utilizzare l'inverter.

Nelle presenti istruzioni per l'uso, i simboli seguenti rappresentano le indicazioni riportate di seguito:



PERICOLO

Evidenzia le procedure e le pratiche di funzionamento che possono provocare gravi lesioni o la morte se non eseguite correttamente.



ATTENZIONE

Evidenzia le procedure e le pratiche di funzionamento che possono provocare lesioni leggere o medie o danni materiali se non eseguite correttamente.

La gravità delle lesioni o dei danni che possono risultare per la mancata osservanza delle indicazioni dipende dalle diverse situazioni. Seguire sempre le istruzioni.

Istruzioni per l'uso



- Il presente inverter è destinato esclusivamente al controllo di un motore ad induzione trifase e non è utilizzabile con motori monofase o di altro tipo: rischio d'incendio.
- Il presente inverter non può essere utilizzato come componente di alimentazione di un sistema sanitario o apparecchiatura elettromedicale che sia strettamente connesso con la vita delle persone o che possa in qualche modo comprometterne la salute.
- 3. Il presente inverter è prodotto sotto stretti standard di controllo della qualità. Tuttavia, devono venire installati dispositivi di sicurezza per prevenire guasti che possano provocare lesioni e/o danni materiali. Rischio di incidenti.

Istruzioni sull'installazione



 Montare il presente inverter su una superficie non infiammabile, come ad esempio il metallo.

Rischio d'incendio.

Non posizionare l'inverter vicino a materiali infiammabili.

Rischio d'incendio.





- Trasportando l'inverter tenendolo per il coperchio potrebbe, cadendo, provocare ferite.
- Non permettere che oggetti estranei entrino all'interno dell'inverter o sulle alette di raffreddamento (residui di fili, carta, polvere, sporcizia, trucioli metallici o altro); rischio d'incendio e di incidenti.
- 3. Non installare e attivare l'inverter se questo è danneggiato o se mancano alcune parti; rischio di scossa elettrica o lesioni.

Istruzioni sul cablaggio



- L'alimentazione dell'inverter deve essere effettuata tramite un interruttore di protezione magnetotermica o fusibili; rischio d'incendio.
- 2. Collegare sempre l'inverter a terra; rischio di scossa elettrica o incendio.
- 3. Il cablaggio deve essere effettuato solo da personale autorizzato; rischio di scossa elettrica.
- 4. Prima del cablaggio, assicurarsi che l'alimentazione sia disinserita; rischio di scossa elettrica.
- Eseguire il cablaggio solo dopo aver installato l'inverter;

rischio di scossa elettrica o lesioni.



- 1. Verificare che la frequenza e la tensione dell'alimentazione a disposizione corrispondano alla frequenza e alla tensione nominale di questo inverter; rischio di lesioni.
- Non collegare l'alimentazione ai morsetti di uscita (U, V e W);
 rischio di lesioni.
- Non collegare una resistenza di frenatura direttamente ai morsetti CC (P(+), N(-)); rischio d'incendio.
- Verificare che i disturbi elettromagnetici provocati dall'inverter, dal motore e dal cablaggio non interferiscano con il funzionamento di sensori o altre apparecchiature situate nelle vicinanze; rischio di incidenti.



Istruzioni sul funzionamento



- 1. Prima di mettere in funzione l'inverter, chiudere sempre il coperchio. Non rimuovere il coperchio durante il funzionamento. Rischio di scossa elettrica.
- 2. Non toccare gli elementi di comando con le mani bagnate;

rischio di scossa elettrica.

- Quando viene selezionata la funzione di riavvio automatico, è possibile che l'inverter riparta automaticamente dopo uno stallo. (Verificare che il sistema sia impostato correttamente in modo che non vi sia pericolo di lesioni personali al momento).
 Rischio di incidenti.
- 4. Quando è selezionata la funzione di limitazione di coppia, è possibile che le condizioni di funzionamento differiscano da quelle preselezionate (tempo o velocità di accelerazione/decelerazione). In tal caso simile, deve essere garantita la sicurezza personale.

Rischio di incidenti.

- 5. Poiché il tasto STOP funziona solo quando è stato attivato nelle impostazioni della funzione F01, installare un interruttore separato per arresti di emergenza. Inoltre, quando viene selezionato il funzionamento tramite segnali di comando esterni, il tasto STOP sul pannello di comando viene disabilitato. Rischio di incidenti.
- Potendosi verificare un riavvio improvviso a seguito di un reset tramite un segnale di ingresso, verificare che non sia stato azionato alcun segnale di marcia motore prima del reset allarme.

Rischio di incidenti.

7. Non toccare mai i morsetti dell'inverter mentre esso è collegato all'alimentazione, indipendentemente dal fatto che stia funzionando o sia fermo.

Rischio di scossa elettrica.



- Non avviare o arrestare l'inverter utilizzando l'alimentazione principale.
 Rischio di guasto.
- Non toccare le alette di raffreddamento o la resistenza di frenatura poiché si riscaldano molto durante il funzionamento dell'inverter.

Rischio di ustioni.

 Poiché l'inverter è in grado di effettuare facilmente operazioni ad alta velocità, verificare attentamente le prestazioni del motore (dai dati di targa), o della macchina prima di modificare le impostazioni di velocità.

Rischio di lesioni.

 Non usare la funzione di frenatura dinamica o di corrente continua dell'inverter per arresti meccanici.

Rischio di lesioni.

Istruzioni sulla manutenzione/ispezione e sostituzione



 Attendere almeno cinque minuti (modelli fino a 22 kW) o dieci minuti (modelli superiori a 30 kW) dopo aver tolto l'alimentazione all'inverter prima di eseguirne l'ispezione. Controllare inoltre che la spia di carica CRG si sia spenta e verificare che la tensione CC tra i morsetti P(+) e N(-) non superi i 25V.)

Rischio di scossa elettrica.

La manutenzione, l'ispezione e la sostituzione delle parti deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato. (Togliersi oggetti di metallo come orologi e anelli. Utilizzare strumenti ben isolati.)
 Rischio di scossa elettrica e lesioni.



Istruzioni sull'eliminazione



ATTENZIONE

Trattare come rifiuto industriale quando viene eliminato. **Rischio di lesioni.**

Altro



PERICOLO

Non apportare alcuna modifica all'inverter.

Rischio di scossa elettrica e lesioni.

Conformità con la Direttiva Europea sulla Bassa Tensione



- Le caratteristiche elettriche del contatto cumulativo allarmi, attivo per ogni guasto (30 A, B, C) e del relé (Y5A, Y5C) sono 0,5 A a 48 V CC.
- 2. Il morsetto di terra 🖨 G dovrebbe essere sempre allacciato a terra. Utilizzare capicorda ondulati per collegare un cavo al morsetto del circuito principale o al morsetto di terra dell'inverter.
- 3. Laddove l'interruttore differenziale sia usato per protezioni contro contatti diretti o indiretti, è ammesso esclusivamente di tipo B sul lato di alimentazione di questo Inverter. In caso contrario, dovrà essere presa un'altra misura di protezione, come ad esempio la separazione dell'Inverter dall'ambiente tramite isolamento doppio o rinforzato, oppure l'isolamento dell'inverter ed il sistema di alimentazione tramite un trasformatore.
- Utilizzare un cavo unico per collegare il morsetto di terra G dell'inverter. (Non utilizzare due o più morsetti di terra dell'inverter.)

- 5. Utilizzare un interruttore magnetotermico di sicurezza per sovracorrenti conforme agli standard EN o IEC.
- 6. Utilizzare l'inverter collegandolo ad un sistema di alimentazione con il neutro messo a terra. Nel caso di un sistema con neutro non a terra (es. sistemi IT), l'interfaccia di controllo dell'inverter è soggetta ad un isolamento meno efficace; pertanto il collegamento diretto di questa con un circuito SELV di un controllore esterno, va evitato. Si veda il diagramma di collegamento di base (Fig. 2-3-1).
- 7. Utilizzare l'inverter con sistemi di alimentazione con categoria III di sovratensione e conservare il grado d'inquinamento dell'isolamento a 2 o migliore, come specificato nella IEC664. A tale scopo, installare l'inverter in quadro elettrico (grado di protezione IP54 o superiore) ed evitare che l'apparecchiatura sia intaccata da acqua, olio, carbone, polvere ecc.
- Per il cablaggio di ingresso e uscita dell'inverter, utilizzare il cavo (diametro e tipo) come specificato nell'Appendice C della EN60204.
- Nel caso di montaggio esterno del dissipatore, coprire il lato posteriore dell'inverter in modo che l'utente non possa toccare il condensatore e la resistenza frenante.
- 10. Per garantire la sicurezza installare nel modo seguente, componenti come reattore opzionale CA, reattore opzionale CC o la resistenza di frenatura esterna:
 - 1) all'interno di un armadio IP4X o oltre una protezione, nel caso in cui le parti elettriche siano esposte.
 - 2) all'interno di un armadio elettrico IP2X o oltre una protezione, nel caso in cui le parti elettriche non siano esposte.



REQUISITI UL/cUL



- Rischio di scossa elettrica. Disattivare l'alimentazione prima di adoperare questo comando.
- 2. Tensione pericolosa fino a quando la spia di carica non si spegne.



- 1. Tipo1 "SOLO USO ALL'INTERNO"
- Più di un circuito sotto tensione. Si veda il diagramma di collegamento di base (Fig. 2-3-1).
- 3. Utilizzare solo filo di classe1.
- 4. Utilizzare come cavo elettrico di connessione delle morsettiere (ingresso L1, L2, L3, di uscita U, V e W e di controllo), cavo con capicorda appropriato. Utilizzare uno strumento raccomandato dal produttore del morsetto quando si fissa il capicorda.
- La coppia torcente e la gamma dei fili per la morsettiera di controllo, sono segnati vicino al morsetto o sullo schema elettrico dell'impianto.
- Collegare l'alimentazione ai morsetti di alimentazione principale (L1, L2 e L3) tramite l'interruttore magneto-termico di sicurezza per guasti di corrente (MCCB) o l'interruttore differenziale (ELCB) per applicare il marchio UL. Si veda il diagramma del collegamento di base (Fig. 2-3-1).
- Nel caso di utilizzo dell'ingresso di alimentazione ausiliare, collegare come descritto nel diagramma del collegamento di base (Fig. 2-3-1).



	Tipo di Inverter	Coppia ne	cessaria [lb (N·m)	o-Inch]	Diametro del filo [AWG/kcmil] (mm²)		
Tensio- ne	G11S	Morsetto principale	Alimen- tazione ausiliare di con- trollo	Con- trollo	L1/R, L2/S, L3/T U, V, W	Alimen- tazione ausiliare di con- trollo	Con- trollo
	FRN0.4G11S-4EN	10,6 (1,2)					24 (0,2)
	FRN0.75G11S-4EN	10,0 (1,2)	_		16 (1,3)		
	FRN1.5G11S-4EN	15,9 (1,8)					
	FRN2.2G11S-4EN			6,2 (0,7)			
	FRN4.0G11S-4EN				14 (2,1)		
	FRN5.5G11S-4EN	- 31,0 (3,5) - 51,3 (5,8)			12 (3,3)		
	FRN7.5G11S-4EN				10 (5,3)		
	FRN11G11S-4EN						
	FRN15G11S-4EN				8 (8,4)		
	FRN18.5G11S-4EN				6 (13,3)		
	FRN22G11S-4EN				4 (21,2)		
Sistema trifase	FRN30G11S-4EV				4 (21,2)		
400V	FRN30G11S-4EN		10,6 (1,2)		4 (21,2)		
	FRN37G11S-4EN	119 (13,5)			3 (26,7)		
	FRN45G11S-4EN				2 (33,6)		
	FRN55G11S-4EN				2 (33,6)		
	FRN75G11S-4EN	239 (27)			1/0 (53,5)		
	FRN90G11S-4EN	G:119			3/0 (85)		
	FRN110G11S-4EN	(13,5)			4/0 (107,2)		
	FRN132G11S-4EN				250 (127)		
	FRN160G11S-4EN	405 (46)			350 (177)		
	FRN200G11S-4EN	425 (48) G:239 (27)			500 (253)		
	FRN220G11S-4EN	0.200 (21)			600 (304)		
	FRN280G11S-4EN				300 (152)×2		

- Utilizzare esclusivamente filo di rame per 60/75 °C.
- Utilizzare alimentazione con le seguenti caratteristiche:

Tipo di Inverter	Tensione di ingresso massima	Corrente di ingresso
FRN0.4G11S-4EN a FRN22G11S-4EN	CA 480 V	Non più di 5.000 A
FRN30G11S-4EV a FRN400G11S-4EN	CA 480 V	Non più di 20.000 A

Istruzioni generali

Sebbene le figure nel presente manuale mostrino l'inverter con le calotte e gli schermi di protezione rimossi, in modo da poter spiegare la struttura dettagliatamente, non adoperare l'impianto fino a quando tali calotte e gli schermi non siano stati rimontati.




1 Prima di Usare il Prodotto

1-1 Ispezione alla Consegna


Scartare e controllare il prodotto come descritto di seguito.

Se si hanno problemi o domande sul prodotto, contattare la Silectron Sistemi o il distributore Fuji più vicino.



Targhetta di identificazione

1. Controllare che le specifiche sulla targhetta dell'inverter corrispondano a quelle ordinate.



SOURCE Caratteristiche

dell'alimentazione

OUTPUT Caratteristiche dell'uscita

WEIGHT Peso (non indicato pe

Peso (non indicato per prodotti di potenza 22 kW

o inferiore)

2. Verificare la presenza di danni e/o parti mancanti alla consegna.

3. Oltre all'inverter e al presente manuale, il pacco contiene un coperchio elastico isolante (per prodotti con 22 kW o inferiore) e una resistenza di terminazione (1/2 W, 120 Ω) per la trasmissione seriale RS485. La resistenza di terminazione per prodotti con 22 kW o inferiore è contenuta nel sacchetto passacavi.


 $\overline{}$



1-2 Aspetto



22 kW o inferiore



1-3 Maneggiamento del prodotto

 Rimozione del coperchio esterno Per l'inverter da 22 kW o inferiore, allentare le viti di fissaggio del coperchio esterno e rimuovere il coperchio tirandone la parte superiore (si veda la Figura 1-3-1).




Figura 1-3-1 Rimozione del coperchio esterno (per inverter da 22 kW o inferiore)

Per l'inverter da 30 kW o superiore, rimuovere le sei viti di fissaggio del coperchio esterno e il coperchio esterno.





Figura 1-3-2 Rimozione del coperchio esterno (per inverter da 30 kW o superiore)

 Rimozione del pannello di comando Dopo avere rimosso il coperchio esterno come spiegato in 1), allentare le viti di fissaggio del pannello di comando e rimuoverlo come mostrato nella Figura 1-3-3.






Figura 1-3-3 Rimozione del pannello di comando

Allentare le viti di fissaggio del pannello di comando e rimuoverlo utilizzando la presa per le dita sul coperchio del pannello.




Figura1-3-4 Rimozione del pannello di comando (per inverter da 30 kW o superiore)

1-4 Trasporto

Trasportare il prodotto, tenendo la sua struttura principale.

Non trasportare il prodotto tenendolo per il coperchio o per parti diverse dalla struttura principale.

Utilizzare una gru o un montacarichi per trasportare un prodotto dotato di fori di sospensione.

1-5 Immagazzinaggio

Immagazzinaggio temporaneo

L'immagazzinaggio temporaneo del presente prodotto deve adempiere i requisiti elencati nella Tabella 1-5-1.

Descrizione	Specifiche		
Temperatura ambiente	-10 fino a +50 °C		
Temperatura di immagazzi- naggio/di tra- sporto	-25 fino a +65 °C	Condensa o congela- mento devono essere evitate in caso di cam-	
Immagazzi- naggio/Tra- sporto Umidità relativa	5 fino a 95% Nota 2)	biamento improvviso di temperatura.	
Atmosfera	Grado di inquinamento 2		
Pressione dell'aria Trasporto		mento/Immagazzinaggio: 86 fino a 106 kPa o: 70 fino a 106 kPa	

Tabella 1-5-1 Ambiente d'immagazzinaggio

- **Nota 1:** La temperatura di immagazzinaggio vale esclusivamente per condizioni a breve termine come il trasporto.
- Nota 2: Poiché un grande sbalzo di temperatura entro questa gamma di umidità può provocare condensa o congelamento, non immagazzinare il prodotto in un luogo soggetto a tali sbalzi.
- 1. Non posizionare il prodotto direttamente sul pavimento.
- 2. Per immagazzinare il prodotto in un ambiente termicamente rigido, avvolgerlo in un foglio di plastica o altro materiale.
- Se il prodotto è immagazzinato in un luogo soggetto ad umidità, inserire un agente essiccante (per es. il gel di silice) ed avvolgerlo in un foglio di plastica.

 $\overline{}$



_

Immagazzinaggio a lungo termine

Se il prodotto deve essere immagazzinato a lungo dopo l'acquisto, il metodo di immagazzinaggio dipende principalmente dal luogo.

Il metodo di immagazzinaggio generale è il seguente:

- Devono essere soddisfatte le condizioni di cui sopra per l'immagazzinaggio temporaneo.
 Quando il periodo di immagazzinaggio supera i tre mesi, il limite superiore della temperatura ambiente deve essere ridotto a 30 °C per prevenire il deterioramento dei condensatori elettrolitici.
- Incartare il prodotto in modo completo per eliminare l'esposizione all'umidità ed includere un agente essiccante per assicurare un'umidità relativa di circa 70% o inferiore.
- Se il prodotto è montato in quadro elettrico o su piastra quadro e rimane inutilizzato per lungo tempo ed esposto ad elementi come umidità o polvere (particolarmente su una parte della struttura), rimuovere il prodotto ed immagazzinarlo in un ambiente adatto.
- Condensatori elettrolitici non alimentati per un periodo esteso sono soggetti a deterioramento. Non immagazzinare condensatori elettrolitici per un anno o per un periodo superiore senza alimentarli.

2 Installazione e Cablaggio

2-1 Luogo di installazione

Installare il prodotto in un luogo che soddisfi i requisiti elencati nella Tabella 2-1-1.

Descrizione	Specifiche
Luogo	Ambiente chiuso
Temperatura ambiente	da -10 fino a +50 °C (Per prodotti da 22 kW o inferiori, rimuovere i coper- chi di ventilazione se la temperatura ambiente supera i +40 °C)
Umidità relativa	da 5 fino a 95% (Assenza di condensa)
Ambiente	Grado di inquinamento 2
Pressione atmosferica	86 fino a 106 kPa
Vibrazione	3 mm: da 2 a 8 Hz, 9,8 m/s ² : da 9 a 20 Hz, 2 m/s ² : da 20 a 55 Hz, 1 m/s ² : da 55 a 200 Hz

Tabella 2-1-1 Luogo di installazione

Altitudine	Indice di riduzione della corrente di uscita
1000 m o inferiore	1,00
1000 - 1500 m	0,97
1500 - 2000 m	0,95
2000 - 2500 m	0,91
2500 - 3000 m	0,88

Tabella 2-1-2 Indice di riduzione della corrente di uscita in base all'altitudine

2-2 Metodo di installazione

- Posizionare l'inverter verticalmente su una struttura solida affinché le lettere FRENIC5000G11S siano visibili nella parte anteriore. Non capovolgere né installare l'inverter in posizione orizzontale.
- 2. Poiché durante il funzionamento dell'inverter viene generato calore, è necessario lasciare spazio sufficiente attorno all'apparecchiatura come mostrato nella Fig. 2-2-1 per assicurare un'adeguata ventilazione. Poiché l'aria riscaldata viene irradiata verso l'alto, non posizionare materiali sensibili al calore nelle parti soggette al flusso di aria calda.




Figura 2-2-1

 La temperatura del dissipatore può raggiungere i 90 °C durante il funzionamento dell'inverter. Utilizzare materiale non infiammabile per la piastra di montaggio dell'inverter.



PERICOLO

Installare il prodotto su una superficie non infiammabile, quale una piastra di montaggio in metallo.

- 4. Durante l'installazione del prodotto in un quadro elettrico, verificare che vi sia un'adeguata ventilazione, in modo da evitare che la temperatura ambiente dell'inverter superi il valore specificato. Non installare l'inverter in aree chiuse o ristrette che non permettono una corretta ventilazione.
- 5. Quando più inverter vengono installati in uno stesso quadro elettrico, posizionarli orizzontalmente l'uno accanto all'altro per minimizzare l'influenza di calore reciproca. Se la disposizione può avvenire solo verticalmente, inserire piastre isolanti al centro in modo da evitare che il calore degli inverter inferiori influisca su quelli superiori.

N



6. Quando vengono spediti dalla fabbrica, gli inverter sono di tipo a raffreddamento per interno quadro. Per gli inverter da 22 kW o inferiori è previsto il tipo di raffreddamento esterno semplicemente aggiungendo un adattatore di montaggio opzionale. Un inverter da 30 kW o superiore può essere convertito semplicemente spostando l'adattatore di montaggio. Con il sistema di raffreddamento esterno, il radiatore, montato esternamente è in grado di smaltire circa il 70% del calore totale prodotto dall'inverter (perdita totale).

Assicurarsi che le superfici del dissipatore siano mantenute libere da corpi estranei (fili, particelle di polvere umida ecc.).




Figura 2-2-2 Sistema di raffreddamento esterno



 Nel caso di un sistema di raffreddamento esterno, coprire la parte posteriore dell'inverter in modo da non arrivare a toccare il condensatore principale e la resistenza di frenatura.

Pericolo di scossa elettrica.

 Assicurarsi che le superfici dell'inverter e del dissipatore di calore siano tenute libere da materiale estraneo come fili, carta, trucioli metallici e polvere.

Pericolo di incendio e di incidenti.

Un inverter di 30 kW o superiore può diventare del tipo a raffreddamento esterno semplicemente spostando le staffe di montaggio superiori e inferiori come indicato nella Fig. 2-2-3. Rimuovere le viti M6 delle staffe, spostare le staffe e fissarle utilizzando le viti di montaggio M5. (Le viti delle staffe non sono più necessarie dopo aver modificato la posizione della staffa.)

Tipo di Inverter	Viti delle staffe	Viti di montag- gio
Da FRN30 a 110G11S-4EN FRN30G11S-4EV	5	5
Da FRN132 a 160G11S-4EN	8	8
Da FRN200 a 315G11S-4EN	6	6
FRN400G11S- 4EN	8	8

Numero delle viti di montaggio




Figura 2-2-3



7. Per inverter da 22 kW o inferiore, rimuovere i coperchi di ventilazione nel caso in cui la temperatura superi i +40 °C.

Rimozione dei coperchi di ventilazione

Un coperchio di ventilazione è montato sulla parte superiore dell'inverter e due o tre sono montati sulla parte inferiore. Rimuovere il coperchio esterno e i coperchi di ventilazione estraendo gli elementi riportati come indicato nella Fig. 2-2-4.




Figura 2-2-4 Rimozione del coperchio di ventilazione

2-3 Cablaggio

Rimuovere il coperchio esterno prima di collegare la morsettiera nel modo seguente.

2-3-1 Cablaggio base

- Collegare sempre l'alimentazione ai morsetti di alimentazione L1/R, L2/S e L3/T. Collegare la tensione di alimentazione ad altri morsetti può danneggiare l'inverter. Verificare che la tensione rientri nella gamma consentita indicata sulla targhetta.
- Eseguire il collegamento di terra tramite il morsetto adeguato. Questa misura di sicurezza permette non solo di evitare incidenti quali incendi o scosse elettriche ma anche di ridurre i disturbi elettromagnetici.
- 3. Utilizzare un morsetto a crimpare e capicorda di elevata affidabilità per collegamenti tra morsetto e filo elettrico.
- 4. Completato il cablaggio, verificare quanto segue:
 - a) Tutti i cavi sono stati collegati correttamente?
 - b) Non è stato omesso alcun collegamento?
 - c) Vi sono corto circuiti o guasti tra morsetti e collegamenti di terra?
- 5. Modifica del collegamento dopo la messa in funzione

Tenere presente che il condensatore di filtraggio nel circuito intermedio a corrente continua necessita di tempo per la scarica completa.

Per procedere con sicurezza, verificare per mezzo di un voltmetro che la tensione continua tra il morsetto + e il morsetto - del circuito di potenza in continua, abbia raggiunto un valore di sicurezza (25VDC o inferiore) dopo che la spia di carica si è spenta. Inoltre, verificare che la tensione sia uguale a zero prima di effettuare collegamenti. La tensione per carica elettrica residua può provocare scintille.



- 1. Collegare sempre l'inverter a terra. **Pericolo di scossa elettrica.**
- 2. Il cablaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato.
- 3. Prima di eseguire qualsiasi intervento, controllare che non vi sia alimentazione (interrotta).

Pericolo di scossa elettrica.

trifase

480 V



Diagramma del collegamento di base

• FRENIC5000G11S 11 kW o superiore





Figura 2-3-1



 FRENIC5000G11S 7,5 kW o inferiore Collegamento diretto della resistenza di frenatura



- 1. I morsetti comuni [11], (CM), e <CMY> del circuito di controllo sono isolati.
- 2. Le seguenti opzioni supportano gli inverter:

Modelli di Inverter Dettagli	FRN30G11S-4 fino a FRN400G11-4
Reattanza DC per correzione del fattore di	[55 kW o inferiore]Opzione (installazione separata)Rimuovere il ponte tra P1 e P(+) prima di collegare il DCR
potenza (DCR)	[75 kW o superiore]Forniti standard(installazione separata)Collegare sempre il DCR

- 1) Utilizzare un inverter la cui tensione nominale corrisponde alla tensione di alimentazione.
- 2) Opzione. Utilizzare come indicato.
- 3) Utilizzare questo dispositivo opzionale quando risulta necessario.
- 4) Per utilizzare il DCR per la correzione del fattore di potenza, rimuovere il ponte tra P1 e P(+). Per inverter da 75 kW (uso CT) o superiore, il ponte tra P1 e P(+) non è collegato.
- 5) Collegamento della resistenza di frenatura esterna (opzionale),
 - per G11S da 11 kW (uso CT) o superiore, utilizzare sempre il modulo di frenatura (opzionale) ⁶⁾
 - per G11S da 7,5 kW (uso CT) o inferiore, scollegare da P(+) e DB la resistenza interna e collegarvi quella sostitutiva esterna, quindi regolare il parametro inverter di protezione della resistenza F13 al valore 2. P(+) deve essere isolato da DB.
- 6) Collegare il modulo di frenatura (opzionale) tra P(+) ed N(-). Collegare eventuali morsetti ausiliari per la protezione termica della resistenza secondo la figura all'ingresso digitale designato come THR.
- Questo morsetto è fornito come standard per gli inverter da 1,5 kW o superiore. L'inverter può essere comunque utilizzato senza ingresso ausiliario.
- 8) Se SW1 della scheda di controllo è impostato su SOURCE, i morsetti di ingresso digitale sono ON quando sono alimentati con 24 VDC (o collegati al morsetto P24) (Logica PNP). Se SW1 è impostato su SINK, i morsetti di ingresso digitale sono ON quando sono collegati a 0 V (o collegati al morsetto CM) (Logica NPN). Tutte le spiegazioni di questo manuale presuppongono che SW1 sia impostato su SOURCE.
- E' possibile immettere segnali di tensione (da 0 a +10 V DC o da 0 a +5 V DC) ai morsetti [12] - [11] in luogo del potenziometro.
- ¹⁰⁾ Il morsetto qui indicato come THR per ingresso allarme esterno, per la protezione termica della resistenza, non figura nella morsettiera di controllo, ma si ottiene tramite uno degli ingressi X1...X9, opportunamente programmato (vedi funzioni E01-E09).



2-3-2 Cablaggio dei morsetti del circuito principale e messa a terra

Simbolo	Nome morsetti	Descrizione
L1/R, L2/S, L3/T	Morsetti del circuito di alimentazione	Collegamento di un sistema di alimentazione trifase
U, V, W	Morsetti di uscita dell'inverter	Collegamento di un motore ad induzione trifase.
R0, T0	Morsetti di ingresso ausiliari	Collegamento di un'alimentazione ausiliaria 380 VCA per il circuito di controllo. (Non presenti su inverter da 0,75 kW o inferiore)
P1, P(+)	Morsetti di collegamento del reattore DC	Per il collegamento di una reattanza DC opzionale (di serie nei modelli di potenza superiore a 75 kW), per la correzione del fattore di potenza.
P(+), DB	Morsetti di collegamento della resistenza di frenatura	(Per inverter da 7,5 kW o inferiore) Collegano la resistenza di frenatura interna (in dotazione) o quella esterna (opzionale).
P(+), N(-)	Morsetti di collegamento del circuito DC	Collegano il circuito DC dell'inverter al modulo di frenatura esterno (opzionale per inverter da 11 kW o più, uso CT) o ad una unità di rigenerazione (opzionale).
⊜ G	Morsetti di terra dell'Inverter	Morsetto di terra dell'inverter (chassis)

Tabella 2-3-1 Funzioni dei morsetti del circuito di potenza e di terra

- 1) Morsetti del circuito principale (L1/R, L2/S, L3/T)
- Collegare l'alimentazione a questi morsetti tramite un contattore di potenza ed un dispositivo di protezione (interruttore magneto-termico o terna di fusibili). Non è necessario tenere conto della sequenza delle fasi sul lato di alimentazione.
- 2. Per garantire la sicurezza, inserire sulla linea di alimentazione un contattore per scollegare l'inverter dall'alimentazione quando si attiva la funzione di protezione o di emergenza.
- 3. Utilizzare il morsetto del circuito di comando FWD/REV o il tasto RUN/STOP sul pannello di comando per azionare o arrestare il motore. L'alimentazione del circuito principale dovrebbe essere utilizzata per azionare o arrestare il motore solo se assolutamente necessario e non dovrebbe essere utilizzata di sovente.
- 4. Non collegare questi morsetti ad un sistema di alimentazione monofase.

- 2) Morsetti di uscita dell'Inverter (U, V, W)
- Collegare un motore trifase a questi morsetti nella sequenza corretta. Se la direzione di rotazione del motore è invertita, scambiare due dei collegamenti U, V e W.
- Non collegare alcun condensatore o dispositivo di riduzione delle sovratensioni a questi morsetti di uscita dell'inverter.
- 3. Se il cavo dall'inverter al motore è molto lungo per l'effetto delle capacità parassite del cavo schermato, potrebbe essere generata una corrente ad alta frequenza, che può causare: un trip per sovracorrente dell'inverter, un aumento della corrente di perdita o una riduzione di precisione nell'indicazione di corrente. Per evitare ciò, il cavo non può superare i 50 metri (per 3,7 kW o inferiore) o 100 metri (per 5,5 kW o superiore). Se è indispensabile che il cavo sia lungo, collegare un filtro opzionale o un'induttanza sul circuito di uscita.

Nota 1: Se è inserito tra inverter e motore un dispositivo esterno con funzione di protezione di sovraccarico termico, esso può non funzionare correttamente anche se la lunghezza del cavo è pari a 50 metri o inferiore. Per risolvere il problema, inserire un filtro o induttanza o ridurre la frequenza portante dell'inverter utilizzando la funzione "F26 Frequenza portante".

Nota 2: Nel collegamento parallelo di due o più motori allo stesso inverter, prevedere sempre un dispositivo supplementare di protezione magnetotermica per ciascun motore, poiché il livello di taratura del relé termico elettronico integrato nell'inverter risulterebbe incorretto.

Note sul controllo di un motore con inverter a PWM

Il motore comandato da un inverter di tipo PWM, è soggetto ad impulsi di tensione generati dalla commutazione (alla frequenza portante), degli IGBT dell'elemento di potenza. Tale forma di tensione, specie con lunghezze di cavo invertermotore elevate, può compromettere l'isolamento del motore.

Per evitare ciò, quando si comanda un motore con inverter, verificare i seguenti punti:

- 1. utilizzare un motore ad isolamento rinforzato.
- collegare un filtro o induttanza opzionale al morsetto di uscita dell'inverter o a ridosso del motore.
- ridurre la lunghezza del cavo tra inverter e motore a 20 metri o inferiore.

Tipo Inverter		ipata (W) portante	Tipo Inverter	Pot. dissipata (W) alla freq. portante	
	fc=(2kHz)	fc=(15kHz)	•	fc=(2kHz)	fc=(15kHz)
FRN0.4G11-4EN	35	60	FRN30G11-4EN	900	1400
FRN0.75G11-4EN	45	85	FRN37G11-4EN	1000	1700
FRN1.5G11-4EN	60	110	FRN45G11-4EN	1150	1950
FRN2.2G11-4EN	80	150	FRN55G11-4EN	1400	2300
FRN4.0G11-4EN	130	230	FRN75G11-4EN	2000	2800 1)
FRN5.5G11-4EN	170	300	FRN90G11-4EN	2350	3250 1)
FRN7.5G11-4EN	230	400	FRN110G11-4EN	2600	3600 1)
FRN11G11-4EN	300	520	FRN132G11-4EN	2950	4150 1)
FRN15G11-4EN	360	610	FRN160G11-4EN	3450	4900 1)
FRN18.5G11-4EN	460	770	FRN200G11-4EN	3950	5750 ₁₎
FRN22G11-4EN	550	900	FRN220G11-4EN	4400	6350 1)

1) fc = 10 kHz

Tabella 2-3-1 Potenza dissipata dall'inverter FRN-G11S al variare della frequenza di commutazione (parametro F26)

 \sim



3) Morsetti di ingresso ausiliari (R0 e T0)

L'inverter funziona anche se questi morsetti non vengono alimentati.

Se il dispositivo di protezione dell'inverter (contattore magnetotermico o fusibile) interviene, interrompendo l'alimentazione all'inverter, il circuito di comando dell'inverter, l'uscita allarme (30A, B e C) e il display del pannello di comando si disattivano.

Per evitare ciò, i morsetti di ingresso ausiliari (R0 e T0) possono essere alimentati con la stessa sorgente del circuito principale (alimentazione ausiliaria) vedi figura 2-3-2.

1. Per assicurare un'effettiva riduzione del rumore quando si utilizza un filtro per i radio disturbi, la linea di alimentazione in uscita dal filtro deve giungere ai morsetti di ingresso ausiliari. Se questi morsetti sono collegati al lato di ingresso del filtro, l'effetto della riduzione del rumore si attenua.




Figura 2-3-2 Collegamento dei morsetti di ingresso ausiliari

- 4) Morsetti di collegamento della reattanza DC (P1 e P(+))
- Prima di collegare una reattanza DC di correzione del fattore di potenza (opzionale) a questi morsetti, rimuovere il ponte installato di fabbrica.
- 2. Se non viene utilizzata una reattanza DC, non rimuovere il ponte.

Nota: Per inverter da 75 kW o superiore, il reattore DC è fornito come componente standard separato e dovrebbe essere sempre collegato ai morsetti.




Figura 2-3-3

 Morsetti della resistenza di frenatura esterna (P(+) e DB) (7,5 kW o inferiore)

Per il G11S da 7,5 kW o inferiore, ai morsetti P(+) e DB è collegata una resistenza di frenatura incorporata. Se questa resistenza di frenatura non fornisce sufficiente capacità termica (per es. In funzionamenti altamente ripetitivi o funzionamenti con pesante inerzia del carico), deve essere montata una resistenza di frenatura esterna (opzionale) per migliorare la prestazione frenante.

- Rimuovere la resistenza di frenatura in dotazione, dai morsetti P(+) e DB. Isolare i morsetti rimossi dalla resistenza con nastro isolante adesivo, etc.
- 2. Collegare la resistenza di frenatura esterna ai morsetti P(+) e DB dell'inverter.
- I cavi (ritorti e/o schermati) non devono superare i 5 metri.




Figura 2-3-4 Collegamento (7,5 kW o inferiore)

6) Morsetti del collegamento DC (P(+) e N(-))

L'inverter G11S da 11 kW o superiore non contiene un circuito di comando per la resistenza di frenatura. Per migliorare la prestazione frenante, devono essere installati un modulo di frenatura esterna (opzione) e una resistenza di frenatura esterna (opzione).

- Collegare i morsetti P ed N del modulo di frenatura ai morsetti P(+) e N(-) dell'inverter. I cavi (cavi ritorti e/o schermati) devono essere i più corti possibile.
- Collegare la resistenza di frenatura ai morsetti P e DB del modulo di frenatura.
 I cavi (cavo ritorto e/o schermato) devono essere i più corti possibile. Quando i morsetti P(+) e N(-) dell'inverter non vengono utilizzati, interromperne il collegamento. Se P(+) è collegato a N(-) o la resistenza di frenatura viene collegata direttamente a questi morsetti, la resistenza e l'inverter verranno seriamente danneggiati.
- 3. Per il collegamento dell'unità di rigenerazione (opzionale), fare riferimento al manuale fornito con l'opzione.




Figura 2-3-5 Collegamento (11 kW o superiore)

7) Morsetto di terra dell'Inverter

Per motivi di sicurezza e di riduzione dei disturbi, collegare sempre il morsetto di terra dell'inverter a massa. Inoltre, i telai di metallo dell'apparecchiatura elettrica devono essere collegati a massa come specificato negli Standard Tecnici delle Apparecchiature Elettriche.

La procedura di collegamento è la seguente:

- 1. Collegare i telai metallici ad un morsetto di terra (resistenza di terra: $10~\Omega$ o inferiore).
- 2. Utilizzare un cavo adatto (corto e spesso) per collegare l'inverter al morsetto di terra.
- 8) Morsetto ausiliario di commutazione dell'alimentazione (CN UX) (per inverter da 30 kW o superiore)

Quando un inverter da 30 kW o superiore viene alimentato con una tensione fra quelle riportate nella Tabella 2-3-2, scollegare il connettore ausiliario di commutazione dell'alimentazione CN UX da U1 e collegarlo a U2. Per il metodo di commutazione, si veda la Fig. 2-3-8

Frequenza [Hz]	Gamma della tensione di alimentazione [VCA]
50	380 - 398
60	380 - 430

Tabella 2-3-2 Tensione di alimentazione inverter che richiede la commutazione del connettore CN UX.



ATTENZIONE

- Verificare che il numero delle fasi e la tensione nominale di questo inverter corrispondano a quelle del sistema di alimentazione.
- 2. Non collegare l'alimentazione ai morsetti di uscita (U, V, W).

Pericolo di lesioni.

 Non collegare una resistenza di frenatura direttamente ai morsetti DC (P[+] e N[-]).
 Pericolo d'incendio.

9) Morsetto di commutazione dell'alimentazione della ventola (CN RXTX) (per inverter da 30 kW o superiore)

L'inverter G11S senza opzioni supporta l'ingresso di alimentazione DC tramite collegamento diretto su bus DC dell'unità di rigenerazione (serie RHC) come mostrato nella Fig. 2-3-7.

Per dettagli, consultare la documentazione tecnica fornita con l'unità.


L'inverter da 30 kW o superiore contiene un componente alimentato in CA (es. la ventola di raffreddamento.

Per utilizzare l'inverter con l'ingresso di alimentazione DC, agire sul connettore di commutazione dell'alimentazione della ventola (CN RXTX) all'interno dell'inverter al lato di R0-T0 e fornire alimentazione CA ai morsetti R0 e T0. (Si veda la Fig. 2-3-6.)

Per il metodo di commutazione, si veda la Fig. 2-3-8.

Nello stato standard, il connettore di commutazione dell'alimentazione della ventola (CN RXTX) è collegato dal lato L1/R-L3/T. Quando l'ingresso di alimentazione DC non viene utilizzato, non modificare tale collegamento.

Utilizzare la stessa tensione CA del circuito principale con i morsetti di ingresso ausiliari (R0 e T0). Se questa non viene fornita, la ventola non gira e l'inverter si surriscalda (OH1).



Nota:

Figura 2-3-6 Commutazione dell'alimentazione della ventola

2




Figura 2-3-7 Esempio di collegamento con il l'unità di rigenerazione

Nota: Per collegare l'unità di rigenerazione ad un inverter da 22 kW o inferiore, non collegare l'alimentazione direttamente ai morsetti di ingresso ausiliari (R0 e T0) dell'inverter.

Ad ogni modo, se è necessario tale collegamento, isolare questi morsetti di ingresso dall'alimentazione principale dell'unità di rigenerazione mediante un trasformatore di isolamento.

L'esempio di collegamento di un'unità di rigenerazione è fornito nel "Manuale di Istruzioni dell'Unità di Rigenerazione".

I connettori di commutazione sono montati sulla scheda di potenza (alimentazione) e su quella di controllo come indicato di seguito.

Connettore ausiliario di commutazione dell'alimentazione (CN UX)

Connettore ausiliario di commutazione dell'ingresso dell'alimentazione (CN RXTX)


Morsetti di ingresso alimentazione ausiliaria

FRN30G11S-4EN/EV fino a

FRN132G11S-4EN fino a

FRN1220G11S-4EN

<Dettaglio della parte A>





<Dettaglio trasversale della parte A>


Quando l'inverter viene consegnato, il CN UX è collegato al lato U1 e il CN RXTX è collegato al lato L1/R-L3/T.


N

Nota: Per rimuovere un connettore, sganciare lo stesso (utilizzando il meccanismo bloccante) e tirare. Per montare un connettore, spingerlo fino ad agganciamento completo.










Rimozione del morsetto



Dopo la commutazione del morsetto

CNUX: U1

CNRXTX: L1/R-L3/T In questa figura, la tensione è di 380 fino a 398 V CA, 50 Hz (o 380 fino a 430 V CA, 60 Hz) e l'inverter viene utilizzato con la modalità di ingresso di alimentazione DC.

Figura 2-3-8 Morsetti di commutazione dell'alimentazione (solo per 30 kW o superiore)



2-3-3 Cablaggio del circuito di comando

La Tabella 2-3-3 elenca le funzioni dei morsetti del circuito di comando (interruttore SW1 impostato su SOURCE).

Collegare ciascun morsetto del circuito di comando dopo aver verificato l'impostazione della sua funzione.

Classifica- zione	Simbolo del mor- setto	Identificazione del morsetto	Funzione
	13	Alimentazione del Potenziometro	Utilizzato per alimentazione +10 VDC del potenziometro (POT) d'impostazione della frequenza (resistenza variabile da 1 fino a 5 $k\Omega$)
	12	Ingresso in tensione	 La frequenza è impostata secondo la tensione di ingresso analogica fornita da un circuito esterno. 0 fino a +10 V DC per regolare da 0 fino a 100% di fmax Funzionamento reversibile tramite segnali positivi e negativi: 0 fino a +/- 10 VDC per 0 fino a 100% di fmax Funzionamento inverso: +10 VDC fino a 0 per 0 fino a 100% di fmax Ingresso per il segnale di retroazione controllo PID. Ingresso per il controllo di coppia erogata tramite segnale analogico da circuito esterno Resistenza di ingresso: 22 kΩ
	V2	Ingresso di tensione	 La frequenza è impostata secondo la tensione di ingresso analogica fornita da un circuito esterno. 0 fino a +10 VDC per 0 fino a 100% di fmax Funzionamento inverso: +10 VDC per avere da 0 fino al 100% di fmax Può essere utilizzato solo un morsetto "V2" o "C1" alternativamente. Resistenza di ingresso: 22 kΩ
Ingresso analogico	C1	Ingresso di corrente	 La frequenza è impostata secondo la corrente di ingresso analogico fornita da un circuito esterno. 4 fino a 20 mA DC per avere da 0 al 100% di fmax Funzionamento inverso:
	11	Comune di ingresso analogico	Morsetto comune per segnali di ingresso analogici

N



Classifica- zione	Simbolo del mor- setto	Identificazione del morsetto	Funzione								
	FWD	Comando rotazione avanti/Arresto	Segnale di start e di direzione di rotazione utilizzato per funzionamento in avanti del motore (quando FWD-P24 sono collegati) o decelerazione per arresto (quando FWD-P24 vengono scollegati)								
	REV	Comando per rotazione indietro/ Arresto	Segnale di start e di direzione di rotazione utilizzato per funzionamento all'indietro del motore (quando REV-P24 sono collegati) o decelerazione per arresto (quando REV-P24 vengono scollegati)								
	X1	Ingresso digitale 1	Comandi come l'arresto per inerzia, l'allarme esterno, il reset								
	X2	Ingresso digitale 2	dell'allarme, la selezione del livello di frequenza e altre funzioni (attivando gli ingressi da un circuito esterno) possono essere assegnati ai morsetti da X1 a X9.								
	Х3	Ingresso digitale 3									
	X4	Ingresso digitale 4	Per dettagli, si veda "Impostazione delle funzioni dei mo E01 fino a E09 nella Sezione 5.2, "Descrizione delle								
	X5	Ingresso digitale 5	⊺E01 fino a E Funzioni."	09 nella Sezio	ne 5.2, "Des	crizione d	elle				
	X6	Ingresso digitale 6									
Ingresso	X7	Ingresso digitale 7	-Specific	ile dei circui	ui iiigiesso aigitale>						
digitale	X8	Ingresso digitale 8	Det	taglio	min.	tip.	max.				
	X9	Ingresso digitale 9	Tensione di funzio- namento	Livello ON	22 V	24 V	27 V				
				Livello OFF	0 V	-	2 V				
			Corrente d	i funziona- ⁄ello ON	-	3,2 mA	4,5 mA				
			Corrente d sentita a li	i fuga con- vello OFF	-	-	0,5 mA				
	P24	Alimentazione della scheda di controllo	Alimentazione DC +24 V per ingressi digitali Corrente di uscita massima: 100 mA								
	CM	Comune per P24	Morsetto comune. Riferimento per i morsetti P24 e FMP								
	PLC	Alimentazione PLC	Utilizzato per collegare l'alimentazione per i segnali di uscita cun eventuale PLC (tensione nominale 24 (22 fino a 27) V DC per il funzionamento in logica NPN (commutatore in SINK)								
				gica in tensior andezze inver iti:							
Uscita analogica	FMA		- Frequenza di uscita - Fattore di carico (prima della compensa- zione dello scorrimento)								
	(11: morsetto comune)	Display analogico	 Frequenza di uscita Valore di retroazione del PII (dopo la compensazione - Valore di retroazione del PII dello scorrimento) 								
			- Corrente di uscita - Tensione bus DC								
			- Tensione di uscita - AO universale - Coppia di uscita								
			Impedenza collegabile: 5 kΩ minimo								
Uscita impulsi	FMP (CM: morsetto comune	Monitor frequenza (Uscita a treno di impulsi)	Emette un segnale ad impulsi che può essere utilizzato per il monitoraggio di una grandezza. La grandezza selezionabile è fra quelle elencate nell'uscita FMA.								

N

Classifica-	Simbolo	Identificazione del								
zione	del mor- setto	morsetto	Funzione							
	Y1	Uscita a transistor 1	Disponibile il segnale di motore RUN, segnale di frequenza							
	Y2	Uscita a transistor 2	raggiunta, preallarme di sovraccarico termico e altri segnali in uscita (uscita a transistor) con uscita selezionabile. Per dettagli, si veda "Impostazione delle Funzioni dei Morsetti E20 fino a E23 nella Sezione 5.2, "Descrizione delle							
	Y3	Uscita a transistor 3								
	Y4	Uscita a transistor 4								
			Funzioni." <specifiche circuito="" del="" di="" transistore="" uscita=""></specifiche>							
			Detta	iglio	min.	tip.	max.			
Uscita a			Tensione	Livello OFF	-	2 V	3 V			
transistor			di funziona- mento	Livello ON	-	24 V	27 V			
			Corrente mas	-	-	50 mA				
			Corrente di pe lo OFF	-	-	0,1 mA				
	CMY	Comune dell'uscita del transistore	Morsetto comune per segnali di uscita a transistor Questo morsetto è isolato dai morsetti [CM] e [11].							
Uscite a relé	30A, 30B, 30C	Uscita allarme per ogni guasto inverter	Se l'inverter si arresta automaticamente per un allarme (funzione di protezione), viene attivato il relé (1SPDT). Caratteristiche contatto: 48 V DC - 0,5 A Può essere selezionata la modalità di eccitazione (eccitazione all'occorrenza dell'allarme o a funzionamento normale).							
	Y5A, Y5C	Uscita a relé a seguito di evento selezionabile	Questo contatto di relé può essere programmato analogamente ai segnali Y1 fino a Y4 di cui sopra. Le caratteristiche del contatto sono le stesse del contatto pulito di allarme.							
Comunica- zione seria-	DX+, DX-	Ingresso-uscita comunicazione seriale RS485	Morsetti di segnale di ingresso/uscita per la comunicazione seriale RS485. Fino a 31 inverter possono essere collegati tramite il metodo a margherita (daisy chain).							
le	SD	Morsetto di collega- mento per lo schermo del cavo di trasmissio- ne seriale	Morsetto per il collegamento dello schermo del cavo di trasmissione seriale. Il morsetto è flottante.							

Tabella 2-3-3 Funzioni dei morsetti del circuito di comando

- 1) Morsetti di ingresso analogico (13, 12, V2, C1 e 11)
- Questi morsetti ricevono deboli segnali analogici che possono essere condizionati da disturbi esterni. I cavi dovrebbero essere i più corti possibile (20 metri o inferiore), devono essere schermati e collegati a terra alla partenza. Se i cavi sono condizionati da disturbi esterni, l'effetto dello schermo potrebbe migliorare collegando lo stesso al morsetto [11].




Figura 2-3-9

- 2. Se dei contatti devono essere collegati a questi ingressi, utilizzare contatti gemelli (tipo biforcato) per segnali deboli. Evitare di inserire contatti sul morsetto [11].
- 3. Il segnale analogico in uscita da un dispositivo esterno, può essere affetto dal rumore prodotto dall'inverter.
 - Collegare a tale scopo un anello di ferrite o un condensatore sul dispositivo di uscita di segnale analogico esterno (vedi fig. 2-3-10).

Collegamento con condensatore o tramite avvolgimento multiplo su anello di ferrite




Figura 2-3-10 Esempio di prevenzione dei disturbi

- 2) Morsetti di ingresso digitale (FWD, REV, X1 fino a X9 e CM)
- 1. I morsetti di ingresso digitale (FWD, REV, X1 fino a X9) vengono generalmente attivati o disattivati collegando o scollegando gli ingressi al morsetto P24 (se SW1 è impostato su *Source*) o a CM (se SW1 è impostato su *Sink*). Se l'alimentazione +24 VDC è fornita dall'esterno e i segnali gestiti tramite PLC, collegare ogni morsetto d'ingresso come indicato nella Fig. 2-3-11.




Figura 2-3-11 Collegamento per l'alimentazione esterna

- Quando si usa un ingresso di contatto, deve essere utilizzato un relé con contatto altamente affidabile.
- 3) Morsetti di uscita del transistore (Y1 fino a Y4, CMY)
- Per collegare un relé di comando, collegare un diodo di libera circolazione (anodo al -, catodo al +) alla bobina del relé esterno per scaricare sovratensioni eventualmente prodotte dalle eccitazioni della bobina.

N

- 4) Altro
- Per evitare un guasto nel funzionamento dovuto a disturbi, i cavi dei morsetti di comando dovrebbero essere situati il più lontano possibile dai cavi di potenza.
- 2. I cavi di comando all'interno dell'inverter devono essere protetti per evitare il diretto contatto con sezioni sotto tensione (morsettiera) del circuito principale.



PERICOLO

I circuiti di controllo non hanno un elevato grado di isolamento.

Se l'isolamento di un ingresso di controllo è danneggiato, tale ingresso può essere esposto alla alta tensione nel circuito di potenza. La Direttiva europea sulla Bassa Tensione limita anche l'esposizione ad alta tensione.

Pericolo di scossa elettrica.



ATTENZIONE

L'inverter, il motore e i cavi generano disturbi elettromagnetici durante il funzionamento.

Verificare che ciò non interferisca con il funzionamento di sensori o altre apparecchiature eventualmente presenti nelle vicinanze.

Pericolo di incidenti.

- 5) Cablaggio del circuito di comando
- FRN30G11S-4EN fino a FRN110G11S-4EN
- Per i cavi del circuito di controllo, scegliere il percorso indicato in Fig. 2-3-12 lungo il pannello sinistro.
- Fissare il cavo al foro per serracavo A (sul lato sinistro della morsettiera del circuito principale) tramite un serracavo (es. Insulock). Il serracavo non può superare i 3,5 mm di larghezza e 1,5 mm di spessore.
- Quando è montata la scheda opzionale, le linee di segnale devono essere fissate al foro B.




Figura 2-3-13 Posizioni di sicurezza del multicavo del circuito di controllo dell'inverter

- FRN132G11S-4EN fino a FRN160G11S-4EN
- 1. Come indicato nella Fig. 2-3-14, scegliere il percorso indicato lungo il pannello sinistro
- 2. Fissare i cavi ai fori portaserracavo (sul percorso dei fili) tramite i serracavo (es. Insulock). I serracavo non possono superare i 3,8 mm di larghezza e 1,5 mm di spessore.
- FRN200G11S-4EN fino a FRN400G11S-4EN
- 1. Come indicato nella Fig. 2-3-16, condurre i cavi lungo il pannello sinistro
- 2. Fissare i cavi ai fori del portaserracavo (sul percorso dei fili) tramite i serracavo (Insulock). I serracavo non possono superare i 3,8 mm di larghezza e 1,5 mm di spessore.





Figura 2-3-17 Punti di fissaggio dei cavi


N





2-3-4 Disposizione dei morsetti


1) Morsetti del circuito di potenza


















2) Morsetti del circuito di comando





2-3-5 Fusibili di protezione consigliati e sezione cavi

				Fusibile/ corrente nominale MCCB [A]		Coppia torcente [N•m]			Dimensione filo raccomandata [mm²]							
Tensione	Tensione Potenza [kW]	Tipo di Inverter	CT/VT	Con DCR	Senz a DCR	L1/R, L2/S, L3/T U, V, W P1, P(+), DB, N(-)	9 0	R0, T0	Controllo		L2/S, (♣G) Senza DCR	U, V, W	R0, T0	P1, P(+)	P(+), DB, N(-)	Controllo
	0,4	FRN0.4G11S-4EN	СТ	6	6	1	,2	_								
		FRN0.75G11S-4EN	СТ	6	6	•	, <u> </u>									
		FRN1.5G11S-4EN	СТ	6	10						2,5 (2,5)			2,5		
		FRN2.2G11S-4EN	CT	10	16	1	,8		_,0	2,5						
	3,7	FRN4.0G11S-4EN	CT	10	16					(2,5)				2,5		
	5,5	FRN5.5G11S-4EN	CT	16	20						<u> </u>					
	7,5		VT CT	20	32	3	,5				6 (6)					
	7,5	FRN7.5G11S-4EN	VT										2,5		2,5	
	11		CT	32	40					6 (6)	40	4		4		
	15	FRN11G11S-4EN	VT								10 (10)					
	15		CT	40	50						6	6		6		
	18,5	FRN15G11S-4EN	VT			10	40									
	18,5		CT	40	63	3	,0			(10)	16 (16)			10		
	22	FRN18.5G11S-4EN	VT							(,		10				
	22	FRN22G11S-4EN	CT	50	80						25 (16)					
	30	FRN30G11S-4EV	VT							16	50					
	30		СТ	80	100					(10)	(25)	25		25		
>	37	FRN30G11S-4EN	VT					1,2	0,7	25	70	35 50		35	2,5	0,2 fino a 0,75
400	37		CT 100	100 125			(16)			(35) 70 (35) 35X2						
trifase 400V	45	FRN37G11S-4EN	VT	/T 100	160	13,5					35			50		
trife	45		СТ								(25)					0,70
	55	FRN45G11S-4FN L	VT								50					
	55	EDNIE50440 45N	СТ	125	200					(25)	(35)	70		70	4	
	75	FRN55G11S-4EN	VT			1				35X2		35X2	=			1
	75	FRN75G11S-4EN	СТ	200	-					95 (50)	-	95	2,5 fino a 6	50X2	6	
	90		VT	200	_	27				50X2		50X2		70X2		
	90	90 FRN90G11S-4EN	СТ	200	-		13,5			(50)	-	50.82		1012		
	110	TRINGUGTIS-4EIN	VT	250	_					70X2	_	70X2		95X2	10	
	110	EDN110G11S-4EN	СТ	230	_					(70)	-	70,2		33XZ	10	
	132	FRN110G11S-4EN	VT	315	_					70X2	_	95X2		120X2		
	132	FRN132G11S-4EN	СТ	5 5 -						(70)	-	3072		120/12		_
	160) 13.0132G113-4EN	VT	400 -	_					120X2	_	120X2		150X2	16	
	160	FRN160G11S-4EN	CT VT	100						(120)	-	12002		100/12		
	200	- FRINTOUGTTS-4EN		400 -	48	27			150X2	_	185X2		185X2	25	 	
	200	FRN200G11S-4EN	СТ			40	21			(150)	_	100/2	2	. 55/12		
	220		VT	500	_					185X2	- 185	185X2		185X2		
	220	FRN220G11S-4EN	CT VT							(185)				50		
	280	280 FRINZZUG 115-4EN		600	-					240X2	-	300X2		300X2	2	

Nota Impiegare tipo di filo resistente al calore di 70 °C 600 V di polivinil cloruro (PVC). Le dimensioni del cavo sopra menzionate sono raccomandate a condizione che la temperatura dell'ambiente sia di 50 °C o inferiore

Per informazioni su modelli di potenza compresi tra 280 e 500 kW contattare la FUJI ELECTRIC.

3 Funzionamento

3-1 Controllo e Preparazione prima della Messa in Servizio

Verificare i seguenti punti prima di fornire alimentazione all'inverter:

 Verificare che il collegamento sia corretto. In particolare, verificare che i morsetti di uscita U, V e W non siano collegati all'alimentazione e che il morsetto di terra sia collegato a massa in modo sicuro ed efficace.




Figure 3-1-1 Collegamento dell'Inverter

- 2. Assicurarsi che non vi siano corto circuiti e guasti di terra tra i morsetti e le parti sotto tensione.
- 3. Assicurarsi che non vi siano morsetti, collegamenti e viti allentati.
- 4. Assicurarsi che il motore sia separato dall'apparecchiatura meccanica.

5. Aprire tutti i contatti prima di inserire l'alimentazione per evitare un funzionamento anomalo al momento dell'accensione.

Verificare quanto segue dopo l'accensione:

- a) verificare la presenza di allarmi sul pannello di comando (si veda la Figura 3-1-2).
- b) verificare che la ventola all'interno dell'inverter funzioni. (Per inverter da 1,5 kW o superiori)



Figura 3-1-2 Display pannello di comando all'accensione



PERICOLO

Assicurarsi di installare il coperchio esterno prima della messa in servizio dell'inverter. Non rimuovere il coperchio durante il funzionamento.

Per garantire la sicurezza, non toccare gli interruttori con le mani bagnate.

Pericolo di scossa elettrica.



3-2 Metodo di funzionamento

Esistono diversi metodi di funzionamento. Selezionare il metodo di funzionamento più adeguato al tipo di applicazione e alle specifiche di cui alla Sezione 4-2, "Funzionamento del Pannello di comando," e Capitolo 5, "Descrizione delle funzioni."

La Tabella 3-2-1 elenca i tipi di funzionamento generali.

Tipo di funzionamento	Impostazione di frequenza	Comando di funzionamento			
Funzionamen- to da pannello di comando	Tasti sul pannello di comando	FWD REV STOP			
Funzionamen- to da morsettie- ra	POT(VR) con potenziometro, tensione analogica, corrente analogica	Contatti (interruttori) Morsetti FWD-P24 e REV-P24			

Tabella 3-2-1 Metodi di funzionamento generali

3-3 Funzionamento di prova

Alla conferma che i risultati dell'ispezione sono normali (si veda la Sezione 3-1), procedere con il funzionamento di prova. Il modo di funzionamento iniziale (impostato in fabbrica) utilizza il pannello di comando.

- 1. Attivare l'alimentazione e verificare che sul display la freguenza 0,00 Hz lampeggi.
- 2. Impostare la freguenza a circa 5 Hz utiliz-
- 3. Per attivare il funzionamento, premere il tasto FWD (per la rotazione in avanti) o il tasto REV (per la rotazione inversa).

Per l'arresto, premere il tasto STOP.

- 4. Verificare i seguenti punti:
 - a) senso di rotazione del motore
 - b) rotazione regolare (nessun ronzio o vibrazione anomala)
 - c) accelerazione e decelerazione con rampe adeguate al carico

Se non viene constatata alcuna anomalia. aumentare la frequenza effettuando nuovi controlli.

Se il risultati del collaudo sono normali, avviare il funzionamento normale.

- Note: -Se viene riscontrata un'anomalia nell'inverter o nel motore, arrestare immediatamente il funzionamento e cercare di determinare la causa del problema facendo riferimento al Capitolo 7, "Soluzione dei Problemi".
 - Poiché la tensione è ancora applicata ai morsetti del circuito principale (L1/R, L2/S, L3/T) ed eventualmente ai morsetti dell'alimentazione di controllo ausiliare (R0, T0) anche se in uscita dall'inverter non c'è presenza di segnale, è pericoloso toccare tali morsetti. Il condensatore di filtraggio nell'inverter necessita di un determinato periodo di tempo per scaricarsi completamente dopo che l'alimentazione è stata disattivata. Prima di toccare un qualsiasi circuito elettrico, verificare che la spia di carica sia spenta o che un voltmetro applicato fra i morsetti P(+) ed N(-) indichi un valore di 25 VDC.


4 Pannello di Comando

Il pannello di comando consente varie operazioni quali: controllo inverter (start/stop motore e regolazione frequenza), regolazione funzioni di parametrizzazione, visualizzazione stato di funzionamento, e copiatura parametri.

Controllare il significato di ogni funzione prima di dare inizio alla rotazione del motore.

Il pannello di comando può essere rimosso o inserito durante il funzionamento con start e stop da comando remoto. Tuttavia, se viene rimosso avendo preselezionato (start/stop o regolazione frequenza) da pannello di comando, l'inverter si arresta emettendo un allarme.

4-1 Aspetto del Pannello di Comando



a Display a LED

Display a 7 segmenti di quattro cifre. Utilizzato per visualizzare le grandezze monitorate tra cui riferimento frequenza, frequenza d'uscita, corrente, codice allarme etc.

 b Indicazione delle informazioni ausiliarie per il display LED

sono indicate le unità di misura o i coefficienti moltiplicativi per le grandezze visualizzate sul display a LED.

Il simbolo **—** indica le unità selezionate o il coefficiente.

Il simbolo ▲ indica la presenza di una schermata superiore non attualmente visualizzata.

c Display LCD

Utilizzato per mostrare vari dettagli informativi come lo stato di funzionamento, le funzioni e i loro dati. Sulla parte inferiore del display LCD viene mostrato un messaggio scorrevole di guida sul funzionamento.

d Indicazione sul display LCD

Mostra uno dei seguenti stati di funzionamento:

FWD: Funzionamento in avanti REV: Funzionamento all'indietro

STOP: Arresto

Mostra il modo di funzionamento start/stop

REM: Remoto (morsettiera) LOC: da pan-

nello di comando

COM: Comunicazione seriale

JOG: Marcia ad impulsi

Il simbolo ▼ indica la presenza di una schermata inferiore non attualmente mostrata.

e LED di RUN

Indica che un è stato impartito un comando di funzionamento premendo il tasto FWD o REV.

Tasti di controllo

(efficaci durante il funzionamento da pannello di comando):

Utilizzato per la marcia e l'arresto del motore

FWD Comando di funzionamento in avanti

REV Comando di funzionamento all'indietro

STOP Comando di arresto



Tasti di comando:

Utilizzati per passare da una schermata all'altra, modificare i dati, impostare la frequenza, ecc.

Tasto di comando	Funzione principale
PRG	Utilizzato per passare alla schermata del menu o alla schermata iniziale nel modo di trip dopo un allarme.
FUNC DATA	Utilizzato per cambiare l'indicazione del display a LED o per confermare il riferimento frequenza, i codici funzione o i dati.
△, ∨	Utilizzati per modificare i dati, spostare il cursore in alto o in basso o far scorrere le schermate.
SHIFT >>	Utilizzato per spostare il cursore orizzontalmente durante la modifica dei dati nel display a LED o in quello LCD. Quando questo tasto viene premuto insieme al tasto di scorrimento in alto o in basso, il cursore si sposta sul blocco di funzioni successivo.
RESET	Utilizzato per cancellare il dato attuale eventualmente modificato e commutare la schermata. Se viene emesso un allarme, questo tasto viene utilizzato per resettare e per ripristinare, ove possibile, lo stato normale di funzionamento lo stato di trip (efficace solo quando viene mostrato la schermata iniziale nella modalità allarme).
STOP +	Utilizzato per commutare il modo di funzionamento normale con quello ad impulsi (JOG) o viceversa. Il funzionamento selezionato viene mostrato sul display LCD.
STOP + RESET	Commuta la modalità start/stop (da pannello di comando a morsettiera o viceversa). Quando vengono operati questi tasti, anche il dato della funzione F01 viene commutato da 0 a 1 o da 1 a 0. Il tipo selezionato viene mostrato sull'indicatore LCD. Nota: il passaggio locale->remoto, onde evitare partenze motore indesiderate, è possibile solo se fra i morsetti di abilitazione alla marcia motore (P24-FWD o P24-REV) non è presente alcun collegamento.

Tabella 4-1-1 Funzione dei tasti di comando


4 Pannello di Comando 35



4-2 Funzionamento del Pannello di Comando (display LCD, Struttura livelli)

4-2-1 Funzionamento normale


Il sistema di funzionamento da pannello di comando (cambio schermate o struttura livelli) è organizzato nel modo seguente:



4-2-2 Modalità allarme

Se viene attivato un allarme, si passa alla modalità di funzionamento allarme e viene mostrato sullo schermo la modalità dell'allarme con le informazioni relative.

Il menu di programmazione, la schermata funzioni e le schermate supplementari rimangono invariati come nel funzionamento normale, sebbene il metodo di commutazione dal menu di programmazione alla modalità di allarme sia ristretto solo a PRG.





N°	Nome del livello		Significato								
1	Tipo di funzionamento	oper	Questa è la schermata per il funzionamento normale. Sono permesse solamente le operazioni di impostazione di frequenza tramite il pannello di comando e la commutazione della grandezza visualizzata con il display a LED.								
		esse tasto	re selezionata. S <u>FUNC</u> <u>DATA</u> , viene mo oni sono dispon	nnello di comando viene mostrata sotto forma di menu e può Selezionando la funzione desiderata dalla lista e premendo il ostrata la schermata della funzione selezionata. Le seguenti ibili nel menu del pannello di comando.							
		٨	Nome del menu	Descrizione							
		,	DATA SET	Vengono mostrati codici e nomi delle funzioni. Selezionando una funzione viene mostrata una schermata per la verifica o la modifica dei dati.							
		2	DATA CHECK	Vengono mostrati i codici e i valori impostati delle funzioni. I valori differenti dal set di fabbrica (stato originale dell'inverter), saranno asteriscati. Selezionare una funzione per accedere alla schermata che ne consente la modifica.							
	Menu di pro- grammazione	3	OPR MNTR	Mostra diverse grandezze relative al funzionamento (freq. corrente tensione, etc.).							
2		4	I/O CHECK	Permette di verificare lo stato degli ingressi e delle uscite analogiche e digitali per l'inverter e delle eventuali opzioni.							
		į	MAINTE- NANC	Può verificare lo stato dell'inverter, il tempo di durata previsto, lo stato di errore di comunicazione, informazione sulla versione ROM e informazioni sulla manutenzione.							
		6	LOAD FCTR	Può misurare la corrente massima, media e la coppia di frenatura media, in un tempo prestabilito.							
		7	ALM INF	Può verificare lo stato di funzionamento e lo stato degli ingressi/uscite all'occorrenza dell'ultimo allarme.							
			3	ALM CAU- SE	Può verificare l'ultimo allarme, allarmi verificatisi contemporaneamente e lo storico allarmi. Selezionando l'allarme e premendo [FUNC], vengono mostrate le caratteristiche dell'allarme e indicazioni sulla soluzione.						
					9	DATA COPY	Scrive in memoria le funzioni di un inverter per la copia su un altro inverter.				
	Schermata	\ r:		an accordate della formation to accord							
3	funzioni			co completo delle funzioni, in cui lampeggia quella selezionata							
4	Schermata supplementare		alizza il contenu sull'allarme.	to delle funzioni, consente di modificarne il dato e visualizzare							

Tabella 4-2-1 Schema dei contenuti mostrati per ogni livello

4 Pannello di Comando 37




4-3 Funzionamento del pannello di comando

4-3-1 Modo funzionamento

Il display nel funzionamento normale prevede la visualizzazione dello stato di funzionamento dell'inverter con una guida, oppure la visualizzazione grafica sul funzionamento tramite bar-graph. Attraverso la funzione E45 è possibile commutare tra le due modalità.


1) Guida sul funzionamento (E45=0)





4

2) Bar-graph (E45=1)



4-3-2 Impostazione della frequenza digitale


In modalità funzionamento, premere o o per mostrare e variare la frequenza impostata sul display a LED. Il dato, inizialmente, viene aumentato e diminuito nella più piccola unità possibile. Tenendo premuto o o aumenta la velocità di incremento o decremento. La cifra per il cambio rapido del dato può essere selezionata tramite se in questo modo il dato può essere modificato direttamente. Per salvare le impostazioni della frequenza, premere FUNC DATA.

Premere RESET o PRG per tornare al modo di funzionamento.

Se l'impostazione da pannello di comando non è selezionata, sul display LCD compare il riferimento di freguenza attuale.


Quando viene selezionata la funzione PID, il comando PID può venire regolato allo stesso modo come il valore di processo. (Fare riferimento alla documentazione tecnica per dettagli).

1) Impostazioni (pannello di comando) digitali (F01=0 o C30=0)





2) Impostazione non digitale



4-3-3 Variazione indicazione del display a LED

In funzionamento normale, premere $\frac{\text{FUNC}}{\text{DATA}}$ per variare la grandezza letta sul display a LED.

All'alimentazione dell'inverter è possibile visualizzare con il LED la grandezza programmata con la funzione (E43).


E43	All'arresto		In funzione	Unità	Commenti
L-10	(E44 = 0)	(E44 = 1)	(E44 =0,1)	Offica	Comment
0	Riferimento frequenza	(prima della co	za di uscita 1 impensazione dello rimento)	Hz	
1	Riferimento frequenza	(dopo la com	za di uscita 2 pensazione dello rimento)	Hz	
2	Riferimento frequenza	Riferimer	nto frequenza	Hz	
3	Corrente di uscita	Corren	te di uscita	Α	
4	Tensione di uscita (valore specificato)	Tensione di uscita (valore specificato)		V	
5	Valore di impostazione della velocità sincrona	Veloci	tà sincrona	r/min.	In caso di 4 cifre o
6	Valore di impostazione della velocità di linea	Veloc	ità di linea	m/min.	più, le ultime cifre vengono tagliate, con x10, x100 se-
7	Valore impostato velocità di rotazione del carico	Velocità di ro	tazione del carico	r/min.	gnati sull'indicatore.
8	Valore di calcolo della coppia	Valore di cal	colo della coppia	%	Indicazione ±
9	Consumo di potenza	Consum	io di potenza	kW	
10	Valore impostato PID	Valore ir	npostato PID	-	Mostrato solo quan-
11	Valore di impostazione remota del PID	Valore di impos	stazione remota PID	-	do è attiva la moda- lità di operazione
12	Valore di retroazione PID	Valore di r	etroazione PID	-	PID.

4 Pannello di Comando 39




4-3-4 Schermata menu

La schermata "Menu di Programmazione" è mostrata di seguito. Possono essere mostrate solo quattro righe contemporaneamente. Spostare il cursore con \bigcap o \bigvee per selezionare la riga di interesse, di seguito premere \bigcap_{DATA} per mostrare la schermata relativa.



4-3-5 Impostazione dati delle funzioni

Sullo schermo del "Menu di programmazione", selezionare **"1. DATA SET"** per entrare nella schermata della "Selezione della Funzione" con codici e nomi delle funzioni. Selezionare con FUNC DATA la funzione desiderata.



Il codice della funzione si compone di caratteri alfanumerici. Ad ogni gruppo di funzione sono assegnate lettere alfabetiche uniche.


4 Pannello di Comando



Codice funzione	Funzione	Commenti
F00 - F42	Funzioni fondamentali	
E01 - E47	Funzionalità estese dei morsetti	
C01 - C33	Funzioni di controllo della frequenza	
P01 - P09	Parametri del motore	
H03 - H39	Funzioni per alte prestazioni	
A01 - A18	Parametri alternativi del motore	
o01 - o29	Funzioni opzionali	Possono essere selezionate solo con un'opzione collegata

Tabella 4-3-1

Per scorrere velocemente la schermata di "Selezione delle funzioni", utilizzare >> + \(\) o >> + \(\) per spostare l'indicazioni sullo schermo da un gruppo funzioni all'altro.



Selezionare la funzione desiderata e premere DATA per commutare alla schermata per l' "Impostazione dei dati".

In essa, i valori dei dati su LCD possono essere aumentati o diminuiti fino all'unità più piccola possibile premendo ⋈ o ⋈. Tenendo premuto o v muta progressivamente l'unità soggetta a variazione, consentendo una modifica più rapida dei dati. In caso contrario, selezionare la cifra che deve essere modificata utilizzando >>> e impostare il dato direttamente. Quando i dati vengono modificati, viene mostrato contemporaneamente il valore anteriore alla modifica a scopo di riferimento. Per salvare il dato modificato, premere FUNC DATA .Premendo RESET vengono cancellate le modifiche apportate e si ritorna alla schermata per la "Selezione della funzione". I dati modificati diventano efficaci nelle operazioni dell'inverter dopo essere stati memorizzati con FUNC . Il funzionamento dell'inverter pertanto non cambia se i dati vengono solo modificati. Quando l'impostazione è impedita come nel caso di "Data Protected" o "Data setting invalid during inverter running" apportare le modifiche necessarie. Se i dati non possono essere modificati, accertarsi che non sia verificata una delle condizioni della tabella 4-3-2 della pagina seguente.

4 Pannello di Comando 41



Indicazione	Motivo per modifica impossibile	Metodo di sblocco protezione
LINK ACTIVE	E' abilitata la sola scrittura parametri da comunicazione seriale RS-485.	Inviare un comando di annullamento della funzione di trasmissione dall'RS-485. Arresta l'operazione di "Scrittura" dal collegamento seriale (vedi H30).
NO SIGNAL (WE)	L'abilitazione alla variazione dei parametri può venire legata, tramite una funzione, ad uno degli ingressi digitali.	Tra le funzioni E01 fino a E09 (funzioni programmabili degli ingressi digitali), cambiare quello programmato al valore 19 e permettere l'attivazione della scrittura dati tramite tastiera.
DATA PRTCTD	La protezione dei dati viene selezionata dalla funzione F00.	Modificare la funzione F00 in 0.
INV RUNNING	Viene effettuato un tentativo di modificare una funzione che non può essere modificata durante il funzionamento dell'inverter.	Portare da RUN a Stop lo stato di funzionamento dell'inverter.


4

Tabella 4-3-2

4-3-6 Verifica dati delle funzioni

Sullo schermata del "Menu di Programmazione", selezionare "2. DATA CHECK".

Lo schermo di "Selezione della Funzione" appare successivamente con codici e nomi delle funzioni.




Selezionare la funzione desiderata e premere $\frac{\text{FUNC}}{\text{DATA}}$ per verificare il dato della funzione. Premendo $\frac{\text{FUNC}}{\text{DATA}}$, lo schermo commuta a quello "IMPOSTAZIONE DATI" per la successiva modifica

42 4 Pannello di Comando



4-3-7 Controllo dello stato di funzio-namento

Sullo schermo del "Menu di Programmazione", selezionare "3. OPR MNTR" per visionare lo stato di funzionamento attuale dell'inverter. Utilizzare \bigcirc e \bigcirc per commutare tra le quattro schermate di controllo del funzionamento.




4 Pannello di Comando 43




4-3-8 I/O CHECK

Sullo schermo del "Menu di Programmazione", selezionare "4. I/O CHECK" per visionare lo stato dei segnali di ingresso/uscita analogici e digitali per l'inverter e le eventuali opzioni.



4-3-9 Informazioni sulla manuten-zione


Sullo schermo del "Menu di Programmazione", selezionare "5. MAIN-TENANC" per visionare le informazioni necessarie per la manutenzione e l'ispezione.



4 Pannello di Comando 45

4-3-10 Misurazione dell'indice di carico

Sullo schermo del "Menu di Programmazione", selezionare **"6. LOAD RATE MEASUREMENT"**. Sullo schermo "Misurazione dell'indice di carico", vengono misurate e mostrate la corrente massima, la corrente media e la potenza di frenatura media durante il tempo di misurazione impostato.




_



4-3-11 Informazioni sull'allarme

Sullo schermo del "Menu di Programmazione", selezionare "7. ALARM INFORMATION". Vengono mostrati diversi dati di funzionamento sull'occorrenza dell'ultimo allarme. Utilizzare \(\subseteq e \subseteq \) per commutare tra le nove schermate di dati di informazione sull'allarme.




4 Pannello di Comando 47

4-3-12 Cronologia allarmi e cause

Sullo schermata del "Menu di Programmazione", selezionare "8. ALM CAUSE" per visionare la cronologia degli allarmi.

Premere FUNC per visionare le informazioni sulla soluzione di problemi per l'allarme selezionato.




FUJ1 ELEGIRIG

4-3-13 Copiatura dati


Sullo schermo del "Menu di Programmazione", selezionare "9. DATA COPY" per visionare la schermata copiatura dati. Un'operazione di copiatura viene effettuata con questo ordine: lettura dei dati delle funzioni dell'inverter, rimozione del pannello di comando, inserimento del pannello di comando in un altro inverter e scrittura dei dati sul secondo inverter.

L'opzione di "verifica" consente inoltre di confrontare e verificare le differenze tra i dati immagazzinati nel pannello di comando e i dati immagazzinati nell'inverter.


Lettura dati



4 Pannello di Comando 49







4 Pannello di Comando 51

<DATA COPY> 30G11S-4

COMPLETE


VERIFY

➤ Verifica dati eseguita

Elaborazione errori in modalità copiatura


 Modifiche disattivate durante il funzionamento Se viene tentata un'operazione di scrittura durante il funzionamento dell'inverter o viceversa, apparirà il messaggio di errore visualizzato nella figura seguente.

Dopo aver fermato l'inverter e aver premuto RESET, ritentare l'operazione di scrittura.



2) Errore di memorizzazione


Se viene tentata un'operazione di scrittura prima di aver memorizzato dati nella memoria del pannello di comando tramite la lettura (es. nessun dato), oppure se la taglia inverter dei dati memorizzati non corrisponde a quella dell'inverter su cui andranno scritti, apparirà il seguente messaggio di errore:




3) Errore di verifica

Durante un'operazione di verifica dei dati (verify), se i dati immagazzinati nel pannello di comando sono diversi dai dati immagazzinati nell'inverter, viene mostrato il seguente messaggio di errore per indicare il N° della funzione con diversa impostazione. La verifica dei dati viene sospesa.

Per continuare la verifica dei dati e verificare la presenza di altre differenze di impostazione, premere FUNC DATA. Per arrestare la verifica dei dati e passare ad un'altra operazione, premere RESET.



4-3-14 Modalità allarmi



Comando di individuazione dell'allarme

Funzi		Display LED	Display LCD	Descrizione
		5.	5	Allarme N° 5
		4.	4	Allarme N° 4
		3.	3	Allarme N° 3
		2.	2	Allarme N° 2
		1.	1	Allarme N° 1 (più di due allarmi verificatisi)
		Vuoto	0	Ultimo allarme (solo un allarme verificatosi)
'	•	Vuoto	-1	Cronologia del pe- nultimo allarme
		Vuoto	-2	Cronologia del ter- zultimo allarme
		Vuoto	-3	Cronologia del quartultimo allarme

Codice dell'allarme: si veda la Tabella 6-1-1



5 Selezione delle Funzioni

5-1 Elenco delle Funzioni

F: funzioni fondamentali

N° Funz.	NOME		Display LCD	Gamma di impostazione	Uni- tà	Min. Unità	Preimposta- zioni di fabbrica fino a oltre 22 kW 30 kW		Modifi- cabile durante il funzio- namen- to	Val. im- post. uten- te				
F00	Protezione parametri	F00	DATA PRTC	0, 1	-	-	()	no					
F01	Riferimento frequenza 1	F01	FREQ CMD 1	0 fino a 11	-	-	()	no					
F02	Modalità funzionamento	F02	OPR METHOD	0, 1	-	-	()	no					
F03	Frequenza massima 1	F03	MAX Hz-1	50 fino a 400 Hz	Hz	1	5	0	no					
F04	Frequenza base 1	F04	BASE Hz-1	25 fino a 400 Hz	Hz	1	5	0	no					
F05	Tensione nominale 1 (alla frequenza nominale 1)	F05	RATED V-1	0 V: (Tensione di uscita mai superiore alla tensione di linea) 320 fino a 480 V	V	1	400		400		400		no	
F06	Tensione massima 1 (alla frequenza massima 1)	F06	MAX V-1	320 fino a 480 V	٧	1	400		no					
F07	Tempo di accelerazione 1	F07	ACC TIME1	0,01 fino a 3600 s	s	0,01	6,0	20,0	si					
F08	Tempo di decelerazione 1	F08	DEC TIME1	0,01 11110 a 3000 s	5	0,01	0,0	20,0	31					
F09	Boost di coppia 1	F09	TRQ BOOST1	0,0, 0,1 fino a 20,0	-	0,1	0	,0	si					
F10	Protezione elettronica sovraccarico termico motore 1 (impostazione)	F10	ELECTRN OL1	0, 1, 2	-	-	1		si					
F11	(livello di corrente)	F11	OL LEVEL1	Da 20 fino a 135% della corrente nominale inverter	Α	0,01	Corrente nominale del motore		si					
F12	(costante di tempo termica)	F12	TIME CNST1	0,5 fino a 75,0 min.	min.	0,1	5,0	10,0	si					
F13	Protezione elettronica di sovraccarico	F13	DBR OL	[Fino a 7,5 kW] 0, 1, 2	ı	-	0		si					
1 13	(per resistenza di frenatura)	1 10		[superiore a 11 kW]	-	-			si					

5

5 Selezione delle Funzioni 53

C	3	1
_		Ξ

N° Funz.	NOME		Display LCD	Gamma di impostazione	Uni- tà	Min. Unità	Preimposta- zioni di fabbrica fino a oltre 22 kW 30 kW		Modifi- cabile durante il funzio- namen- to	Val. im- post. uten- te
F14	Riavvio dopo momentanea mancanza di alimentazione (modalità)	F14	RESTART	0 fino a 5	-	-	0		no	
F15	Limite di frequenza (superiore)	F15	H LIMITER	0 fino a 400 Hz	Hz	1	7	0	si	
F16	(inferiore)	F16	L LIMITER				()		
F17	Guadagno segnale analogico riferimento frequenza	F17	FREQ GAIN	0,0 fino a 200,0%	%	0,1	10	0,0	si	
F18	Soglia di frequenza	F18	FREQ BIAS	-400,0 fino a +400,0 Hz	Hz	0,1	0	,0	si	
F20	Frenatura in CC (freq. di inserzione)	F20	DC BRK Hz	0,0 fino a 60,0 Hz	Hz	0,1	0	,0	si	
F21	(intensità)	F21	DC BRK LVL	0 fino a 100%	%	1	()	si	
F22	(durata)	F22	DC BRK t	0,0s (Inattivo) 0,1 fino a 30,0 s	s	0,1	0,0		si	
F23	Frequenza di avvio (valore)	F23	START Hz	0,1 fino a 60,0 Hz	Hz	0,1	0,5		no	
F24	(tempo di mantenimento)	F24	HOLDING t	0,0 fino a 10,0 s	s	0,1	0,0		no	
F25	Frequenza di arresto	F25	STOP Hz	0,1 fino a 6,0 Hz	Hz	0,1	0	,2	no	
F26	Frequenza portante	F26	MTR SOUND	0,75 fino a 15 kHz (55 kW) 0,75 fino a 10 kHz (75 kW)	kHz	1		55 kW) kW)	si	
F27	(tonalità motore)	F27	MTR TONE	0 fino a 3	-	-	()	si	
F30	FMA (tensione di uscita)	F30	FMA V-ADJ	0 fino a 200%	%	1	10	00	si	
F31	(scelta funzione)	F31	FMA FUNC	0 fino a 10	-	-	()	si	
F33	FMP (frequenza impulsi in uscita)	F33	FMP PULSES	300 fino a 6000 p/s (fondo scala)	p/s	1	14	40	si	
F34	(regolazione della tensione)	F34	FMP V-ADJ	0%, 1 fino a 200%	%	1	()	si	
F35	(scelta funzione)	F35	FMP FUNC	0 fino a 10	-	-	()	si	
F36	Tipo di funzionamento relé allarmi 30RY	F36	30 RY MODE	0, 1	-	-	()	no	
F40	Limite di coppia 1 (trasmissione)	F40	DRV TRQ 1	20 fino a 200%, 999	%	1	180 150		si	
F41	(frenatura)	F41	BRK TRQ 1	0%, 20 fino a 200%, 999	%	1	150 100		si	
F42	Parametri controllo vettoriale di coppia motore 1	F42	TRQVECTOR1	0, 1	-	-	()	no	



E: funzionalità estese dei morsetti

N° Funz.	NOME		Display LCD	Gamma di impostazione	Uni- tà	Min. Unità	zio	nposta- ni di brica oltre 30 kW	Modificabile durante il funziona-mento	Val. Imp. uten- te
E01	Funzione morsetto X1	E01	X1 FUNC					0	no	
E02	Funzione morsetto X2	E02	X2 FUNC					1	no	
E03	Funzione morsetto X3	E03	X3 FUNC					2	no	
E04	Funzione morsetto X4	E04	X4 FUNC					3	no	
E05	Funzione morsetto X5	E05	X5 FUNC	0 fino a 32	-	-		4	no	
E06	Funzione morsetto X6	E06	X6 FUNC					5	no	
E07	Funzione morsetto X7	E07	X7 FUNC					6	no	
E08	Funzione morsetto X8	E08	X8 FUNC					7	no	
E09	Funzione morsetto X9	E09	X9 FUNC					8	no	
E10	Tempo di accelerazione 2	E10	ACC TIME2				10,00	100,00	si	
E11	Tempo di decelerazione 2	E11	DEC TIME2	- 0,01 fino a 3600 s			10,00	100,00	si	
E12	Tempo di accelerazione 3	E12	ACC TIME3		s	0,01	15,00	100,00	si	
E13	Tempo di decelerazione 3	E13	DEC TIME3	0,01 1110 4 0000 3	3	0,01	15,00	100,00	si	
E14	Tempo di accelerazione 4	E14	ACC TIME4				3,00	100,00	si	
E15	Tempo di decelerazione 4	E15	DEC TIME4				3,00	100,00	si	
E16	Limite di coppia 2 (trasmissione)	E16	DRV TRQ 2	20 fino a 200%, 999	%	1	180	150	si	
E17	(frenatura)	E17	BRK TRQ 2	0%, 20 fino a 200%, 999	%	1	150	100	si	
E20	Uscita Y1 (selezione funzione)	E20	Y1 FUNC					0	no	
E21	Uscita Y2 (selezione funzione)	E21	Y2 FUNC					1	no	
E22	Uscita Y3 (selezione funzione)	E22	Y3 FUNC	0 fino a 34	-	-		2	no	
E23	Uscita Y4 (selezione funzione)	E23	Y4 FUNC					7	no	
E24	Uscita a contatto Y5A, Y5C (selezione funzione)	E24	Y5 FUNC				1	10	no	

Ŋ

5 Selezione delle Funzioni 55

(J	
•	

N°	NOME		Display LCD	Gamma di	Uni-	Min.	zio	nposta- ni di brica	Modifi- cabile duran- te il	Val.		
Funz.	NOIVIE		ызріаў ЕСБ	impostazioni	tà	Unità	fino a 22 kW	oltre 30 kW	funzio- na- mento	uten- te		
E25	Contatto Y5 RY (modalità eccitazione)	E25	Y5RY MODE	0,1	-	1		0	no			
E30	FAR - Riferimento frequenza raggiunto (isteresi)	E30	FAR HYSTR	0,0 fino a 10,0 Hz	Hz	0,1	2	2,5	si			
E31	FDT1 - Raggiungi- mento frequenza 1 (livello)	E31	FDT1 LEVEL	0 fino a 400 Hz	Hz	1	5	50	si			
E32	(isteresi)	E32	FDT HYSTR	0,0 fino a 30,0 Hz	Hz	0,1	1	,0	si			
E33	Allarme sovraccarico OL1 (modalità intervento)	E33	OL WARNING	0: Calcolo termico 1: Corrente di uscita	-	-	0		0		si	
E34	(livello)	E34	OL1 LEVEL	5 fino a 200%	Α	0,01	Valore nominale del motore		si			
E35	(timer)	E35	OL TIMER	0,1 fino a 60,0 s	S	0,1	10,0		si			
E36	FDT2 - Raggiungi- mento frequenza 2 (livello)	E36	FDT2 LEVEL	0 fino a 400 Hz	Hz	1	50		si			
E37	Allarme sovraccarico OL2 (livello)	E37	OL2 LEVEL	5 fino a 200%	Α	0,01	nomin	lore ale del tore	si			
E40	Coefficiente display A	E40	COEF A	-999,00 fino a 999,00	-	0,01	0,	01	si			
E41	Coefficiente display B	E41	COEF B	-999,00 fino a 999,00	-	0,01	0,	00	si			
E42	Filtro display a LED	E42	DISPLAY FL	0,0 fino a 5,0 s	s	0,1	0	,5	si			
E43	Selezione grandezza visualizzata display a LED (in modalità RUN)	E43	LED MNTR	0 fino a 12	-	-	0		si			
E44	(in modalità STOP)	E44	LED MNTR2	0, 1	-	-		0	si			
E45	Display LCD (selezione grandezza)	E45	LCD MNTR	0, 1	-	-	0		si			
E46	(lingua)	E46	LANGUAGE	0 fino a 5	-	-		1	si			
E47	(contrasto)	E47	CONTRAST	0 (leggero) fino a 10 (forte)	-	-		5	si			

C: funzioni di controllo della frequenza

C01	Salto frequenza 1	C01 JUM	1P Hz 1				0	si	
C02	Salto frequenza 2	C02 JUM	1P Hz 2	0 fino a 400 Hz	Hz	1	0	si	
C03	Salto frequenza 3	C03 JUM	1P Hz 3				0	si	
C04	Isteresi salto frequenza	C04 JUM	1P Hz 4	0 fino a 30 Hz	Hz	1	3	si	



N° Funz.	NOME	Display LCD		Gamma di impostazione	Uni- tà	Min. Unità	Preimp zion fabb fino a 22 kW	ni di	Modifi- cabile durante il funzio- namen- to	Val. im- post. uten- te
	Livelli di frequenza									
C05	(frequenza 1)	C05	MULTI Hz-1				0,0	00	si	
C06	(frequenza 2)	C06	MULTI Hz-2				0,0	00	si	
C07	(frequenza 3)	C07	MULTI Hz-3				0,0	00	si	
C08	(frequenza 4)	C08	MULTI Hz-4				0,0	00	si	
C09	(frequenza 5)	C09	MULTI Hz-5				0,0	00	si	
C10	(frequenza 6)	C10	MULTI Hz-6				0,0	00	si	
C11	(frequenza 7)	C11	MULTI Hz-7	0,00 fino a		0.04	0,0	00	si	
C12	(frequenza 8)	C12	MULTI Hz-8	400,00 Hz	Hz	0,01	0,0	00	si	
C13	(frequenza 9)	C13	MULTI Hz-9				0,0	00	si	
C14	(frequenza 10)	C14	MULTI Hz-10				0,0	00	si	
C15	(frequenza 11)	C15	MULTI Hz-11				0,0	00	si	
C16			MULTI Hz-12				0,0	00	si	
C17	(frequenza 13)	C17	MULTI Hz-13				0,0	00	si	
C18	(frequenza 14)	C18	MULTI Hz-14				0,0	00	si	
C19	(frequenza 15)	C19	MULTI Hz-15				0,0	00	si	
C20	Frequenza di JOG (marcia ad impulsi)	C20	JOG Hz	0,00 fino a 400,00 Hz	Hz	0,01	5,0	00	si	
C21	Funzionamento ciclico (selezione modalità)	C21	PATTERN	0, 1, 2	-	-	C)	no	
C22	(stadio 1)	C22	STAGE 1				0,00) F1	si	
C23	(stadio 2)	C23	STAGE 2	Tempo di			0,00) F1	si	
C24	(stadio 3)		STAGE 3	funzionamento:			0,00		si	
C25	(stadio 4)		STAGE 4	0,00 fino a 6000 s F1 fino a F4 e	S	0,01	0,00		si	
C26	(stadio 5)		STAGE 5	R1 fino a R4			0,00		si	-
C27			STAGE 6				0,00		si	
C28	` ′	C28	STAGE 7				0,00) F1	si	
C30	Riferimento di frequenza 2	C30	FREQ CMD 2	0 fino a 11	-	-	2	2	no	
C31	Soglia (morsetto [12])	C31	BIAS 12	-100,0 fino a +100,0%	%	0,1	0,	0	si	
C32	Guadagno (morsetto [12])	GAIN 12	0,0 fino a +200,0%	%	0,1	0,1 100,0		si		
C33	Filtro riferimento analogico	C33	REF FILTER	0,00 fino a 5,00 s	s	0,01	0,0	05	si	

Ŋ



P: Parametri del Motore

_N°	NOME		Display LCD	_CD Gamma di impostazione		Min. Uni-	Preim zior fabb	ni di	Modifi- cabile durante	Val. im- post.
Funz.			, ,	impostazione		tà	fino a 22 kW	oltre 30 kW	il funzio- namen- to	uten- te
P01	Numero poli motore 1	P01	M1 POLES	2 fino a 14	polo	2	4	1	no	
P02	Motore 1 (potenza in kW)	P02	M1-CAP	Fino a 22 kW: 0,01 fino a 45 kW 30 kW e superiore: 0,01 fino a 500 kW	kW	0,01	Pote del m		no	
P03	(corrente nominale)	P03	M1-Ir	0,00 fino a 2000 A	Α	0,01	Val nomina mot	ale del	no	
P04	(tuning)	P04	M1 TUN1	0, 1, 2	-	-	()	no	
P05	(tuning in linea)	P05	M1 TUN2	0, 1	-	-	()	no	
P06	(corrente a vuoto)	P06	M1-lo	0,00 fino a 2000 A	А	0,01	Val nomina mot	ale del	no	
P07	(impostazione %R1)	P07	M1-%R1	0,00 fino a 50,00%	%	0,01	Valore mot	•	si	
P08	(impostazione %X)	P08	M1-%X	0,00 fino a 50,00%	%	0,01	Valore mot	•	si	
P09	Compensazione del- lo scorrimento	P09	SLIP COMP1	0,00 fino a 15,00 Hz	Hz	0,01	0,0	00	si	

H: funzioni di livello avanzato

H03	Ripristino set di fabbrica	H03	DATA INIT	0, 1	-	1	0	no	
H04	Reset automatico (tentativi)	H04	AUTO-RESET	0, 1 fino a 10 volte	-	1	0	si	
H05	(intervallo di reset)	H05	RESET INT	2 fino a 20 s	S	1	5	si	
H06	Gestione avanzata della ventilazione	H06	FAN STOP	0, 1	-	-	0	si	
H07	Caratteristica della rampa di ACC/DEC (selezione del tipo)	H07	ACC PTN	0, 1, 2, 3	-	-	0	no	
H08	Blocco del senso di rotazione inversa	H08	REV LOCK	0, 1	-	-	0	no	
H09	Modalità di ripresa al volo	H09	START MODE	0, 1, 2	-		0	no	
H10	Funzione di risparmio energetico	H10	ENERGY SAV	0, 1	-	-	0	si	
H11	Modalità di arresto	H11	DEC MODE	0, 1	-	ı	0	si	
H12	Limitazione sovracorrenti istantanee	H12	INST CL	0, 1	-	-	1	no	

(J)



N° Funz.	NOME		Display LCD	Gamma di impostazione	Unità	Min. Uni-	Preim zior fabb	ni di orica	Modifi- cabile durante il funzio-	Val. im- post.
				·		tà	fino a 22 kW	oltre 30 kW	namen- to	uten- te
H13	Riavvio automatico (tempo di riavvio)	H13	RESTART t	0,1 fino a 10,0 s	s	0,1	0,1	0,5	no	
H14	(riduzione della frequenza di uscita)	H14	FALL RATE	0,00 fino a 100,00 Hz/s	Hz/s	0,01	10	,00	si	
H15	(mantenimento tensione CC)	H15	HOLD v	400 fino a 600 V	V	1	470) V	si	
H16	(tempo di ritenuta del consenso di marcia)	H16	SELFHOLD t	0,0 fino a 30,0 s, 999	s	0,1	99	99	no	
H18	Controllo coppia con segnale analogico	H18	TRQ CRTL	0, 1, 2	-	-	()	no	
H19	Drive attivo	H19	AUT RED	0, 1	-	-	()	si	
H20	Controllo PID (selezione modalità)	H20	PID MODE	0, 1, 2	-	-	()	no	
H21	(segnale di retroazione)	H21	FB SIGNAL	0, 1, 2, 3	-	-		1	no	
H22	(guadagno proporzionale)	H22	P-GAIN	0,01 fino a 10,00 volte	-	0,01	0,	10	si	
H23	(guadagno integrale)	H23	I-GAIN	0,0, 0,1 fino a 3600 s	S	0,1	0	,0	si	
H24	(guadagno differenziale)	H24	D-GAIN	0,00s, 0,01 fino a 10,0 s	S	0,01	0,0	00	si	
H25	(filtro del segnale di retroazione)	H25	FB FILTER	0,0 fino a 60,0 s	S	0,1	0	,5	si	
H26	Termistore PTC (selezione del modo)	H26	PTC MODE	0, 1			()	si	
H27	(livello)	H27	PTC LEVEL	0,00 fino a 5,00 V	V	0,01	1,0	60	si	
H28	Cedevolezza caratteristica coppia/ velocità	H28	Gestione caratteristica coppia/velocità	-9,9 fino a 0,0 Hz	Hz	0,1	0,	,0	si	
H30	Collegamento seriale (selezione della funzione)	H30	LINK FUNC	0, 1, 2, 3	-	-	()	Si	
H31	RS485 (indirizzo)	H31	485ADDRESS	1 fino a 31	-	1		1	no	
H32	(Comportamento con errore di trasmissione)	H32	MODE ON ER	0, 1, 2, 3	-	-	()	si	
H33	(timer)		TIMER	0,0 fino a 60,0 s	S	0,1	2		si	
H34	(baud Rate)		BAUD RATE	0, 1, 2, 3, 4	-	-		1	si	
H35	(lunghezza dato)		LENGTH	0, 1	-	-	(si	
H36	(bit di parità)		PARITY	0, 1, 2	-	-	(si	
H37	(bit di stop)	H37	STOP BITS	0 (2 bit), 1 (1 bit)	-	-	()	si	
H38	(tempo di rilevamento errore assenza risposta)	H38	NO RES t	0 (Nessun rilevamento), 1 fino a 60 s	s	1	()	Si	
H39	(intervallo di risposta)	H39	INTERVAL	0,00 fino a 1,00 s	S	0,01	0,0	01	si	

Ŋ

A: parametri secondo motore

N° Funz.	NOME		Display LCD	Gamma di impostazione	Unità	Min. Uni- tà	Preim zior fabb fino a 22 kW	ni di	Modifi- cabile durante il funzio- namen- to	Val. im- post. uten- te
A01	Frequenza massima motore 2	A01	MAX Hz-2	50 fino a 400 Hz	Hz	1	5	0	no	
A02	Frequenza Basemotore 2	A02	BASE Hz-2	25 fino a 400 Hz	Hz	1	5	0	no	
A03	Tensione nominale motore 2	A03	RATED V-2	0, 320 fino a 480 V	V	1	40	00	no	
A04	Tensione massima motore 2	A04	MAX V-2	320 fino a 480 V	V	1	40	00	no	
A05	Boost di coppia motore 2	A05	TRQ BOOST2	0,0, 0,1 fino a 20,0	-	-	0	,0	si	
A06	Protezione elettronica sovraccarico termico motore 2 (impostazione)	A06	ELCTRN OL2	0, 1, 2	-	-		1	si	
A07	(livello di corrente)	A07	OL LEVEL2	Da 20 fino a 135% della corrente nominale inverter	Α	0,01	Val nomin mot		si	
A08	(costante di tempo termica)	A08	TIME CNST2	0,5 fino a 75,0 min	min	0,1	5,0	10,0	si	
A09	Parametri controllo vettoriale di coppia motore 2	A09	TRQVECTOR2	0, 1	-	-	()	no	
A10	Numero poli motore 2	A10	M2 POLES	2 fino a 14 poli	polo	2	4	1	no	
A11	Motore 2 (potenza in kW)	A11	M2-CAP	Fino a 22 kW:0,01 fino a 45 kW 30 kW e superiore: 0,01 fino a 500 kW	kW	0,01	Pote del m		no	
A12	(corrente nominale)	A12	M2-Ir	0,00 fino a 2000 A	Α	0,01	Valore mot	tipico tore	no	
A13	(tuning)		M2 TUN1	0, 1, 2	-	-	()	no	
A14	(tuning in linea)	A14	M2 TUN2	0, 1	-	-)	no	
A15	(corrente a vuoto)	A15	M2-lo	0,00 fino a 2000 A	Α	0,01	Valore mot		no	
A16	(impostazione %R1)	A16	M2-%R1	0,00 fino a 50,00%	%	0,01	Valore mot		si	
A17	(impostazione %X)	A17	M2-%X	0,00 fino a 50,00%	%	0,01	Valore mot	-	si	
A18	(compensazione dello scorrimento 2)	A18	SLIP COMP2	0,00 fino a 15,00 Hz	Hz	0,01	0,	00	si	

(J



5-2 Descrizione delle funzioni

F: Funzioni Fondamentali

F00 Protezione parametri

 Consente di evitare modifiche indesiderate dei parametri tramite il pannello di comando.

											DEFAULT
F	0	0	D	Α	Т	Α	Р	R	Т	С	0

Valore di impostazione 0: i dati possono essere modificati.

1: i dati non possono essere modificati.

[Procedura di impostazione]

da 0 a 1: Premere i tasti STOP e \(\subseteq \) contemporaneamente per modificare il valore da 0 a 1, poi premere \(\frac{FUNC}{DATA} \) per convalidare la modifica.

da 1 a 0: Premere i tasti STOP e v contemporaneamente per modificare il valore da 1 a 0, poi premere FUNC per convalidare la modifica.

F01 Riferimento frequenza 1

 Questa funzione seleziona il metodo di impostazione del riferimento di freguenza.

Funzioni correlate: da **E01** a **E09** (valori 17, 18), **C30**

											DEFAULT
F	0	1	F	R	Е	Q	С	М	D	1	0

- 0: impostazione tramite pannello di comando (tasti ⟨√|)√)
- 1: impostazione tramite ingresso di tensione (morsetto [12] (0 fino a +10 V) + morsetto [V2](0 fino a +10 V))
- 2: impostazione tramite ingresso di corrente (morsetto [C1] (4 fino a 20 mA)).
- 3: impostazione tramite ingresso di tensione + ingresso di corrente (morsetto [12] +morsetto [C1]) (-10 fino a +10 V + 4 fino a 20 mA).
- 4: inversione di velocità con polarità (morsetto [12] (-10 fino a +10 V))
- 5: inversione di velocità con polarità del segnale (morsetto [12]+[V2]+[V1](Opzione¹⁾) (-10 fino a +10 V))
- 6: impostazione a riferimento inverso (morsetto [12] +[V2] (+10 V fino a 0))

Funzioni correlate: **E01** fino a **E09** (valore **21**)

7: impostazione a riferimento inverso (morsetto [C1] (20 fino a 4 mA))

Funzioni correlate: **E01** fino a **E09** (valore **21**)

8: impostazione comando UP/DOWN 1 (valore iniziale frequenza = 0) (morsetti [UP] e [DOWN])

Funzioni correlate: **E01** fino a **E09** (valori **17**, **18**)

9: impostazione comando UP/DOWN 2 (valore iniziale frequenza = ultimo valore) (morsetti [UP] e [DOWN]) Si veda la spiegazione delle funzioni E01 fino a E09 per dettagli.


Funzioni correlate: **E01** fino a **E09** (valori **17, 18**)


10:impostazione cicli di lavoro. Si veda la spiegazione delle funzioni C21 fino a C28 per dettagli.

Funzioni correlate: C21 fino a C28

- 11:impostazione tramite ingresso digitale o ingresso con treno di impulsi. Opzionale¹⁾.
- 1) Per dettagli, si veda il manuale delle istruzioni all'argomento sulle opzioni.

Inversione del riferimento





Morsetto di ingresso analogico [C1]

5 Selezione delle Funzioni



F02 Modalità di funzionamento

 Questa funzione imposta il tipo di comando per il funzionamento (marcia e arresto motore).

_												
ſ	П	0	?)	О	П	NΛ	Т	Г)	ח	Λ
ı	Г	U	_	O	Г	Γ	IVI		11	U	ט	U
L												

Impostazione del valore

0: Funzionamento da pannello di comando (tasti FWD REV STOP).

Premere FWD per rotazione in avanti.

Premere REV per rotazione all'indietro.

Premere STOP per decelerare fino all'arresto.

I comandi [FWD] e [REV] ai morsetti vengono ignorati.

 Funzionamento morsettiera (morsetti [FWD] e [REV]). Questa funzione può essere modificata solo quando i morsetti FWD e REV sono aperti. La commutazione REMOTO/LOCALE dal pannello di comando cambia automaticamente il valore di impostazione di questa funzione.




Diagramma a blocchi di impostazione della frequenza

CJ



F03 Frequenza massima 1

 Questa funzione imposta la frequenza massima di uscita per il motore 1.

DEFAUL

_												
I	F	0	3	М	Α	Х	Н	Z	-	1		50

Gamma di impostazione: 50 fino a 400 Hz

L'impostazione di un valore superiore al valore nominale della macchina da azionare può causare danni al motore o alla macchina stessa. Impostare la velocità nominale del motore.

F04) Frequenza base 1


 Questo valore di frequenza delimita la regione di funzionamento a coppia nominale del motore 1 o altresì la frequenza di uscita alla tensione nominale. Eguagliare i valori nominali del motore.

F 0 4 B A S E H z - 1 50

Gamma di impostazione: 25 fino a 400 Hz

Nota: Quando il valore di impostazione della frequenza base 1 è superiore a quello della frequenza massima 1, la tensione di uscita non raggiunge il valore nominale perché la frequenza massima limita la frequenza di uscita.

Tensione di uscita



F05 Tensione nominale 1

 Questa funzione imposta la tensione nominale in uscita al motore 1. Tenere presente che non si può ottenere una tensione superiore alla tensione di alimentazione (ingresso).

DEFAULT

F 0 5 R A	A T E D	V - 1	400
------------------	---------	-------	-----

Gamma di impostazione: 0, 320 fino a 480 V

Il valore 0 inibisce la funzione di regolazione della tensione, con il risultato che l'uscita della tensione è proporzionale alla tensione di ingresso.

Nota: Quando il valore impostato della tensione nominale 1 supera la tensione massima di uscita 1, la tensione di uscita non raggiungerà la tensione nominale poiché limitata dalla tensione massima.

F06 Tensione massima di uscita 1

 Questa funzione imposta il valore massimo della tensione di uscita per il motore 1. Tenere presente che non può essere emessa una tensione superiore alla tensione di alimentazione. (ingresso).

_											
I	F	0	6	М	Α	Χ	V	-	1		400

Gamma di impostazione: 320 fino a 480 V

F07 Tempo di accelerazione 1 F08 Tempo di decelerazione 1

Questa funzione imposta l'intervallo di tempo di accelerazione per la frequenza di uscita dall'avvio fino al raggiungimento della frequenza massima e l'intervallo di tempo di decelerazione dalla frequenza massima fino all'arresto.

F	0	7	Α	С	С	Т	I	М	Е	1	6.0
F	0	8	D	Ε	С	T	Ι	М	Е	1	6.0

Gamma di impostazione


Tempo di accelerazione 1: 0,01 fino a 3.600 secondi Tempo di decelerazione 1: 0,01 fino a 3.600 secondi

5 Selezione delle Funzioni

I tempi di accelerazione e decelerazione sono rappresentati dalle prime 3 cifre significative.Regolare i tempi di accelerazione e decelerazione tenendo presente la frequenza massima. Il rapporto tra il riferimento di frequenza impostato e la coppia dei tempi di accelerazione/decelerazione è il seguente:

Frequenza impostata = frequenza massima


Il tempo per il raggiungimento della frequenza impostata coincide con il tempo di accelerazione impostato (idem per la decelerazione).



Tempo di accelerazione Tempo di decelerazione

Frequenza impostata < Frequenza massima

Il tempo per il raggiungimento della frequenza impostata differisce dal tempo di accelerazione impostato. Intervallo di tempo effettivo di accelerazione (decelerazione) = valore impostato x (frequenza impostata/frequenza massima)



Tempo di accelerazione Tempo di decelerazione

Nota: Se i tempi di accelerazione e decelerazione impostati sono troppo brevi, oppure la coppia di resistenza e il momento di inerzia del carico sono alti, viene attivata la funzione di limitazione della coppia o di prevenzione dello stallo, prolungando in questo modo l'intervallo di tempo stabilito.

F09 Boost di coppia 1

 Funzione relativa al motore 1. Con questo parametro si può influire sulla regolazione del rapporto V/f del motore, da cui dipende la coppia del motore. Nella selezione va tenuto conto dei seguenti fattori:

												DEITOLI
F	0	9	T	R	Q	В	0	0	S	T	1	0.0

- effettuare la selezione in base alle caratteristiche del carico scegliendo tra boost di coppia automatico, boost per caratteristica quadratica della coppia, coppia proporzionale o carico a coppia costante.
- l'aumento della coppia motore (dipendente proporzionalmente dal rapporto V/f), può risultare insufficiente specie a basse velocità. Il flusso magnetico del motore, insufficiente a causa della predominanza della caduta di tensione a statore, può essere incrementato con l'aumento del boost di coppia.

Impostazio- ne	Caratteristiche selezionate
0,0	Boost di coppia automatico. Regolazione automatica del boost di coppia, adatto ad un carico a coppia costante (o a variazione lineare)
da 0,1 a 0,9	Boost di coppia ottimale per carichi a variazione di coppia quadratica, come pompe o ventilatori.
da 1,0 a 1,9	Boost di coppia adatto a carichi di classe media: con caratteristica di coppia quadratica e coppia costante (variazione lineare)
da 2,0 a 20,0	Coppia costante (variazione lineare)

Caratteristiche della coppia


Coppia Coppia proporzionale quadratica Tensione di uscita V Tensione di uscita V 100 [↑]Tensione nominale 1 100 Tensione nominale 1 % Frequenza Frequen-# 0.9 base 1 za base 1 10% # 0.1 Frequenza di uscita f Frequenza di uscita f

Ć

FUJ1

Coppia costante

Tensione di uscita V



Nota: Poiché un valore alto di boost di coppia determina sovraeccitazione nella gamma a bassa velocità, un funzionamento continuato può causare un surriscaldamento del motore. Verificare le caratteristiche del motore comandato.

- F10 Protezione elettronica sovraccarico termico motore 1 (impostazione)
- F11 Protezione elettronica sovraccarico termico motore 1 (livello di corrente)
- F12 Protezione elettronica sovraccarico termico motore 1 (costante di tempo termica)

La protezione elettronica di sovraccarico per il motore 1 attraverso i dati di frequenza di uscita, corrente di uscita e costante di tempo termica, interviene per evitare un surriscaldamento del motore quando il 150% del valore di corrente impostato fluisce per il tempo impostato tramite F12 (costante di tempo termica).

 Questa funzione specifica se azionare la protezione elettronica di sovraccarico termico per il motore e ottimizzarla per il motore collegato. A seconda dei tipi di motore collegati, il livello di funzionamento viene adeguato, secondo le caratteristiche di raffreddamento del motore, nella gamma delle basse velocità.

DEF

F 1 0 E L C T R N O L 1 1

Impostazione


del valore 0: Inattivo

- 1: Attivo
 - (per motori autoventilati)
- 2: Attivo (per motori con ventilazione assistita)

 Imposta la taratura (valore di corrente) del relé elettronico termico di protezione da sovraccarico. Immettere un valore da 1 a 1,1 volte il valore nominale di corrente del motore.




La gamma di impostazione è dal 20 fino al 135% della corrente nominale dell'inverter.



Livello di funzionamento relé


 Si può impostare il tempo di intervento del relé a seguito della circolazione del 150% del livello di regolazione di corrente impostato.

DEFAULT



Nei modelli da 30 kW in poi, default = 10.0

La gamma di impostazione è da 0,5 fino a 75,0 minuti (a passi di 0,1 minuti).



5 Selezione delle Funzioni



F13 Protezione elettronica di sovrac-(per resistenza di frenatura)

• Questa funzione controlla l'uso frequente e il tempo di funzionamento continuo della resistenza di frenatura per evitarne il surriscaldamento.

										DEFAULT
F	1	3	D	В	R	0	L			1

Per modelli da 11 kW in poi, default = 0

Taglia dell'inverter	Funzionamento
7,5 kW o inferiore	Inattivo Inattivo (resistenza frenante incorporata) Attivo (resistenza frenante esterna)
11 kW o superiore	0: Inattivo

F14 Riavvio dopo momentanea mancanza di alimentazione (modalità)

Questa funzione seleziona il funzionamento nel caso di una momentanea mancanza di alimentazione.

Può essere selezionata la funzione per il rilevamento di una momentanea mancanza di alimentazione e l'attivazione di una funzione di protezione (per es. contatto allarme, indicazione dell'allarme, interruzione uscita inverter) per sottotensione.

Può essere anche selezionata la funzione di riavvio automatico (per avviare automaticamente un motore in folle senza arrestarlo) se la tensione di alimentazione viene ripristinata.

DEFAULT **F** 1 4 R E S T A R T 0

Gamma di impostazione: 0 fino a 5 La seguente tabella elenca i dettagli della

funzione. Imposta-Nome della Funzionamento in caso di momentanea Funzionamento in caso di

zione	funzione	mancanza di alimentazione	ripristino dell'alimentazione
0	Inattivo (trip imme- diato dell'in- verter)	Se viene rilevata sottotensione, si verifica immediatamente un allarme con indicazione di sottotensione (LU). L'uscita inverter è sospesa causando l'arresto per inerzia del motore.	L'applicazione non viene riavvia- ta automaticamente. Impartire un comando di reset e un co- mando di marcia per riavviare il motore.
1	Inattivo (allarme in- verter al ri- pristino rete)	Se viene rilevata sottotensione, l'uscita inverter è sospesa causando l'arresto per inerzia del motore. Non viene attivato alcun allarme.	Un allarme per sottotensione (LU) viene attivato al ripristino dell'alimentazione. L'applicazione non viene riavviata automaticamente. Impartire un comando di reset e un comando di marcia per riavviare il motore.
2	Inattivo (trip dell'in- verter dopo una decele- razione per arresto, in caso di una momenta- nea man- canza di ali- mentazione)	Quando la tensione bus DC raggiunge il livello di tensione per la "continuità dell'operazione" (H15), ha luogo una decelerazione controllata con successivo arresto. L'inverter sfrutta l'energia di inerzia del carico per mantenere elevata la tensione del bus DC controllando il motore fino al suo arresto, dopodiché viene attivato un allarme di sottotensione (LU). L'inverter diminuirà automaticamente il tempo di decelerazione se necessario. Se il valore di energia per inerzia del carico è basso e il livello di sottotensione (fisso) viene raggiunto prima che il motore si sia arrestato, viene attivato immediatamente il guasto di sottotensione e il motore si arresterà per inerzia.	L'applicazione non viene riavviata automaticamente. Impartire un comando di reset e un comando di marcia per riavviare il motore.

C

Impo- stazion	Nome della funzione	Funzionamento in caso di una momentanea mancanza di alimentazione	Funzionamento in caso di ripri- stino dell'alimentazione
3	Attivo (auto-mante- nimento per carichi ad alta inerzia)	Quando la tensione bus CC raggiunge il livello di tensione per la "continuità dell'operazione" (H15), viene sfruttata l'energia del carico per mantenere la tensione del bus DC elevata e prolungare il funzionamento del motore. Il tempo di decelerazione, viene regolato automaticamente per mantenere il livello adeguato della tensione di bus DC. Se viene rilevata sottotensione, non viene attivata la funzione di protezione, ma l'uscita inverter viene interrotta, causando l'arresto per inerzia del motore.	Il motore viene riavviato automaticamente. Se il ripristino dell'alimentazione avviene durante la funzione di auto-mantenimento, l'inverter accelera direttamente fino a raggiungere la frequenza originaria. Se viene rilevata sottotensione, il funzionamento si riavvia automaticamente con la frequenza erogata al momento del rilevamento della sottotensione.
4	Attivo (riavvio con la frequenza al momento della momentanea mancanza di alimentazione)	Se viene rilevata sottotensione, non viene attivata la funzione di protezione, ma l'uscita inverter viene interrotta, causando l'arresto per inerzia del motore.	Il funzionamento si riavvia auto- maticamente con la frequenza erogata al momento del rileva- mento della sottotensione.
5	Attivo (riavvio con la frequenza di avvio: per ca- richi a bassa inerzia)	Se viene rilevata sottotensione, non viene attivata la funzione di protezione, ma l'uscita bloccata.	Il riavvio sarà automatico e con la frequenza impostata tramite F23, "Frequenza di avvio".

S

I codici di funzione H13 fino a H16 controllano il riavvio dopo una momentanea mancanza di alimentazione. Queste funzioni dovrebbero essere comprese e utilizzate.

Anche la funzione di ripresa (ricerca di velocità) può essere selezionata come un metodo di riavvio quando l'alimentazione viene ripristinata in seguito ad una momentanea mancanza di alimentazione. (Per dettagli sulle impostazioni, si veda il codice della funzione H09).


La funzione di ripresa ricerca la velocità del motore in arresto folle per riavviarlo senza shock meccanici.

La riduzione di velocità in un arresto folle, dipende sempre dall'inerzia dell'intero sistema. Quando la funzione di ripresa è attiva, è necessario un tempo di ricerca della velocità. La frequenza originaria può essere ripristinata più velocemente quando tale funzione è inattiva e il funzionamento viene riavviato con la frequenza precedente alla momentanea mancanza di alimentazione.

La funzione di ripresa funziona nella gamma da 5 fino a 120 Hz. Se la velocità rilevata si trova al di fuori di questa gamma, riavviare il motore tramite la funzione di riavvio standard.

5 Selezione delle Funzioni 67





Nota: le linee tratteggiate indicano la velocità del motore.




F15 Limite di frequenza superiore F16 Limite di frequenza inferiore

 Questa funzione imposta i limiti superiori e inferiori della frequenza erogata.

F	1	5	Н	L	I	М	I	Т	Е	R	70
F	1	6	L	L	ı	М	ı	Т	Е	R	0

Valori di impostazione: 0 fino a 400 Hz Frequenza impostata




- L'uscita dell'inverter va dalla frequenza di avvio (dopo il comando di RUN) e termina con la frequenza di stop.
- Se il valore limite superiore è inferiore al valore limite inferiore, il valore limite superiore prevale sul valore limite inferiore.

F17 Guadagno segnale analogico riferimento frequenza

 Questa funzione regola la pendenza della retta che lega il segnale analogico di riferimento frequenza e il valore di frequenza impostata.

											DEFAULT
F	1	7	F	R	Е	Q	G	Α	ı	N	100.0

La relazione è quella sottoriportata




F18 Soglia di frequenza

 Questa funzione imposta una soglia di frequenza applicata al valore impostato con l'ingresso analogico.

			_								
F	1	8	F	R	Е	Q	В	ı	Α	S	0.0

Il significato è mostrato nella figura sottostante. Quando la frequenza soglia è superiore alla frequenza massima, essa è limitata alla frequenza massima; se è inferiore a -frequenza massima, essa è limitata a -frequenza massima.



F20 Frenatura in CC (frequenza di inserzione)

F21 Frenatura in CC (intensità)

F22 Frenatura in CC (durata)

Frequenza di inserzione: questo valore di frequenza determina il valore di frequenza al quale, durante la rampa di decelerazione, (dopo comando di STOP), si attiva la funzione di frenatura in corrente continua.

											DEFAULT
F	2	0	F	R	Е	Q	G	Α	I	N	0.0

Valori di impostazione: 0 fino a 60 Hz

Ŋ

 Livello di funzionamento: questa funzione imposta in percentuale sulla corrente nominale dell'inverter, il livello della corrente di uscita durante la frenatura in CC.

 F
 2
 1
 D
 C
 B
 R
 K
 L
 V
 L
 0

Valori di impostazione: 0 fino a 100%

 Tempo: Questa funzione imposta la durata dell'operazione di frenatura con corrente continua.

 F
 2
 2
 D
 C
 B
 R
 K
 t
 0.0

Valore di

impostazione 0,0: Inattivo

0,1 fino a 30,0 secondi



ATTENZIONE

Non utilizzare la funzione di frenatura dell'inverter per un mantenimento meccanico. **Rischio di lesioni.**

F23

Frequenza di avvio (valore)

F24

Frequenza di avvio (tempo di mantenimento)

F25

Frequenza di arresto

La frequenza di avvio può essere impostata per ottenere la coppia allo spunto, che viene mantenuta finché viene correttamente stabilito il flusso magnetico del motore.

 Valore: questa funzione imposta la frequenza alla partenza motore.


F 2 3 S T A R T H z 0.5

- Valori di impostazione: 0,1 fino a 60 Hz
- Tempo di mantenimento: questa funzione imposta il tempo per cui viene mantenuta la frequenza di avvio.


 F
 2
 4
 H
 O
 L
 D
 I
 N
 G
 t
 0.0

- Impostazione: 0,1 fino a 10,0 secondi
- Il tempo di mantenimento non è attivo al momento di una commutazione tra FWD e REV.
- Il tempo di mantenimento non è incluso nel tempo di accelerazione.
- Il tempo di mantenimento è inoltre valido quando vengono selezionati i cicli di lavoro (C21). Il tempo si imposta con il valore di timer.
- Questa funzione imposta la frequenza all'ar-

resto.



Valori di impostazione: 0,0 fino a 6,0 Hz



Non si ottiene la partenza motore se la frequenza di avvio è inferiore alla frequenza di stop o se il riferimento di frequenza è inferiore alla frequenza di arresto.

F26 Frequenza portante

 Questa funzione regola la frequenza di portante, che determina la precisione nella ricostruzione della forma d'onda di alimentazione del motore. L'abbassamento di tale parametro aumenta in modo proporzionale il rumore acustico prodotto dal motore durante il suo funzionamento, ma cala il livello complessivo dei disturbi elettrici emessi dal cavo di uscita di connessione del motore, nonché quello delle correnti di perdita dell'intero sistema inverter, cavo e motore.

											DEFAULT
F	2	6	M	T	R	S	0	U	Ν	D	15

Per modelli da 11 kW in poi, default = 10

Serie	Motore nominale applicato	Gamma di impostazione
G11S	55 kW o inferiore	0,75 fino a 15 kHz
0110	75 kW o superiore	0,75 fino a 10 kHz

Frequenza portante	Bassa	Alta
Rumore acustico del motore	Alto	Basso
Forma d'onda corrente di uscita	Distorta	Buona
Corrente di perdita	Contenuta	Elevata
Disturbi elettrici	Contenuti	Elevati

CJ



Note:

- La riduzione di questo valore peggiora la forma d'onda della corrente di uscita (inducendo armoniche superiori), aumentando le perdite del motore e la sua temperatura.
- 2. L'aumento di questo valore migliora la forma d'onda della corrente aumentando nel contempo le perdite di commutazione dell'inverter e la sua temperatura.

F27 Tonalità motore

 La tonalità di rumore del motore può essere alterata quando la frequenza portante è di 7 kHz o inferiore. Utilizzare questa funzione come prescritto.

											DLIAULI
F	2	7	M	Т	R	T	0	N	Е		0

Valori di impostazione: 0, 1, 2, 3

F30 FMA (tensione di uscita)


F31 FMA (scelta funzione)

I dati monitorati (frequenza, corrente etc.) attraverso l'uscita in tensione continua del morsetto FMA, possono venire regolati in ampiezza.

 Questa funzione regola in percentuale su 10 VDC il valore della tensione in uscita dal morsetto FMA, quando il valore per la grandezza selezionata mediante F31 è del 100%. Può essere impostato un valore da 0 fino a 200% con risoluzione dell'1%.

											DEFAULT
F	3	0	F	M	Α	V	-	Α	D	J	100

Valori di impostazione: 0 fino a 200%



 Questa funzione seleziona la grandezza cui è proporzionale la tensione al morsetto FMA.

F	3	1	F	М	Α	F	U	Ν	С		0

Impo- stazio- ne	Grandezza	Valore di fondo scala
0	Frequenza di uscita 1 (prima della com- pensazione dello scorrimento)	Frequenza massima di uscita
1	Frequenza di uscita 2 (dopo la compen- sazione dello scorrimento)	Frequenza massima di uscita
2	Corrente di uscita	Corrente nominale di uscita dell'inverter x 2
3	Tensione di uscita	500 V
4	Coppia di uscita	Coppia nominale del motore x 2
5	Fattore di carico	Carico nominale del motore x 2
6	Consumo di po- tenza	Uscita nominale dell'inverter x 2
7	Valore di retroa- zione PID	100% del valore di retro- azione
8	Valore di retroa- zione PG (solo quando l'opzione è installata)	Velocità sincrona a frequenza massima
9	Tensione BUS DC	1.000 V
10	AO universale	0 fino a 10 V di uscita attraverso il collegamento RS485 e non legato al funzionamento dell'inverter.

F33 FMP (frequenza impulsi in uscita)

F34 FMP (regolazione della tensione)

F35 FMP (scelta funzione)

I dati sul funzionamento (es. frequenza di uscita, corrente di uscita etc.) possono essere emessi al morsetto FMP come treno di impulsi di tensione. Sarà possibile connettere a questa uscita anche uno strumento analogico che fornirà l'indicazione proporzionale al valor medio del treno di impulsi.

5 Selezione delle Funzioni 71




Quando il segnale viene inviato ad un contaimpulsi digitale o ad altro strumento come uscita ad impulsi, impostare la frequenza degli impulsi in F33 al valore prescelto e la tensione in F34 a 0%.

Quando il dato viene inviato ad un strumento analogico o ad altro strumento che ne elabora il valore di tensione media, il valore di tensione impostato in F34 determina la tensione media e la frequenza degli impulsi in uscita in F33, viene fissato a 2.670 (p/s).

 Questa funzione imposta la frequenza degli impulsi dell'uscita FMP nella gamma da 300 fino a 6000 (p/s) con incrementi di 1 p/s.

 F
 3
 3
 F
 M
 P
 P
 U
 L
 S
 E
 S
 1440

Valori di impostazione: 300 fino a 6,000 p/s



Frequenza impulsi (p/s) = 1/TDuty cycle (%) = $T1/T \times 100$ Tensione media (V) = $15.6 \times T1/T$

 Questa funzione imposta la tensione media dell'uscita a impulsi al morsetto FMP.

											DEFAULT
F	3	4	F	М	Р	٧	-	Α	D	J	0

Valori di impostazione

0%: La frequenza ad impulsi varia al variare della grandezza selezionata in F35. (Il valore massimo è il valore impostato in F33).

1 fino a 200%:

La frequenza degli impulsi è fissata a 2.670 p/s. Con questo valore si regola in percentuale su 10 VDC il valore della tensione in uscita dal morsetto FMP, quando il valore per la grandezza selezionata mediante F35 è del 100%. Può essere impostato un valore da 0 fino a 200% con risoluzione dell'1% (il duty cycle degli impulsi varia).

 Questa funzione seleziona la grandezza da monitorare attraverso l'uscita FMP.

| F | 3 | 5 | F | M | P | | F | U | N | C | | 0

Per le grandezze selezionabili e le modalità di impostazione si veda la F31.


F36 Tipo di funzionamento relé allarmi 30Ry

 Questa funzione specifica se attivare (eccitare) il relé dell'uscita di allarme (30Ry) per ogni guasto, in stato normale o in stato di allarme.

F	3	6	3	0	R	Υ	M	0	D	Е	0

Impo- sta- zione	Funzionamento
0	Normalmente 30A-30C OFF, 30B-30C: ON Con anomalia 30A-30C ON, 30B-30C: OFF
1	Normalmente 30A-30C:ON, 30B-30C: OFF Con anomalia 30A-30C: OFF, 30B-30C: ON

 Quando il valore impostato è 1, i contatti 30A e 30C si chiude quando è stabilita la tensione di comando dell'inverter (circa un secondo dopo l'accensione).



F40 Limite di coppia 1 (trasmissione) F41 Limite di coppia 1 (frenatura)

 La funzione di limitazione di coppia calcola la coppia del motore dalla tensione di uscita, dalla corrente e dal valore di resistenza primaria del motore e controlla la frequenza in modo che il valore calcolato non superi il limite impostato. Questa operazione consente all'inverter di continuare il funzionamento sotto il limite impostato, anche quando si verifica un cambiamento improvviso nella coppia di carico.

(J)



- Selezionare i valori limite per la coppia di trasmissione e per la coppia frenante.
- Quando viene attivata questa funzione, i tempi di accelerazione e decelerazione possono superare i valori impostati.

<=30 kW >=30 kW

F	4	0	D	R	٧	Т	R	Q	1	180	150
F	4	1	В	R	K	Т	R	Q	1	150	100

Funzione	Impostazione	Funzionamento				
Limite di coppia (trasmis- sione)	20% fino a 200%	La coppia viene limitata al valore di impostazione.				
	999	Limitazione di coppia inattiva				
	da 20% a 200%	La coppia viene limitata al valore di impostazione.				
Limite di coppia (frenatura)	0	Previene automatica- mente il trip per OU dovu- to all'effetto di rigenerazione del carico.				
	999	Limitazione di coppia inattiva				



PERICOLO

Quando viene selezionata la funzione "limite di coppia", può accadere che il funzionamento reale dell'applicazione differisca da quello impostato, per tempo di accelerazione, decelerazione o per velocità. La macchina dovrebbe essere progettata in modo tale da garantire un funzionamento sicuro anche qualora la dinamica dell'applicazione non eguagliasse i valori impostati.

Parametri controllo vettoriale di coppia motore 1

Per ottenere una coppia del motore più elevata alle diverse situazioni di carico, la funzione sempre attiva di controllo vettoriale della coppia, di cui questo inverter è dotato, permette di ottimizzare i vettori di tensione e di corrente al motore, ricalcolandoli in ogni situazione di carico. L'impostazione ad 1 di questo parametro, varia automaticamente le due impostazioni caratteristiche di tale controllo (funzioni F09 e P09), nel modo illustrato qui di seguito.

Impostazione	Funzionamento
0	Inattivo
1	Attivo

Funzioni correlate: **F09 e P01** fino a **P09**

F 4 2 T R Q V E C T O R 1 0

- F09 Boost di coppia 1
 Viene impostato automaticamente a 0,0 (boost di coppia automatico).
- P09 Valore della compensazione dello scorrimento. Viene attivato un valore di compensazione di scorrimento preimpostato.
 Quando in P09 è impostato 0,0, viene applicato il valore della compensazione dello scorrimento per il motore trifase standard FUJI ELECTRIC. In caso contrario, viene applicato il valore scritto.
- Per un utilizzo ottimale della funzione di controllo vettoriale verificare le seguenti condizioni:
- Deve essere presente solo un motore.
 Il collegamento di due o più motori rende difficile un controllo accurato.
- 2. I dati della funzione (corrente nominale P03, corrente a vuoto P06, %R1 P07 e %X P08) del motore 1 devono essere aggiornati a quelli del motore collegato. Quando viene utilizzato un motore trifase standard FUJI ELECTRIC, l'impostazione della taglia (funzione P02) assicura l'impostazione corretta dei dati soprariportati. Per altri motori, dovrebbe essere effettuata un'operazione di tuning automatico.
- 3. La corrente nominale del motore non deve essere molto inferiore alla corrente nominale dell'inverter. Dovrebbe essere utilizzato un motore inferiore al massimo di due taglie di potenza rispetto al motore nominale applicato per l'inverter in uso. In caso contrario effettuare l'operazione di auto-tuning (vedi parametro P04).
- Per contenere le correnti di fuga ed assicurare un controllo accurato, la lunghezza del cavo tra l'inverter e il motore non dovrebbe superare i 50 m.
- 5. Quando è collegata un'induttanza tra inverter e motore o comunque quando l'impedenza del circuito di uscita non sia trascurabile, utilizzare P04, "Auto-tuning" per aggiornare i dati del circuito di uscita.

Se queste condizioni non vengono soddisfatte, impostare F42 a 0 (Inattivo).

E: funzionalità estese dei morsetti

E01 Funzione morsetto X1

E09 Funzione morsetto X9

 Ogni funzione dei morsetti di ingresso digitale X1 fino a X9 può essere impostata come codice.

										DEFAULT
Е	0	1	Χ	1	F	U	Ν	С		0
Е	0	2	Χ	2	F	U	Ν	С		1
Ε	0	3	Χ	3	F	U	Ν	С		2
Ε	0	4	Χ	4	F	U	Ν	С		3
Е	0	5	Χ	5	F	U	Ν	С		4
Ε	0	6	Χ	6	F	U	Ν	С		5
Е	0	7	Χ	7	F	U	Ν	С		6
Ε	0	8	Х	8	F	U	Ν	С		7
Е	0	9	Χ	9	F	U	Ν	С		8

Impo- sta- zione	Funzione
0, 1, 2, 3	Selezione livelli di frequenza (da vel.1 fino a vel. 15) [SS1], [SS2], [SS4], [SS8]
4, 5	Selezione tempi di accelerazione e decelerazione (3 rampe) [RT1], [RT2]
6	Marcia e arresto con auto-mantenimento [HLD]
7	Comando di azzeramento immediato tensione di uscita [BX]
8	Reset allarme [RST]
9	Allarme esterno [THR]
10	Marcia a impulsi [JOG]
11	Commutazione riferimento frequenza 2/riferimento frequenza 1 [Hz2/Hz1]
12	Utilizzo motore 2/motore 1 [M2/M1]
13	Comando di frenatura in CC [DCBRK]
14	Limite di coppia 2/Limite di coppia 1 [TL2/TL1]
15	Commutazione alimentazione motore, rete/inverter (50 Hz) [SW50]
16	Commutazione alimentazione motore, rete/inverter (60 Hz) [SW60]
17	Comando UP [UP]
18	Comando DOWN [DOWN]
19	Abilitazione alla scrittura con TASTIERA (permesso di modica dei dati) [WE-KP]

Impo- stazio- ne	Funzione
20	Annullamento del controllo PID [Hz/PID]
21	Inversione del riferimento degli ingressi analogici 12 e C1 [IVS]
22	Controllo ripresa motore con teleruttore in uscita (52-2) [IL]
23	Commutazione del controllo frequenza/ coppia tramite ingresso analogico [Hz/TRQ] con H18 abilitato
24	Attivazione del collegamento seriale (standard RS485, opzione BUS) [LE]
25	Ingresso digitale universale [U-DI]
26	Modalità di ripresa al volo [STM]
27	Attivazione di SY-PG (Opzione) [PG/Hz]
28	Comando di sincronizzazione (Opzione) [SYC]
29	Comando di velocità zero con l'opzione PG [ZERO]
30	Comando di arresto forzato con decelerazione attualmente selezionata [STOP1]
31	Comando di arresto forzato con tempo di decelerazione 4 (funzione E15) [STOP2]
32	Comando preeccitazione alla partenza con l'opzione PG [EXITE]

Nota: i numeri dei dati non impostati nelle funzioni E01 fino a E09 sono presunti inattivi.

(J)



0, 1, 2, 3 - Selezione dei livelli di frequenza

Il riferimento frequenza può essere uno dei livelli fissi pre-impostati nelle funzioni da C05 fino a C19, configurando opportunamente i segnali di ingresso digitali predefiniti. Assegnare valori da 0 a 3 per assegnare la funzione corrispondente al morsetto (SS1, SS2, SS4, SS8). La combinazione dei segnali di ingresso determina la frequenza selezionata, secondo la tabella sottostante.

Combinazione dei segnali di ingresso a valori impostati			so a	Frequenza s	elezionata
0 [SS1] (X1)	1 [SS2] (X2)	2 [SS4] (X3)	3 [SS8] (X4)	Frequenza selezionata	
off	off	off	off	Assegnato da	F01 o C30
on	off	off	off	C05 LIV Hz-1	
off	on	off	off	C06 LIV Hz-2	
on	on	off	off	C07 LIV Hz-3	Funzioni
off	off	on	off	C08 LIV Hz-4	corre-
on	off	on	off	C09 LIV Hz-5	late: C05
off	on	on	off	C10 LIV Hz-6	fino a
on	on	on	off	C11 LIV Hz-7	C19
off	off	off	on	C12 LIV Hz-8	
on	off	off	on	C13 LIV Hz-9	Gamma di
off	on	off	on	C14 LIV Hz-10	impostazio-
on	on	off	on	C15 LIV Hz-11	ne
off	off	on	on	C16 LIV Hz-12	da 0,00
on	off	on	on	C17 LIV Hz-13	fino a
off	on	on	on	C18 LIV Hz-14	400,00 Hz
on	on	on	on	C19 LIV Hz-15	

4, 5 - Selezione del tempo di accelerazione e decelerazione

Si può passare, tramite l'attivazione di segnali digitali opportuni a tempi di accelerazione e decelerazione alternativi pre-impostati nei codici delle funzioni da E10 a E15. Assegnare i valori 4 e 5 ai morsetti di ingresso digitali scelti per tale funzione. La combinazione dei segnali di ingresso determina le diverse coppie di tempi di accelerazione e decelerazione, nel modo seguente:


Combinazione dei segnali di ingresso dei valori impostati		Tempi di acc decelerazion	
4 [RT1]	5 [RT2]		
off	off	F07 t ACC 1 F08 t DEC 1	
on	off	E10 t ACC 2 E11 t DEC 2	Funzioni correlate:
off	on	E12 t ACC 3 E13 t DEC 3	F07~F08 E10~E15
on	on	E14 t ACC 4 E15 t DEC 4	

S

5 Selezione delle Funzioni 75


6 - Marcia e arresto con pulsanti automantenimento (funzionamento a 3 fili) [HLD]


Questa selezione viene effettuata per il funzionamento a 3 fili. Il segnale FWD o REV viene mantenuto automaticamente quando [HLD] è attivo, e l'auto-mantenimento cade quando [HLD] viene disattivato. Per utilizzare questa funzione del morsetto [HLD], assegnare 6 al morsetto di ingresso digitale stabilito.



7 - Arresto impulsi in uscita (arresto del motore per inerzia) [BX]

Quando l'ingresso BX è attivato, l'uscita dell'inverter viene interrotta immediatamente causando l'arresto del motore per inerzia. Nessun segnale di allarme verrà emesso. Se viene rioperato un comando di marcia (FWD or REV) con BX e P24 non collegati, l'avviamento avverrà con la frequenza di avvio. Per utilizzare questa funzione del morsetto BX, assegnare il valore "7" al morsetto di ingresso digitale stabilito.





Marcia e arresto con pulsanti

8 - Reset allarme [RST]

Per terminare lo stato di allarme (trip) in cui si pone l'inverter a seguito di una anomalia, collegare RST e P24. Per assegnare ad un ingresso la funzione reset allarmi, programmare la funzione corrispondente all'ingresso al valore "8"

9 - Allarme esterno [THR]

Aprendo il collegamento di THR e P24 durante il funzionamento si blocca l'uscita dell'inverter (il motore si arresta per inerzia) e viene emesso l'allarme OH2, che viene auto-mantenuto e cancellato tramite un'operazione di reset (RST). Questa funzione viene utilizzata ad es. per proteggere la resistenza di frenatura esterna e altri componenti dal surriscaldamento. Per utilizzare questa funzione, assegnare il valore "9" al morsetto di ingresso stabilito. Quando questa funzione del morsetto non è impostata, si presume che l'ingresso sia ON.

10 - Marcia ad impulsi [JOG]

Questa funzione viene utilizzata per la marcia ad impulsi (avanzamento a passi es. allo scopo di posizionare un pezzo da lavoro). Negli istanti in cui il morsetto JOG è collegato a P24, il funzionamento ha luogo con la frequenza ad impulsi impostata nella funzione C20 anche mentre il comando di funzionamento FWD o REV è attivato. Per utilizzare la funzione del morsetto JOG, assegnare il valore "10" al morsetto di ingresso digitale stabilito.

11 - Commutazione riferimento frequenza 2/ riferimento frequenza 1[Hz2/Hz1]

Il morsetto programmato a questo valore, permette di commutare fra due differenti modalità di regolazione del riferimento di frequenza (impostazione delle funzioni F01 e C30).

Stato ingresso digitale	Selezione riferimento frequenza
off	Riferimento frequenza 1 (vedi F01)
on	Riferimento frequenza 2 (vedi C30)

CJ



12 - Commutazione motore 2/motore 1 [M2/M1]

Questa funzione abilita i parametri definiti per l'azionamento di un secondo motore, attraverso le funzioni da A01 a A18.

Questo ingresso è abilitato alla commutazione solo quando non vi è comando di marcia ed il motore si è completamente arrestato (modo STOP). Non è abilitata a 0 Hz con comando di marcia inserito (modo RUN).

Stato del segnale di ingresso impostato a 12	Motore selezionato
off	Motore 1
	Motore 2
on	Funzioni correlate: A01~A18

13 - Comando di frenatura in CC [DCBRK]

Se la frequenza di uscita, dopo che si è comandato un arresto motore (STOP da pannello di comando o da morsettiera) diviene inferiore al livello impostato in F20, ha luogo un'iniezione di corrente continua al motore per il livello di corrente stabilito con F21, per il tempo (solo se non nullo) impostato in F22. Tale tempo può venire prolungato a piacere mantenendo chiuso con P24 il morsetto di ingresso programmato a 13.

Stato del segnale di ingresso impostato a 13	Funzionamento selezionato
off	Tempo frenatura DC secondo F22
on	Iniezione di corrente continua al motore

14 - Limite di coppia 2/limite di coppia 1 [TL2/TL1]

L'ingresso digitale programmato al valore 14, permette di rendere attivo il secondo set di valori per la limitazione della coppia erogata dal motore. I valori dei limiti di coppia sono impostati tramite le funzioni F40, F41 ed E16, E17.

Stato del segnale di ingresso impos- tato a 14	Valore limite della c	oppia selezionato
off	F40 LIM COPPIA AZ F41 LIM COPPIA FREN	Funzioni correlate: F40~F41
on	E16 LIM COPPIA AZ E17 LIM COPPIA FREN	E16~E17 Impostazione: AZ 20 a 200%, 999 FREN 20 a 200%, 999

S

15 - Commutazione alimentazione motore tra linea e inverter (linea 50 Hz) [SW50]

Permette di gestire agevolmente le operazioni dell'inverter qualora si ricorra, attraverso un sistema di contattori, alla commutazione per l'alimentazione del motore direttamente da rete elettrica (50 Hz) a inverter e viceversa. L'operazione non prevede l'arresto del motore.

Segnale di ingresso impostato a 15	Funzione
off → on	Commutazione da inverter a linea (50 Hz)
on → off	Commutazione da linea a inverter (50 Hz)

16 - Commutazione alimentazione motore tra linea e inverter (linea 60 Hz) [SW60]

Permette di gestire agevolmente le operazioni dell'inverter qualora si ricorra, attraverso un sistema di contattori, alla commutazione per l'alimentazione del motore direttamente da rete elettrica (60 Hz) a inverter e viceversa. L'operazione non prevede l'arresto del motore.

Segnale di ingresso impostato a 16	Funzione
off → on	Commutazione da inverter a linea (60 Hz)
on → off	Commutazione da linea a inverter (60 Hz)

 Quando il segnale di ingresso digitale viene disattivato, l'uscita inverter si porta a 50 o 60 Hz dopo il tempo di attesa per il riavvio successivo ad una momentanea mancanza di alimentazione (codice della funzione H13). Il motore viene poi azionato direttamente dall'inverter.

17 - Comando UP/DOWN [UP]/[DOWN]

Quando viene attivato l'ingresso digitale configurato come [UP] o come [DOWN], la frequenza di uscita può essere rispettivamente aumentata o diminuita. Il range di modifica va da 0 fino alla frequenza massima. Non sarà possibile realizzare con questa funzione il funzionamento nella direzione opposta utilizzando sempre lo stesso comando di funzionamento (FWD o REV).

Combinazione dei segnali di ingresso del valore impostato		Funzione selezionata (Quando il comando di funzionamento è attivato)
18	17	
off	off	Mantiene la frequenza di uscita.
off	on	Aumenta la frequenza di uscita secondo il tempo di accelerazione.
on	off	Diminuisce la frequenza di uscita secondo il tempo di decelerazione
on	on	Mantiene la frequenza di uscita.

Vi sono due tipi di funzionamento UP/DOWN come indicato di seguito. Impostare il tipo desiderato impostando il parametro F01 (o C30).

Impostazio- ne della fre- quenza F01 (o C30)	Valore iniziale a ingresso di corrente on	Frequenza al successivo comando di marcia
8 (UP/ DOWN1)	Frequen- za di avvio	Frequenza di avvio. Frequenza FWD ON (REV) OFF
9 (UP/ DOWN2)	Frequen- za prece- dentemen te memo- rizzata	Riferimento frequenza precedente allo stop o all'interruzione dell'alimentazione. Frequenza FWD ON (REV) OFF

CJ

19 - Abilitazione alla modifica dei parametri tramite TASTIERA (permesso modifica dati) [WE-KP]

Questa funzione consente la modifica dei dati per mezzo della tastiera, solo quando viene fornito il segnale esterno all'ingresso programmato al valore 19. Tale funzione può essere usata per la protezione dei dati di programmazione.

Ingresso digitale impostato a 19	Funzione
off	Impedisce la modifica dei dati.
on	Consente la modifica dei dati.

Nota: Se un ingresso viene configurato al valore 19, i dati non possono più essere modificati. Per riabilitare la modifica dati, collegare il morsetto a P24 e modificarne l'impostazione ad un altro valore.

20 - Annullamento del controllo PID [Hz/PID]

Il controllo PID può essere disattivato tramite un ingresso digitale esterno.

Ingresso digitale impostato a 20	Funzione selezionata Funzioni correlate: H20~H25				
off	Attivazione del controllo PID.				
on	Disattivazione del controllo PID (impostazione di frequenza dal pannello di comando).				

21 - Complemento alla frequenza massima del segnale analogico in ingresso. Funzione inversa (morsetti 12 e C1) [IVS]

L'ingresso analogico (morsetti 12 e C1) può essere complementato al valore massimo consentito in questo ingresso. Es. se il livello di tensione (o corrente) di ingresso analogico, è tale che fout=5 Hz (con fmax= 50 Hz), attivando l'ingresso programmato a 21, fout diverrà 45 Hz.

Segnale di ingresso impostato	Funzione selezionata Funzioni correlate: F01				
off	Funzionamento con caratteristica (rif. freq. analogico - frequenza d'uscita) lineare a pendenza positiva.				
on	Funzionamento con caratteristica (rif. freq. analogico - frequenza d'uscita) lineare a pendenza negativa				

22 - Controllo ripresa motore con teleruttore in uscita (52-2) [IL]

Quando viene installato un contattore sul lato di uscita dell'inverter ed il contatto si apre nel momento in cui si verifica una momentanea mancanza di alimentazione, ciò può impedire il verificarsi delle corrette operazioni per il riavvio in caso di momentanea mancanza di alimentazione, ritardando la scarica del bus DC intermedio. L'operazione di riavvio in caso di una momentanea mancanza di alimentazione può essere effettuata efficacemente per mezzo dell'informazione sul guasto di tensione rilevato esternamente e fornita all'inverter tramite un segnale digitale esterno.

Stato dell'ingresso digitale impostato a 22	Funzione
off	Nessuna mancanza momentanea di alimentazione
on	Rilevata mancanza momentanea di alimentazione

23 - Annullamento del controllo di coppia tramite ingresso analogico [Hz/TRQ]

Se viene attivata la selezione del controllo di coppia da ingresso di tensione analogica (funzione H18 a valore 1 o 2), questa operazione può essere inibita tramite l'ingresso programmato al valore 23.

Stato dell'ingresso digitale impostato a 23	Funzione selezionata Funzioni correlate: H18				
off	Funzione del controllo di coppia attiva. Il valore della coppia erogata è proporzionale al valore di tensione sul morsetto 12.				
on	Funzione del controllo di coppia inattiva. La tensione di ingresso al morsetto 1 è il valore del riferimento di frequenza oppure il valore della retroazione PII quando è selezionata la funzione de controllo PID (H20 = 1 o 2).				

S



24 - Attivazione del collegamento seriale (RS485 standard o Bus di campo) [LE]

La frequenza di riferimento e i comandi marcia e arresto tramite il collegamento seriale, possono essere abilitati o disabilitati attraverso il segnale esterno programmato a 24. Selezionare la tipologia di controllo tramite H30, "Funzione del collegamento seriale".

Stato dell'ingresso digitale impostato a 24	Funzione selezionata Funzioni correlate: H30
off	Controllo tramite collegamento seriale disabilitato
on	Controllo tramite collegamento seriale abilitato

25 - DI universale [U-DI]

Assegnando il valore "25" ad un morsetto di ingresso digitale questo viene trasformato in un morsetto digitale universale. Lo stato ON/OFF di detto ingresso può essere verificato tramite il collegamento RS485 o l'opzione BUS DI CAMPO. Questo morsetto di ingresso viene utilizzato esclusivamente per verificare la presenza di un segnale in ingresso tramite il collegamento seriale e non influisce sul funzionamento dell'inverter.

26 - Modalità di ripresa al volo [STM]

La modalità di riavvio (ripresa al volo) stabilita nella funzione H09 può essere attivata o disattivata tramite l'ingresso programmato al valore 26.

Stato dell'ingresso digitale impostato a 26	Funzione selezionata Funzioni correlate: H09
off	Modalità di riavvio secondo la funzione H09 disattivata
on	Modalità di riavvio secondo la funzione H09 attivata

27 - Attivazione opzione PG-SY (opzione) [PG/Hz]

- 28 Comando di sincronizzazione (opzione) [SYC]
- 29 Comando velocità zero per l'opzione PG [ZERO]
- 32 Comando di pre-eccitazione opzione PG [EXITE]

Queste funzioni sono dedicate all'utilizzo della scheda opzionale PG o SY.

Consultare i manuali di istruzione relativi.


30 - Comando di arresto forzato con decelerazione attualmente selezionata [STOP1]

31 - Comando di arresto forzato con tempo di decelerazione 4 [STOP2]

Aprendo il morsetto (normalmente chiuso) di ingresso programmato al valore 31 [STOP1], si causa l'arresto del motore con tempo fissato di ca. 3 sec. e l'emissione dell'allarme "Er6".

Nel caso del morsetto [STOP2], il tempo di decelerazione viene determinato tramite E15 (DEC TIME 4).

Questa funzione ha la priorità in tutte le modalità di funzionamento (controllo da morsettiera, tastiera, trasmissione seriale...).



Impostazioni di fabbrica dei morsetti

	1	and a familiar to the familiar
	ır	mpostazioni di fabbrica
Ingresso digitale	Valore di im- posta- zione	Descrizione
Morsetto X1	0	Selezione livello di velocità [SS1]
Morsetto X2	1	Selezione livello di velocità [SS2]
Morsetto X3	2	Selezione livello di velocità [SS4]
Morsetto X4	3	Selezione livello di velocità [SS8]
Morsetto X5	4	Selezione tempi di accelerazione e decelerazione [RT1]
Morsetto X6	5	Selezione tempi di accelerazione e decelerazione [RT2]
Morsetto X7	6	Autoritenuta nel funziona- mento a 3 fili [HLD]
Morsetto X8	7	Comando di azzeramento immediato tensione di uscita [BX]
Morsetto X9	8	Reset allarme [RST]


- E10 Tempo di accelerazione 2
- E11 Tempo di decelerazione 2
- E12 Tempo di accelerazione 3
- E13 Tempo di decelerazione 3
- E14 Tempo di accelerazione 4
- E15 Tempo di decelerazione 4
- Si possono impostare in questi parametri i tre tempi di accelerazione e decelerazione alternativi ai primari F07 e F08, ed attivabili con le combinazioni dei morsetti RT1 ed RT2.
- Le gamme di funzionamento e impostazione sono le stesse di quelle del tempo di accelerazione 1 e di decelerazione 1. Si vedano le funzioni F07 e F08.
- Per commutare i tempi di accelerazione e decelerazione, selezionare due morsetti qualunque da X1 con E01 a X9 con E09 come morsetti di ingresso per la selezione dei segnali. Impostare "4" (morsetto 1 selezione tempi di accelerazione e decelerazione) e "5" (morsetto 2 selezione tempi di accelerazione e decelerazione) in due qualsiasi funzioni degli ingressi digitali. La commutazione è possibile durante l'accelerazione, la decelerazione o il funzionamento a velocità costante.

											DEFAULT
Ε	1	0	Α	С	С	Т	I	M	Ε	2	10.00
Ε	1	1	D	Е	С	Т	I	М	Ε	2	10.00
Ε	1	2	Α	С	С	Т	I	М	Ε	3	15.00
Ε	1	3	D	Ε	С	Т	I	М	Ε	3	15.00
Ε	1	4	Α	С	С	Т	I	М	Ε	4	3.00
Ε	1	5	D	Е	С	Т	I	М	Е	4	3.00

Per modelli da 30 kW in poi, l'impostazione di fabbrica dei tempi di accelerazione E10 - E15 è di 100.00 sec.

 Esempio: se si programma il morsetto di ingresso X2 al valore 4 (funz. E02 impostata su 4) e il morsetto di ingresso X3 al valore 5 (funz. E03 impostata su 5) essi divengono i due morsetti per la selezione delle rampe di accelerazione e decelerazione (vedi figura).

Funzionamento



E16 Limite di coppia 2 (trasmissione)

E17 Limite di coppia 2 (frenatura)

 In queste funzioni è consentita la programmazione del secondo set di limiti di coppia in trasmissione e frenatura (in alternativa ai parametri F40 ed F41), ed attivabile tramite il segnale di controllo degli ingressi digitali scelto e debitamente programmato a 14.

λ 1 T . <=30 kW >= 30 kw

Ε	1	6	D	R	٧					180	
Е	1	7	В	R	K	Т	R	Q	2	150	100

Funzioni correlate:

da **E01** a **E09** (Valore di impostazione: 14)

ഥ



E20 Uscita Y1 (selezione funzione)

Uscita a contatto Y5A - Y5C (selezione funzione)

 I segnali di uscita di controllo e monitoraggio inverter, emessi dai morsetti [Y1] fino a [Y5]. sono programmabili attraverso queste funzioni. I morsetti da [Y1] a [Y4] utilizzano l'uscita a transistor; i morsetti [Y5A] e [Y5C] utilizzano un contatto pulito di relé.

										DEFAULT
Е	2	0	Υ	1	F	U	N	С		0
Е	2	1	Υ	2	F	U	Ν	С		1
Е	2	2	Υ	3	F	U	Ν	С		2
Ε	2	3	Υ	4	F	U	Ν	С		7
Е	2	4	Υ	5	F	U	Ν	С		10

Impo- stazio- ne	Segnale di uscita
0	Inverter in funzione (motore in rotazione) [RUN]
1	Raggiungimento del riferimento frequenza [FAR]
2	I° livello frequenza raggiunto [FDT1]
3	Segnale di rilevamento sottotensione [LV]
4	Rilevamento polarità della coppia [B/D]
5	Limitazione di coppia attivata [TL]
6	Riavvio automatico dopo momentanea mancanza di alimentazione [IPF]
7	Preallarme sovraccarico [OL1]
8	Controllo inverter tramite tastiera [KP]
9	Arresto inverter [STP]
10	Inverter pronto [RDY]
11	Commutazione linea/inv [SW88]
12	Commutazione linea/inv [SW52-2]
13	Commutazione linea/inv [SW52-1]
14	Motore 2 abilitato [SWM2]
15	Marcia abilitata [AX]
16	Cambio stadio nel funzionamento ciclico [TU]
17	Segnale di completamento del ciclo nel funzionamento ciclico [TO]
18	Individuazione numero stadio nel funzionamento ciclico: morsetto 1 [STG1]
19	Individuazione numero stadio nel funzionamento ciclico: morsetto 2 [STG2]

Impo- stazio- ne	Segnale di uscita
20	Individuazione numero stadio nel funzionamento ciclico: morsetto 4 [STG4]
21	Uscita 1 indicazione allarme [AL1]
22	Uscita 2 indicazione allarme [AL2]
23	Uscita 3 indicazione allarme [AL4]
24	Uscita 4 indicazione allarme [AL8]
25	Ventole di raffreddamento in funzione [FAN]
26	Attivazione funzione di reset automatico [TRY]
27	DO Universale (RS485) [U-DO]
28	Preallarme surriscaldamento radiatore [OH]
29 *	Scheda opzionale di sincronizzazione angolare: sincronizzazione avvenuta [SY]
30	-
31	Raggiungimento secondo livello di frequenza [FDT2]
32	Secondo livello allarme sovraccarico [OL2]
33	Segnale morsetto C1 off [C1OFF]
34 *	Segnale di presenza velocità [N-EX]

Nota: per i segnali di uscita contrassegnati con *, consultare i manuali delle istruzioni per la scheda PG o della scheda di sincronizzazione.

(J)





0 - Inverter in funzione (motore in rotazione) [RUN]

L'uscita è attiva se l'inverter emette frequenza non nulla che causa la rotazione del motore. Quando la funzione di frenatura in CC è attiva, il segnale "RUN" è disattivato.

1 - Raggiungimento del riferimento frequenza [FAR]

Si veda la spiegazione della funzione E30 ([ampiezza intervallo]).

2 - Rilevamento I° livello frequenza [FDT1]

Si veda la spiegazione delle funzioni E31 e E32 (rilevamento frequenza).

3 - Segnale rilevamento sottotensione [LV]

Se la tensione del bus DC scende al di sotto di un livello di tensione fissato (400V) per interruzione dell'alimentazione, si attiva la funzione di protezione per sottotensione (LU) e il segnale di uscita va attivo. Il segnale ritorna basso se la tensione in ingresso viene ripristinata e sale al di sopra del livello fissato. Il segnale viene mantenuto mentre è attiva la funzione di protezione per sottotensione.

4 - Polarità di coppia [B/D]

Questa funzione determina la polarità di coppia calcolata nell'inverter ed emette un segnale indicante la coppia di trasmissione o la coppia frenante. Per la coppia di trasmissione il segnale è basso; con coppia frenante il segnale è alto.

5 - Limitazione di coppia [TL]

Quando si attiva la limitazione di coppia, secondo il valore impostato, viene regolata automaticamente la frequenza di uscita per non superare la coppia limite impostata, e viene attivato questo segnale di uscita. Questo segnale viene emesso mentre vengono limitate la corrente o la coppia, o la rigenerazione del carico.

6 - Riavvio automatico dopo momentanea mancanza di alimentazione [IPF]

Nel caso di una momentanea mancanza di alimentazione, questa funzione segnala in uscita lo stato dell'operazione di riavvio, e comunica il completamento dell'operazione di ripristino.

A seguito di un guasto di rete temporaneo, questo segnale va alto quando al ritorno dell'alimentazione, l'operazione di sincronizzazione con la frequenza precedente al guasto si è compiuta. Se è previsto il riavvio a 0 Hz al ripristino dell'alimentazione, non viene emesso alcun segnale poiché non viene ripristinata la frequenza precedente alla mancanza di alimentazione.

7 - Preallarme di sovraccarico [OL1]

Prima che il motore si arresti tramite la funzione elettronica di relé termico di protezione da sovraccarico, è possibile avere un'uscita preventiva che va alta quando il carico raggiunge un livello percentuale impostato di pre-allarme. Sia la protezione elettronica di sovraccarico che il pre-allarme di sovraccarico della corrente di uscita possono essere selezionate.

Per la procedura di impostazione, si veda "E33 Preallarme di sovraccarico (selezione dell'operazione)" e "E34 Preallarme di sovraccarico (livello di corrente)".

Nota: Questa funzione è operativa per il solo motore 1.

8 - Modalità di utilizzo tastiera [KP]

L'uscita viene attivata quando sono abilitati i tasti sul pannello di comando FWD, REV e STOP (F02 impostata a 0) per impartire i comandi di funzionamento e di arresto.

5 Selezione delle Funzioni



9 - Arresto inverter [STP]

Questa funzione emette un segnale inverso a quello di "In funzione" (RUN) per indicare velocità zero del motore. L'uscita è attiva anche con la funzione di frenatura in CC.

10 - Inverter pronto [RDY]

Questa uscita si attiva quando l'inverter è pronto al funzionamento, ossia quando dopo l'alimentazione del circuito di potenza e di controllo non si verifica alcun allarme. E' necessario circa un secondo dall'alimentazione affinché l'inverter si trovi in condizione di funzionamento normale.

11, 12, 13 - Commutazione Linea/inverter [SW88] [SW52-2] [SW52-1]

Nelle operazioni di commutazione tra linea e inverter per l'alimentazione del motore, può essere utilizzata la sequenza di selezione ed emissione dei segnali di apertura e chiusura dei contattori magnetici collegati all'inverter. Poiché l'operazione di sincronizzazione con la rete di alimentazione è piuttosto complessa, contattare la Silectron Sistemi o il distributore Fuji più vicino.

Poiché la sequenza funzionerà automaticamente quando viene selezionato SW88 o SW52-2, non selezionare alcunchè se tale modalità non deve essere utilizzata.

14 - Motore 2 abilitato [SWM2]

Quando un segnale per la commutazione al motore 2 viene attivato nel morsetto prescelto tra [X1]..[X9], questa funzione prevede l'attivazione di una uscita per la commutazione del teleruttore motore. Questo segnale non viene emesso in stato di RUN dell'inverter, oppure quando è in funzione la frenatura in CC. Pertanto dopo aver arrestato l'uscita, riattivare la commutazione

15 - Marcia abilitata [AX]

Quando viene impartito un comando di marcia motore (in avanti o indietro), l'uscita programmata a questo valore va alta. Quando viene impartito un comando di arresto, il segnale si spegne dopo che l'uscita dell'inverter si è arrestata. Quanto viene impartito un comando arresto immediato impulsi in uscita BX (arresto del motore per inerzia), l'uscita va bassa immediatamente.

16 - Cambio stadio nel funzionamento ciclico [TU]

Quando cambia lo stadio nel funzionamento ciclico, l'uscita programmata a questa funzione emette un segnale impulsivo (100 ms) per comunicare un cambiamento di stadio avvenuto.

17 - Segnale di completamento del ciclo durante il funzionamento ciclico [TO]

Quando le sette fasi di un ciclo di lavoro sono state completate, l'uscita programmata a questa funzione emette un segnale impulsivo (100 ms) per comunicare il completamento delle fasi.

18, 19, 20 - Individuazione dello stadio corrente durante il funzionamento ciclico [STG1], [STG2], [STG4]

Con la modalità di funzionamento ciclico attivata, attraverso questa funzione si determina la fase (stadio) attiva.

Stadio del ciclo di	Мс	Morsetto di uscita							
lavoro	STG 1	STG 2	STG 4						
Livello 1	on	off	off						
Livello 2	off	on	off						
Livello 3	on	on	off						
Livello 4	off	off	on						
Livello 5	on	off	on						
Livello 6	off	on	on						
Livello 7	on	on	on						

Quando la modalità di funzionamento ciclico non è attivata o non è selezionata alcuna fase, i morsetti di uscita non emettono segnali.

85



21, 22, 23, 24 Indicazione di allarme [AL1] [AL2] [AL4] [AL8]

Dalla combinazione di quattro uscite opportunamente programmate a questi valori è possibile, attraverso la tabella seguente, risalire al tipo di allarme attuale se l'inverter si trova in fault.

Dettaglio dell'allarme	Morsetto di uscita							
(funzione di protezione dell'inverter)	AL1	AL2	AL4	AL8				
Sovracorrente, guasto di terra, fusibile saltato	on	off	off	off				
Sovratensione	off	on	off	off				
Mancanza tensione in ingresso, guasto in una fase di ingresso	on	on	off	off				
Sovraccarico motori 1 e 2	off	off	on	off				
Sovraccarico inverter	on	off	on	off				
Sovratemperatura dissipatore o sovratemperatura interno inverter	off	on	on	off				
Ingresso allarme esterno attivato (sovratemperatura resistenza di frenatura)	on	on	on	off				
Errore memoria, errore di CPU	off	off	off	on				
Errore di trasmissione dati con il pannello di comando o errore di comunicazione con l'opzione	on	off	off	on				
Errore dell'opzione	off	on	off	on				
Errore sul collegamento in uscita	off	off	on	on				
Errore di comunicazione RS485	on	off	on	on				
Velocità eccessiva, disinser- zione scheda opzione PG	off	on	on	on				

In condizioni normali i morsetti non emettono alcun segnale.

25 - Ventole di raffreddamento in funzione [FAN]

Inerentemente alla funzione "H06" per il controllo dello spegnimento della ventola di raffreddamento, viene emesso un segnale se la ventola è in funzione.

26 - Attivazione funzione di reset automatico [TRY]

Quando un valore uguale a 1 o superiore viene impostato nella funzione "H04" per il reset automatico di un allarme, viene emesso un segnale non appena l'inverter va in protezione e durante il successivo riavvio.

27 - DO universale [U-DO]

Assegnando il valore "27" ad un morsetto di uscita a transistor, lo si trasforma in un morsetto DO universale.

Tramite questa funzione l'uscita si attiva o disattiva esclusivamente attraverso la comunicazione seriale RS485 o l'opzione OPEN BUS.

Questa funzione permette esclusivamente l'attivazione via link di un'uscita e non è in relazione al funzionamento dell'inverter.

28 - Preallarme surriscaldamento radiatore [OH]

Attribuisce al morsetto di uscita la funzione di controllo temperatura radiatore inverter. Viene emesso un segnale di pre-allarme se la temperatura raggiunge e supera il livello massimo diminuito di 10 °C.

31 - Raggiungimento secondo livello di freguenza [FDT2]

Il significato di questa funzione è analogo alla funzione sul "Rilevamento di frequenza" [FDT1]; il livello di rilevamento della frequenza di uscita e l'ampiezza dell'isteresi sono determinate da E36 e E32.

32 - 2° Secondo livello allarme sovraccarico [OL2]

Questa funzione emette un segnale sull'uscita corrispondente quando la corrente di uscita supera il livello in "E37 OL2 LEVEL" per un tempo superiore all'impostazione in "E35 OL TIMER".

33 - Segnale al morsetto C1 off [C10FF]

Questa funzione si attiva quando la corrente di ingresso del morsetto C1 è inferiore a 2 mA.

5 Selezione delle Funzioni



Impostazioni di fabbrica

	Imp	ostazioni di fabbrica
Uscite digitale	Valore di imposta-zione	Descrizione
Morsetto Y1 (transistor)	0	Inverter in funzione [RUN] (motore in rotazione)
Morsetto Y2 (transistor)	1	Raggiungimento del riferimento frequenza [FAR]
Morsetto Y3 (transistor)	2	Rilevamento I° livello frequenza [FDT1]
Morsetto Y4 (transistor)	7	Preallarme di sovraccarico [OL1]
Morsetto Y5 (relé)	10	Inverter pronto [RDY]

E25 Contatto Y5Ry (modalità eccitazione)

 Questa funzione specifica se eccitare il relé Y5 allo stato basso o alto del segnale corrispondentemente assegnato.

 E
 2
 5
 Y
 5
 R
 Y
 M
 O
 D
 E
 0

Impo- stazione	Funzionamento
0	Con segnale OFF, Y5A -Y5C: OFF Con segnale ON, Y5A -Y5C: ON
1	Con segnale OFF, Y5A -Y5C: ON Con segnale ON, Y5A -Y5C: OFF


 Quando il valore impostato è 1, e l'uscita Y5 è programmata al set di fabbrica, il contatto Y5 (inverter pronto) si eccita quando viene stabilita la tensione di controllo dell'inverter (circa un secondo dopo l'alimentazione).

E30 FAR - riferimento di frequenza raggiunto (isteresi frequenza)

Questa funzione regola l'ampiezza dell'intervallo di rilevamento eguaglianza fra la frequenza di riferimento e la frequenza di uscita inverter per l'attivazione del segnale FAR.
 L'ampiezza di rilevamento può essere regolata da 0 fino a ±10 Hz rispetto al riferimento frequenza.

												- 1	DEFAULT
Е	3	0	F	Α	R		Н	Υ	S	Т	R		2.5
Gamma di impostazione: 0,0 fino a 10,0 Hz													

Quando la frequenza è compresa nell'ampiezza di rilevamento impostata, viene emesso un segnale dalle uscite [Y1] fino a [Y5] programmate ad 1.



E31 Raggiungimento frequenza 1 FDT1 (livello)


E32 Raggiungimento frequenza 1 FDT1 (isteresi)

 Questa funzione determina il livello per il rilevamento della frequenza di uscita, nonché la relativa ampiezza dell'isteresi. Al rilevamento, quando cioè la frequenza di uscita supera il livello di funzionamento impostato, si ha l'attivazione di un'uscita (Y1-Y5) opportunamente programmata. Il segnale decade quando la frequenza di uscita inverter, scende al di sotto del livello diminuito dell'isteresi impostata.

DEFAULT D 1 50 1 Т Ε 2 F 3 D Н Υ S Τ R 1.0

Gamma di impostazione

(Livello di funzionamento):0 fino a 400 Hz (Ampiezza dell'isteresi):0,0 fino a 30,0 Hz



(J

86



E33 Allarme sovraccarico OL1 (modalità di intervento)

 Selezionare uno dei seguenti due tipi di preallarme di sovraccarico: preallarme tramite funzione di protezione elettronica di sovraccarico termico o preallarme per superamento livello corrente di uscita.

E 3 3 0 L 1 W A R N I N G 0

Valore di impostazione

0: protezione elettronica di sovraccarico

1: corrente di uscita

Valore di impo- stazione	Funzione	Descrizione
0	Protezio- ne elet- tronica di sovracca- rico ter- mico	Preallarme tramite la protezione elettronica di sovraccarico con caratteristica inversa tempo-corrente di uscita. La impostazioni sulla selezione del funzionamento e la costante di tempo termica sono le stesse delle funzioni F10, F11 ed F12.
1	Corrente di uscita	Viene attivato il preallarme di sovraccarico quando la corrente di uscita supera il livello di corrente impostato in E34 per il tempo impostato in timer con la funzioneE35.

Preallarme sovraccarico OL1 (livello)

 Questa funzione determina il livello di attivazione della protezione elettronica di sovraccarico termico della corrente di uscita.

												DEFAULT
Ε	3	4	0	L	1	L	Ε	٧	Ε	L		In _{mot}

Gamma di impostazione:

da 5 fino al 200% della corrente di uscita nominale dell'inverter

Il livello di rilascio dell'uscita è il 90 % del valore impostato.

E35 Preallarme sovraccarico OL1 (timer)

		,		-,							DEFAULT
Е	3	5	0	L	T	Ī	М	Ε	R		10.0

 Questa assume significato se la funzione E33 (modalità di funzionamento del relé elettronico di sovraccarico) è impostata al valore 1 (corrente di uscita).

Gamma di impostazione:

0,1 fino a 60,0 secondi

 Impostare il tempo che intercorre dall'istante in cui il livello di corrente impostato viene raggiunto, all'istante di attivazione dell'allarme.

E36 Raggiungimento frequenza 2 FDT2 (livello)

 Questa funzione determina il livello di rilevamento della frequenza di uscita per il "2° Rilevamento del livello frequenza [FDT2]". Può essere usata per la protezione di un secondo motore.

												DEFAULT
Е	3	6	F	D	Т	2	L	E	٧	Е	L	50
Commo di impostazione (Livelle di funzione												

Gamma di impostazione (Livello di funzionamento): da 0 a 400 Hz

E37 Funzione allarme sovraccarico OL2 (livello)

 Questa funziona determina il livello di corrente per la funzione "Rilevamento del livello di sovraccarico 2 [OL2]".


												DEFAUL1
Е	3	7	0	L	2	L	Е	٧	Ε	L		Inmot

Gamma di impostazione:

da 5 fino al 200% della corrente di uscita nominale dell'inverter

Il livello di rilascio dell'uscita è il 90 % del valore impostato.

Corrente di uscita



5 Selezione delle Funzioni

E40 Coefficiente display A E41 Coefficiente display B

Questi di conversione possono essere utilizzati per visualizzare sul display a LED, indicazioni come la velocità di carico, o di linea, setpoint o feed-back del PID, etc. attraverso un coefficiente di proporzionalità.

										DEFAULT
Е	4	0	С	0	Ε	F	Α			0.01
Ε	4	1	С	0	Е	F	В			0.00

Gamma di impostazione

Coefficiente display A:

-999,00 fino a 0,00 fino a +999,00

Coefficiente display B:

-999,00 fino a 0,00 fino a +999,00


- Velocità di carico e di linea. Utilizzare il coefficiente display A. valore mostrato = frequenza di uscita x (0,01 fino a 200,00) Sebbene la gamma di impostazione sia +/-999,00, la gamma effettiva dei dati indicati sul display è da 0,01 fino a 200,00.
- Set-point e valore di retroazione (feed-back) del controllore PID.

Impostare il valore massimo del dato visualizzato sul display in E40, "Coefficiente display A", e il valore minimo in E41, "Coefficiente display B".

Valore mostrato =

(valore di set-point o valore di retroazione) x (coefficiente del display A - B) + B

Valore mostrato



E42 Filtro display a LED

Tra i dati elencati in "E43 Selezione display a LED, alcuni possono non venire visualizzati istantaneamente nella loro variazione. Per tali dati, può essere utilizzato un filtro di soppressione della variazione per il miglioramento della visualizzazione.

DEFAULT



Gamma di impostazione: 0,0 fino a 5,0 secondi

S



- E43 Display LED (selezione grandezza visualizzata in modalità RUN)
- E44 Display LED (selezione grandezza visualizzata in modalità STOP)
- Con l'inverter in modo STOP ed in modo RUN, è possibile visualizzare sul display a LED alcuni dati, come l'impostazione di frequenza, l'impostazione del PID etc.
- Durante il funzionamento (RUN), viene mostrata la grandezza selezionata in E43 In E44 (Display LED nella modalità di arresto), specificare se mostrare le grandezze impostate o le stesse grandezze visualizzate in modo RUN (vedi tabella seguente).

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,						
Impo-	E44=0	E44	4=1						
stazio- ne di E43	All'arresto	In RUN	All'arre- sto	In RUN					
0	Riferimento frequenza (Hz)		za di uscit npensazio nto) [Hz]						
1	Riferimento frequenza (Hz)		za di usci ensazione nto) [Hz]						
2	Riferimento fred	quenza [H	z]						
3	Corrente di usc	ita [A]							
4	Tensione di uso	ita (valore	del com	ando) [V]					
5	Velocità sin- crona di riferi- mento (r/min.)	Velocità [r/min]	sincrona						
6	Riferimento di velocità della linea (m/min.)	Velocità min]	della linea	a [m/					
7	Riferimento di velocità di ro- tazione del ca- rico (r/min.)	Velocità carico [r/	di rotazio min]	ne del					
8	Valore di coppia	a calcolate	o [%]						
9	Potenza di usci	ta [kW]							
10	Valore 1 di set-point PID (immesso direttamente dal pannello di comando)								
11	Valore 2 di set-point PID (immesso da "F01 Frequenza 1")								
12	Valore di retroazione PID								

Nota: Per i valori da 10 fino a 12 impostati a E43, il dato viene mostrato solo quando selezionato in "H20 Controllo PID (selezione del funzionamento)".

											DE	FAULT
Ε	4	3	L	Ε	D	М	Ν	Т	R			0
Е	4	4	L	Е	D	М	Ν	Т	R	2		0

Display del riferimento frequenza.
 Quando il riferimento frequenza è visualizzato o cambiato attraverso il pannello di comando, viene mostrato il valore riportato nella tabella sottostante. Selezionare la grandezza mostrata sul display tramite E43 (Display LED in RUN). Questa indicazione non viene influenzata da E44 (Display LED in modo STOP).

Valore impostato a E43	Impostazione di frequenza
0, 1, 2, 3, 4	Riferimento frequenza [Hz]
5	Riferimento di velocità sincrona [r/min]
6	Riferimento velocità di linea [m/min]
7	Riferimento velocità del carico [r/min]
8,9	Valore impostato della frequenza [Hz]
10, 11, 12	Valore impostato della frequenza [Hz]

Nota: Per i valori da 10 fino a 12 impostati a E43, il dato viene mostrato solo quando è selezionato in H20 il funzionamento controllo PID.

S

E45 Display LCD (selezione grandezza)

 seleziona la grandezza da mostrare sul display LCD in modalità funzionamento.

										DEFA	ULT
Ε	4	5	L	С	D	М	N	Т	R		0

Imposta- zione	Display
0	Stato del funzionamento, direzione di rotazione, guida all'uso
1	Frequenza di uscita (prima della com- pensazione dello scorrimento), corrente di uscita, valore della coppia calcolati e mostrati in bar-graph.


Valore di impostazione: 0 Durante il funzionamento



All'arresto



Valore di impostazione: 1



Valore a fondo scala del diagramma a barre

Grandezza	Fondo scala
Frequenza di uscita	Frequenza massima
Corrente di uscita	200 % del valore nominale dell'inverter
Valore di coppia calcolato	200 % del valore nominale del motore

Nota: Il valore di fondo scala non può venire modificato

E46 Display LCD (lingua)

 Questa funzione seleziona la lingua dei dati mostrati sul display LCD.

											DE	FAULT
Ε	4	6	L	Α	N	G	U	Α	G	Е		1

Imposta- zione	Lingua mostrata	Imposta- zione	Lingua mostrata
0	Giapponese	3	Francese
1	Inglese	4	Spagnolo
2	Tedesco	5	Italiano

Nota: La lingua inglese è utilizzata per tutti i display LCD di questo manuale essendo l'impostazione di fabbrica.

E47 Display LCD (contrasto)

 Questa funzione regola il contrasto del display LCD.

Aumentare o diminuire il valore impostato per aumentare o diminuire il contrasto.

											DE	FAULT
Ε	4	7	С	0	N	T	R	Α	S	Т		5

Impostazione	0, 1, 2 • • • •	• • 8, 9, 10
Display	Basso ←	→ Alto

ĆJ



C: funzioni di controllo della frequenza

C01) Salto frequenza 1

C02 Salto frequenza 2

C03) Salto frequenza 3

C04 | Isteresi salto frequenza

- Questa funzione crea delle discontinuità (salti) nel riferimento frequenza, che consentono di evitare con la frequenza di uscita valori che possano evidenziare risonanze meccaniche dell'intero sistema.
- Possono essere impostati fino a tre punti di salto frequenza.
- Questa funzione non agisce quando le frequenze di risonanza da 1 a 3 sono impostate a 0 Hz.

 Il salto frequenza non viene compiuto in accelerazione o decelerazione, ma solo durante la variazione del riferimento.

Quando diversi intervalli di salto frequenza confinano o si sovrappongono parzialmente, essi vengono sommati a determinare l'intervallo totale di interruzione del riferimento.

											DELAGET
С	0	1	J	U	M	Р	Н	Z	-	1	0
С	0	2	J	U	М	Р	Η	Z	-	2	0
С	0	3	7	כ	М	Р	Ι	Z	-	3	0


Valore di impostazione da 0 a 400 Hz A passi di 1 Hz (min.)

DEFAULT


ပ	0	4	J	כ	М	Р	Ι	Υ	S	Τ	R	3

Valore di impostazione da 0 a 30 Hz A passi di 1 Hz (min.)

Frequenza di uscita [Hz]



Frequenza di uscita [Hz]



5 Selezione delle Funzioni

91



C05 Livello di frequenza 1


C19 Livello di frequenza 15

- I livelli fissi di frequenza da 1 a 15 possono essere attivati tramite le funzioni SS1, SS2, SS4 e SS8 attribuite ai morsetti di ingresso digitali. (Si vedano le funzioni da E01 a E09 per la definizione dei morsetti).
- L'ingresso si presume OFF per ogni morsetto non definito di SS1, SS2, SS4 e SS8.

												DEFAULT
С	0	5	M	U	L	Т	Ι	Н	Z	-	1	0.00
С	0	6	М	U	L	Т	I	Н	Z	-	2	0.00
С	0	7	М	U	L	Т	I	Н	Z	-	3	0.00
С	0	8	М	U	L	T	I	Н	Z	-	4	0.00
С	0	9	М	U	L	T	I	Н	Z	-	5	0.00
С	1	0	М	U	L	T	I	Н	Z	-	6	0.00
С	1	1	М	U	L	T	I	Н	Z	-	7	0.00
С	1	2	М	U	L	T	I	Н	Z	-	8	0.00
С	1	3	М	U	L	T	I	Н	Z	-	9	0.00
С	1	4	М	U	L	T	I	Н	Z	1	0	0.00
С	1	5	М	U	L	T	I	Н	Z	1	1	0.00
С	1	6	М	U	L	T	I	Н	Z	1	2	0.00
С	1	7	М	U	L	Т	I	Н	Z	1	3	0.00
С	1	8	М	U	L	Т	I	Н	Z	1	4	0.00
С	1	9	М	U	L	Т	I	Н	Z	1	5	0.00

Valore di impostazione 0 fino a 400 Hz Per passi da 0,01 Hz (min.)

Funzioni correlate: **E01** fino a **E09**(Valore di impostazione: 0 fino a 3)



C20 Frequenza di JOG (marcia ad impulsi)

 Questa funzione imposta la frequenza per la marcia ad impulsi del motore.

										DEFAULT
С	2	0	J	0	G	Н	z			5.00

Gamma di impostazione: da 0,00 a 400,00 Hz

 L'avvio con la frequenza ad impulsi è collegata alla selezione del segnale marcia ad impulsi JOG tramite pannello di comando o morsettiera di controllo. Per dettagli, si vedano le funzioni "E01 Morsetto X1", fino a "E09 Morsetto X9".

(J



Funzionamento ciclico (selezione della modalità)

 Il funzionamento secondo cicli di lavoro, consente di impostare automaticamente tempi di funzionamento, direzioni di rotazione, tempi di accelerazione e decelerazione e livello di freguenza.

Per utilizzare questa funzione, impostare 10 nella funzione "F01 Impostazione di frequenza".

Possono essere impostati i seguenti cicli di lavoro.

2 1 P A T T E R N 0


Funzioni correlate: **F01**, **C30** (Valore di impostazione:10)

Imposta- zione	Modalità esecuzione cicli di lavoro
0	Per eseguire un ciclo di lavoro e di seguito arrestare il motore.
1	Per eseguire cicli di lavoro ripetutamente. Arrestare il motore utilizzando il comando di arresto.
2	Per eseguire un ciclo di lavoro e di seguito continuare il funzionamento con l'ultima frequenza impostata.



Valore di impostazione: 1 Fine di un ciclo Avanti Frequenza di uscita Indietro

Valore di impostazione: 2



C22 Cicli di lavoro (stadio 1)

C28 Cicli di lavoro (stadio 7)

Sette stadi di operazioni automatiche possono essere eseguiti consecutivamente (per valori delle funzioni) secondo i valori impostati nelle funzioni da "C22 Cicli di lavoro (fase 1)", a "C28 Cicli di lavoro (fase 7)". Per ogni funzione, a cui corrisponde uno stadio di funzionamento (associato ad un livello di frequenza C05..C11), va impostato il tempo di funzionamento, la direzione di rotazione e i valori dei tempi di accelerazione e decelerazione.

ח	FI	ΞΔ	L	ш

С	2	2	S	Т	Α	G	Ε	1		0.00 F1
С	2	3	S	Т	Α	G	Ε	2		0.00 F1
С	2	4	S	Т	Α	G	Ε	3		0.00 F1
С	2	5	S	T	Α	G	Ε	4		0.00 F1
С	2	6	S	T	Α	G	Ε	5		0.00 F1
С	2	7	S	T	Α	G	Ε	6		0.00 F1
С	2	8	S	Τ	Α	G	Е	7		0.00 F1

Operazione.	Gamma del valore
Tempo di funziona- mento stadio	0. 00 fino a 6000 s
Direzione di rotazione	F: Avanti R: Indietro
	1: Tempo di accelerazione 1 (F07), tempo di decelerazione 1 (F08)
Tempo di accelera-	2: Tempo di accelerazione 2 (E10), tempo di decelerazione 2 (E11)
zione e dece- lerazione	3: Tempo di accelerazione 3 (E12), tempo di decelerazione 3 (E13)
	4: Tempo di accelerazione 4 (E14), tempo di decelerazione 4 (E15)

Nota: Il tempo di funzionamento assunto è costituito dalle tre cifre più significative dell'impostazione.

D

100 F 3

Tempi di accelerazione
e decelerazione: 3 (E12, E13)
Direzione di rotazione del motore:
In avanti
Tempo di funzionamento: 100s

Impostare il tempo di funzionamento a 0,00 per fasi non utilizzate, che vengono saltate nell'operazione.


Il valore di frequenza impostato in ciascuno stadio, è assegnato tramite la sequenza di livelli fissi riportati nella tabella sottostante. Impostare le frequenze desiderate tramite "C05 Frequenza costante 1", fino a "C11 Frequenza costante 7".

N° livello	Frequenza del funzionamento da impostare
Livello 1	Livello di frequenza 1 (C05)
Livello 2	Livello di frequenza 2 (C06)
Livello 3	Livello di frequenza 3 (C07)
Livello 4	Livello di frequenza 4 (C08)
Livello 5	Livello di frequenza 5 (C09)
Livello 6	Livello di frequenza 6 (C10)
Livello 7	Livello di frequenza 7 (C11)

Esempio di impostazione per i cicli di lavoro

Funzione	Impo- stazione	Frequenza dello stadio da impostare
C21 (selezione del funzionamento)	1	-
C22 (livello 1)	60,0F2	Livello di frequenza 1 (C05)
C23 (livello 2)	100F1	Livello di frequenza 2 (C06)
C24 (livello 3)	65,5R4	Livello di frequenza 3 (C07)
C25 (livello 4)	55,0R3	Livello di frequenza 4 (C08)
C26 (livello 5)	50,0F2	Livello di frequenza 5 (C09)
C27 (livello 6)	72,0F4	Livello di frequenza 6 (C10)
C28 (livello 7)	35,0F2	Livello di frequenza 7 (C11)

Il seguente diagramma mostra questo funzionamento.



Segnali di uscita dai morsetti Y1 - Y5:

Marcia e arresto vengono controllati premendo i tasti FWD e STOP o aprendo e chiudendo i morsetti di controllo.

Quando si utilizza il pannello di comando, premendo il tasto FWD si avvia il funzionamento

Premendo il tasto STOP viene eseguita una pausa nell'avanzamento dello stadio.

Premendo il tasto FWD di nuovo si riavvia il funzionamento dal punto di arresto secondo le fasi.

Se si verifica un arresto con allarme, premere il tasto RESET per azionare la funzione di protezione dell'inverter e premere il tasto FWD per riavviare l'avanzamento di fase.

Se è necessario avviare il funzionamento dalla prima fase "C22 Cicli di lavoro (fase 1)", impartire un comando di arresto e premere il tasto RESET . Se si verifica un arresto con allarme, premere il tasto RESET per rilasciare la funzione di protezione e premerlo nuovamente per ripristinare il ciclo dal l° stadio.

Ć



Note:

- 1. La direzione di rotazione non può essere cambiata tramite un comando impartito dal tasto REV sul pannello di comando o morsetto [REV]. Ogni comando impartito per il cambiamento del senso di rotazione viene annullato. Selezionare la rotazione in avanti o inversa nelle impostazioni di ogni fase. Quando vengono utilizzati i morsetti di controllo per le operazioni di marcia e arresto, non è attivo neppure l'autoritenuta del comando di marcia. Selezionare un controllo alternativo.
- Alla fine di un ciclo, il motore decelera fino ad arrestarsi secondo il valore impostato in "F08 Tempo di decelerazione 1".

C30 Riferimento frequenza 2

 Questa funzione seleziona il metodo di impostazione frequenza.

3 0 F R E Q C M D 2 2

Funzioni correlate:
E01 fino a E09

(Valore di impostazione: 11) **F01**

- 0: impostazione tramite pannello di comando (tasti ⟨√|√)
- 1: impostazione tramite ingresso di tensione (morsetto [12] (0 fino a +10 V) + morsetto [V2](0 fino a +10 V))
- 2: inattivo
- 3: inattivo
- 4: inversione di velocità con polarità (morsetto [12] (-10 fino a +10 V))
- 5: inversione di velocità con polarità (morsetto [12]+[V2]+[V1](Opzione¹⁾) (da -10 a +10 V))
- 6: impostazione a riferimento inverso (morsetto [12] +[V2] (+10 V fino a 0))

Funzioni correlate: **E01** fino a **E09** (Valore di impostazione: 21)

- 7: inattivo
- 8: impostazione da comando UP/DOWN 1 (valore iniziale = 0, frequenza di avvio) (morsetti [UP] e [DOWN])

Funzioni correlate: **E01** fino a **E09**(Valore di impostazione: 17, 18)

9: impostazione tramite il tipo di comando UP/ DOWN 2 (valore iniziale frequenza = ultimo valore selezionato) (morsetti [UP] e [DOWN]) Si veda la spiegazione delle funzioni E01 fino a E09 per dettagli.

Funzioni correlate: **E01** fino a **E09** (valori **17, 18**)

10:impostazione tramite cicli di lavoro. Si veda la spiegazione delle funzioni C21 fino a C28 per dettagli.

Funzioni correlate: C21 fino a C28

11:impostazione tramite ingresso digitale o ingresso con treno di impulsi. Opzionale¹⁾.

Per il metodo di impostazione, si veda la spiegazione della funzione F01.

C31 Soglia (morsetto[12])

C32 Guadagno (morsetto[12])


 Queste funzioni impostano la soglia (offset) e il guadagno per il morsetto di ingresso analogico in tensione, 12. La soglia rappresenta la frequenza di uscita voluta anche in assenza di segnale sul riferimento analogico (regolazione in percentuale) e il guadagno determina la pendenza della caratteristica segnale analogico - riferimento frequenza (morsetto [12]).

										DEFAULT
С	3	1	В	I	Α	S	1	2		0.0
C	3	2	G	Α	I	Ν	1	2		100.0

Gamma di impostazione:


SOGLIA: -100 fino a +100 % GUADAGNO: 0,0 fino a 200 %


Funzioni correlate: F17 ed F18





Effetto del guadagno sul morsetto 12





C33 Filtro riferimento analogico

 I segnali analogici di ingresso ai morsetti 12 o C1 possono contenere rumore elettrico causato da disturbi o interferenze che possono indurre alterazioni sul controllo ed instabilità. Questa funzione permette di regolare la costante di tempo del filtro sull'ingresso per attenuare l'effetto del rumore.

C 3 3 R E F | F I L T E R 0.05

Gamma di impostazione: da 0.00 a 5.00 secondi

96

 Un valore alto ritarda la risposta del controllo ma lo stabilizza. Un valore di impostazione troppo basso accelera la risposta del controllo ma può renderlo instabile. Regolare il valore che bilancia i due effetti di prontezza e stabilità.

Nota: Il valore impostato viene di solito applicato ai morsetti 12 e C1.

Per l'impostazione del filtro sul segnale di retroazione del PID vedere la funzione H25.

Motore 1 (P: parametri del Motore)

P01 Numero poli motore 1

 Questa funzione imposta il numero dei poli del motore 1 da comandare.
 Se l'impostazione di questo valore è errata, viene indicata sul LED una velocità del motore incorretta (velocità sincrona).

											DEFAULT
Р	0	1	М	1	Р	0	L	Ε	S		4

Valori di impostazione: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

P02 Motore 1 (potenza in kW)

 Viene preimpostato di fabbrica il valore corrispondente all'inverter. L'impostazione dovrebbe essere modificata se si comanda un motore con taglia diversa.

											DEFAULT
Р	0	2	М	1	-	С	Α	Р			Pnom mot

Valori ammessi per modelli di inverter da 22 kW o inferiore: motore da 0,01 a 45 kW Valori ammessi per modelli di inverter da 30 kW o superiore: da 0,01 a 500 kW

- Impostare la taglia del motore applicato fra quelle elencate a pag. 9-1, "Specifiche Standard". Impostare un valore compreso nella gamma che si estende in potenza da due taglie inferiori a una taglia superiore del motore nominale applicato. Quando viene impostato un valore al di fuori di questa gamma, non viene garantito un controllo accurato. Se viene impostato un valore compreso tra due taglie in potenza, verrà considerato il dato relativo alla taglia ad esso inferiore.
- Quando l'impostazione di questa funzione viene modificata, i valori delle seguenti funzioni correlate vengono automaticamente impostati al dato del motore trifase standard FUJI.
 - -- P03 Motore 1 (corrente nominale)
 - -- P06 Motore 1 (corrente a vuoto)
 - -- P07 Motore 1 (%R1)
 - -- P08 Motore 1 (%X1)





Nota: I valori impostati per il motore trifase standard sono 400 V, 50 Hz, 4 poli.

P03 Motore 1 (corrente nominale)

 Questa funzione imposta il valore della corrente nominale del motore 1.

										DEFAULT
Р	0	3	М	1	-	I	r			Inom mot

Impostazione: da 0,00 a 2,000 A

P04 Motore 1 (tuning)

 Questa funzione misura e scrive automaticamente i dati del motore.

										DEFAULT
Р	0	4	М	1	Т	U	N	1		0

Imposta- zione	Funzionamento
0	Inattivo
1	Misura la resistenza primaria (%R1) del motore e la reattanza di dispersione (%X) alla frequenza nominale a motore fermo e scrive automaticamente entrambi i valori in P07 e P08 (tuning statico).
2	Misura la resistenza primaria (%R1) del motore e la reattanza di dispersione (%X) alla frequenza nominale a motore fermo, misura la corrente a vuoto (lo) a motore in marcia e scrive automaticamente questi valori in P06, P07 e P08 (tuning dinamico).

Nota: Viene misurata la corrente a vuoto esclusivamente con il motore senza carico applicato.

- Eseguire la procedura di tuning automatico quando la taglia del motore collegato differisce da quella dell'inverter. L'auto-tuning motore migliora il controllo e l'accuratezza del calcolo vettoriale. Sono elencati qui di seguito alcuni casi in cui effettuare il tuning motore:
 - Se viene utilizzato un motore diverso da quello trifase standard FUJI ed è necessario un controllo accurato (prestazioni dell'anello di controllo).
 - Quando l'impedenza sul lato di uscita può non essere trascurabile, così come quando il cavo tra l'inverter e il motore è troppo lungo o quando è collegata un'induttanza in uscita.
 - Quando viene utilizzato un motore non standard o speciale o in tutti i casi in cui %R1 o %X non sono conosciuti.

Procedura di tuning

- Regolare la tensione nominale e la frequenza base secondo le caratteristiche del motore. Regolare le funzioni "F03 Frequenza massima di uscita", "F04 Frequenza nominale", "F05 Tensione nominale", e "F06 Tensione massima di uscita".
- 2. Immettere inizialmente le costanti del motore non sintonizzabili. Impostare le funzioni "P02 Taglia", "P03 Corrente nominale" e "P06 Corrente a vuoto", (l'immissione di corrente a vuoto non è necessaria quando è selezionato il tuning dinamico (P04=2).
- 3. Quando viene effettuato il tuning della corrente a vuoto (P04=2), prestare attenzione alla rotazione del motore.
- 4. Impostare 1 (tuning statico) o 2 (tuning dinamico) alla funzione "P04 Tuning automatico". Premere il tasto FUNC per confermare il valore impostato e premere il tasto FWD o REV per cominciare la procedura di tuning (o chiudere e mantenere chiuso per la durata della procedura il contatto FWD o REV in morsettiera di controllo, se F02=1 comando marcia remoto).
- 5. Se P04=2 la procedura di tuning può durare fino a qualche decina di secondi, poiché il motore accelera fino alla metà della frequenza base secondo il tempo di accelerazione, viene memorizzato il valore di corrente a vuoto rilevato e decelera secondo il tempo di decelerazione. Il tempo totale per la procedura di tuning varia a seconda dei tempi di accelerazione e decelerazione impostati).
- 6. Premere il tasto STOP dopo il completamento del tuning. (Se F02=1 aprire il comando di marcia precedentemente impartito)
- 7. Fine della procedura.

Nota: Per un eventuale secondo motore, utilizzare la funzione A13 Tuning Motore 2. In questo caso, impostare i valori sopra citati in 1 e 2, nelle funzioni (A01 - A18) relative al motore 2.



PERICOLO

Quando il valore di tuning automatico motore P04, viene impostata a 2, il motore ruota con una velocità massima proporzionale alla metà della frequenza nominale. Prestare attenzione alla rotazione del motore: può provocare lesioni.



P05 Motore 1 (tuning in linea)

 Se il motore funziona a lungo, variano le sue condizioni termiche e quindi i parametri statorici e rotorici. Questa funzione consente di determinare e registrare le variazioni di tali parametri durante la marcia, per migliorarne il controllo e contenerne le variazioni di velocità.

										DEFAUL
Р	0	5	М	1	T	U	N	2		0

Impostazione	Funzionamento
0	Inattivo
1	Attivo

P06 Motore 1 (corrente a vuoto)

 Questa funzione imposta la corrente a vuoto (corrente di eccitazione) del motore 1.

Р	0	6	I	0	M	0	Т	1		

Valore di impostazione: da 0,00 a 2,000 A

P07 Motore 1 (impostazione di %R1) P08 Motore 1 (impostazione di %X)

 Scrivere questi dati (manualmente o con la procedura automatica) quando viene utilizzazto un motore diverso da quello trifase standard FUJI e quando si conoscono la costante del motore e l'impedenza tra l'inverter e il motore

Р	0	7	М	1	-	%	R	1			Tip. mot
P	0	8	М	2	-	%	Χ				Tip. mot

DEFAULT

 Calcolare %R1 per mezzo della formula seguente:

% R 1 =
$$\frac{R 1 + Rcavo}{V/(\sqrt{3} \cdot I)} \times 100 [\%]$$

R1: Valore della resistenza primaria degli

avvolgimenti del motore $[\Omega]$

Rcavo: Valore della resistenza del cavo lato

uscita inverter $[\Omega]$

V: Tensione nominale [V]

I: Corrente nominale del motore [A]

 Calcolare %X per mezzo della formula seguente:

$$%X = \frac{X1+X2\bullet XM/(X2 + XM)+Xcavo}{V/(\sqrt{3} \bullet I)} x100[\%]$$

X1: Reattanza di dispersione primaria del

motore $[\Omega]$

X2: Reattanza di dispersione secondaria

(convertita a primario) del motore $[\Omega]$

XM: Reattanza di eccitazione del motore $[\Omega]$ Xcavo: Reattanza del cavo lato di uscita $[\Omega]$

V: Tensione nominale motore [V]
I: Corrente nominale del motore [A]

Nota: Per i valori di reattanza riferirsi al valore di frequenza nominale del motore, dato scritto in "F04 Frequenza base 1".

 Quando al circuito di uscita viene collegato un reattore o un filtro, aggiungerne il valore. Utilizzare il valore 0 per valori di Xcavo trascurabili.

P09 Compensazione dello scorrimento

 Le modifiche di coppia resistente del carico, influenzano lo scorrimento del motore provocando variazioni di velocità del motore.

Il controllo della compensazione dello scorrimento aggiunge una frequenza (proporzionale alla coppia resistente del motore stimata) alla frequenza di uscita dell'inverter per minimizzare le variazioni di velocità del motore dovute alle variazioni di coppia del carico.

DEFAULT

Impostazione: da 0,00 a 15,00 Hz

 Il valore della compensazione dello scorrimento può calcolarsi per mezzo della formula seguente:

Valore della compensazione dello scorrimento

Scorrimento = Velocità sincrona - Velocità nominale



H: funzioni di livello avanzato

H03 Ripristino set di fabbrica

 Questa funzione riporta allo stato originale (pre-impostazione del costruttore) i valori di tutte le funzioni.

DEFAULT

Н	0	3	D	A	T	A	I	N	Ī	T	0

Valore di impostazione

0: Disattivato.

1: Impostazione dati di fabbrica.

Per eseguire la impostazione ai dati di fabbrica, premere i tasti STOP e contemporaneamente per impostare a 1, di seguito premere il tasto FUNC per confermare l'operazione. I valori di tutte le funzioni vengono reimpostati a quelli di fabbrica. Il valore impostato in H03 torna automaticamente a 0 terminata la reimpostazione.

H04

Reset automatico (tentativi)

H05 Reset automatico (intervallo di reset)

 Se viene attivata una funzione di protezione dell'inverter quando questa funzione è impostata ad un valore diverso da 0, vengono eseguiti dei tentativi di ripristino del funzionamento, senza azionare allarmi o interrompere l'uscita. Impostare in questi due valori il numero di tentativi di ripresa da effettuare ed il tempo di attesa fra questi.

DEFAULT

											0
Н	0	5	R	Е	S	Е	Т	I	Ν	Т	5

Gamma di impostazione

(tentativi): da 0 fino a 10 (intervallo di reset): 2 fino a 20 secondi

 Per disattivare la funzione di ripresa automatico dopo allarme, impostare 0 in "H04 Reset automatico (tentativi)". Funzioni protettive dell'inverter che possono richiamare la funzione di riavvio.

OC1, OC2, OC3: Sovracorrente	dBH: Surriscaldamento della resistenza di frenatura
OV1, OV2, OV3: Sovratensione	OL1: Sovraccarico motore 1
OH1: Surriscaldamento del dissipatore	OL2: Sovraccarico motore 2
OH3: Surriscaldamento interno inverter	OLU: Sovraccarico dell'inverter


Quando il valore di "H04 Reset automatico (tentativi)" viene impostato da 1 a 10, viene impartito un comando di funzionamento dell'inverter successivo al tempo di attesa impostato in "H05 Reset automatico (Intervallo di reset)" per il ripristino delle operazioni. Se la causa dell'allarme è stata rimossa, l'inverter si riavvia senza azionare allarmi. Se la causa dell'allarme permane, viene riattivata la funzione di protezione dopo il tempo di attesa impostato in "H05 Reset automatico (Intervallo di reset) e per il numero di volte impostato in H04, fino a che la causa dell'allarme non sia stata rimossa. L'operazione di riavvio attiva l'allarme qualora il numero delle ripartenze effettuate superi quelle stabilite in H04 tentativi di reset automatico. Il funzionamento della funzione di riprova può essere monitorato dai morsetti di uscita Y1-Y5



PERICOLO


Quando viene selezionata la funzione di restart automatico, il funzionamento riparte automaticamente a seconda della causa dell'arresto. (La macchina dovrebbe essere progettata in modo tale da garantire un funzionamento sicuro durante tale operazione di riavvio)

Reset riuscito



Reset fallito

S



H06 Gestione avanzata della ventilazione

Questa funzione specifica se attivare il controllo ON/OFF della ventola di raffreddamento. Se l'inverter è in funzione, il controllo automatico della ventola, rileva la temperatura dell'aria di raffreddamento nell'inverter e allo scopo attiva o disattiva la ventola.

Se tale modalità non viene attivata la ventola ruota continuamente.

Н	0	6	F	Α	Ν	S	Τ	0	Р		0

Valore di impostazione

0: controllo ON/OFF disattivato.

1: controllo ON/OFF attivato.

Lo stato di funzionamento della ventola di raffreddamento può essere controllato ai morsetti Y1-Y5.

H07 Caratteristica della rampa di ACC/DEC (selezione del tipo)

• Questa funzione seleziona la curve di accelerazione e decelerazione.

Н	0	7	Α	С	С	Р	Т	N		0


Valore di impostazione

- 0: Inattivo (accelerazione e decelerazione lineari)
- 1: Forma ad "S^{*} lieve per accelerazione e decelerazione
- 2: Forma ad "S" accentuata per accelerazione e decelerazione
- 3: Accelerazione e decelerazione con forma curvilinea

Forma ad S per accelerazione e decelerazione

Questa forma per la caratteristica di accelerazione e decelerazione consente una lieve riduzione della pendenza della stessa ad inizio e fine rampa, aumentando il comfort dell'azionamento diminuendo l'entità dell'impulso sul carico.

Frequenza di uscita



Caratteristiche


	H07=1 (curva sinusoidale lieve)	H07=2 (curva sinusoidale accentuata)
Gamme della forma a S(α)	0,05 x frequenza massima di uscita [Hz]	0,10 x frequenza massima di usci- ta [Hz]
Tempo accelerazione con forma ad S (β acc)	0,10 x tempo di accelerazione [s]	0,20 x tempo di accelerazione [s]
Tempo decelerazione con forma ad S (β dec)	0,10 x tempo di decelerazione [s]	0,20 x tempo di decelerazione [s]

Quando i tempi di accelerazione e decelerazione sono molto lunghi o molto brevi, l'accelerazione e la decelerazione vengono resi lineari.

Accelerazione e decelerazione curvilinea

Questa funzione viene utilizzata per minimizzare i tempi di accelerazione e decelerazione nel range che include un tratto a potenza costante.

Frequenza di uscita



Ŋ

H08 Blocco del senso di rotazione inversa

 Quando si teme che un cambio accidentale del senso di rotazione del motore possa causare un difetto di funzionamento, questa funzione può essere impostata per prevenire il cambiamento.

Questa funzione previene un cambiamento del senso di rotazione risultante da un collegamento dei morsetti REV e P24, da un'attivazione inavvertita del tasto REV, o un ingresso analogico negativo dal morsetto 12 o V1.

										[DEFAULT
Н	0	8	R	Е	٧	L	0	С	K		0

Valore di impostazione 0: Inattivo 1: Attivo

H09 Modalità di ripresa al volo

 Questa funzione riavvia dolcemente il motore che si sta arrestando per inerzia dopo una momentanea mancanza di alimentazione o dopo che il motore è stato sottoposto ad una forza esterna.


All'inizio, questa funzione rileva la velocità del motore portando l'uscita alla frequenza corrispondente, consentendo in questo modo un azionamento senza strappi del motore. Viene tuttavia utilizzato un metodo di riavvio normale, quando la velocità di arresto folle del motore è di 120 Hz o superiore alla frequenza dell'inverter e quando il valore impostato in "F03 Frequenza massima" supera il valore impostato a "F15 Limite di frequenza superiore".

												DEFAULT
Н	0	9	S	T	Α	R	T	M	0	D	Ε	0

Impostazione 0, 1, 2

Impo- stazio- ne	Aziona- mento normale	Riavvio dopo momentanea mancanza di	Commutazione linea-inverter			
0	Inattivo	alimentazione Inattivo	Inattivo			
1	Inattivo	Attivo	Attivo			
2	Attivo	Attivo	Attivo			

- Spiegazione dei valori impostati
- 1: Questa funzione è efficace quando F14 (modalità di riavvio dopo una momentanea mancanza di alimentazione) è impostata a 3, 4 o 5. Questa funzione è inoltre efficace quando è attivata l'operazione di commutazione lineainverter. Il motore viene riavviato con la frequenza corrispondente alla velocità rilevata nell'arresto in folle.
- 2: Oltre al riavvio successivo ad una momentanea mancanza di alimentazione e alla commutazione tra linea e inverter, questa funzione opera, rilevando la velocità dell'arresto per inerzia nella corsa in folle del motore e riavvia lo stesso alla frequenza impostata (incluso quando viene impartito un comando di funzionamento).
- Assegnando il valore "26" (modalità di ripresa al volo) ai morsetti X1 fino a X9, si può selezionare esternamente sia il metodo di avvio normale, sia con questa funzione.



Nota: La linea tratteggiata indica la velocità del motore.

CJ

H10 Funzione di risparmio energetico

 Nel caso la frequenza di uscita si mantenga costante con coppia di carico non elevata e nella funzione F09 (boost di coppia 1) non sia impostato il valore "0,0", abilitando questa funzione si riduce automaticamente la tensione di uscita inverter, riducendo la potenza assorbita dalla rete, che risulta proporzionale al prodotto tensione corrente.

H 1 0 E N E R G Y S A V 0

Valore di impostazione 0: inattivo 1: attivo

Note:

- Utilizzare questa funzione per carichi a coppia quadratica (per es. pompe, ventilatori).
 Quando viene utilizzata per un carico a coppia costante o carico variabile rapidamente, questa funzione causa un ritardo nel controllo per la risposta di coppia.
- Il risparmio energetico viene sospeso automaticamente durante l'accelerazione e decelerazione e all'attivazione della funzione di limitazione della coppia.

H11 Modalità di arresto

 Questa funzione seleziona la modalità di decelerazione, quando viene impartito un comando di arresto.

| H | 1 | 1 | D | E | C | | M | O | D | E | | 0

Valore di impostazione

- 0: Decelerazione per l'arresto basata sul dato impostato "H07 Accelerazione e decelerazione non lineare"
- 1: Arresto per inerzia

Nota: Questa funzione agisce solamente nel caso venga impartito un comando di stop (arresto da tastiera o morsettiera). Non è attivo se l'arresto del motore viene effettuato attraverso il riferimento freguenza.

H12 Limitazione sovracorrenti istantanee

- Un blocco per rilevamento di sovracorrente, si può verificare quando il livello di protezione dell'inverter a seguito di un rapido cambiamento del carico motore. La funzione di limitazione istantanea di sovracorrente controlla l'uscita dell'inverter in corrente e non permette il superamento del livello di protezione anche a fronte di variazioni del carico.
- Poiché il livello di regolazione dell'intervento della funzione di limitazione istantanea della sovracorrente non può essere regolata, deve utilizzarsi la funzione di limitazione della coppia.
- Poiché la coppia erogata dal motore può essere notevolmente ridotta con l'applicazione di questa funzione di limitazione istantanea della sovracorrente, disattivare questa funzione per dispositivi come ascensori. In queste applicazioni il blocco per sovracorrente può compromettere la sicurezza dell'applicazione, pertanto andrebbe utilizzato un freno meccanico per garantire la sicurezza.

H 1 2 I N S T C L 1

Valore di impostazione 0: Inattivo 1: Attivo

S

C



H13 Riavvio automatico (tempo di riavvio)

La commutazione istantanea ad un'altra linea di alimentazione motore (quando la linea di un motore in funzione viene esclusa o se si verifica su di essa una momentanea mancanza di alimentazione), può creare differenza di fase tra la linea e la tensione residua nel motore che può causare guasti di natura elettrica o meccanica. Per commutare le linee di alimentazione efficacemente, impostare il tempo di attenuazione della tensione residua sul motore. Questa funzione agisce al riavvio successivo ad una momentanea mancanza di alimentazione.

H 1 3 R E S T A R T T 0.1

Nei modelli da 30 kW in poi, default = 0.5

Gamma di impostazione: 0,1 fino a 5,0 secondi

Anche se il tempo di interruzione dell'alimentazione è inferiore al valore del tempo di attesa impostato, il riavvio si attua comunque dopo quest'ultimo tempo. Quando viceversa il tempo del guasto è superiore al valore del tempo di attesa impostato, il riavvio si verifica quando l'inverter è pronto al funzionamento (dopo circa 0,2 fino a 0,5 secondi).

H14 Riavvio automatico (riduzione della frequenza di uscita)

 Questa funzione determina l'ampiezza di riduzione della frequenza di uscita per la sincronizzazione con la velocità del motore. Questa funzione viene anche utilizzata per ridurre la frequenza e di conseguenza prevenire uno stallo in presenza di un carico pesante durante il funzionamento normale.

H | **1** | **4** | F | A | L | L | R | A | T | E | 10.00

Gamma di impostazione:

0,00, 0,01 fino a 100,00 Hz/s

 Quando è impostato 0,00, la frequenza viene ridotta secondo il tempo di decelerazione impostato.

Nota: Una riduzione eccessiva di frequenza può aumentare temporaneamente l'energia di rigenerazione dal carico e attivare la funzione di protezione da sovratensione. Nel caso contrario, una riduzione troppo piccola prolunga il tempo di funzionamento della funzione di limitazione della corrente e può attivare la funzione di protezione di sovraccarico dell'inverter.

H15 Riavvio automatico (mantenimento tensione CC)

 Questa funzione riguarda il caso in cui "F14 Riavvio dopo una momentanea mancanza di alimentazione (Selezione modalità)", sia impostata a 2 o a 3.

Questa funzione avvia il controllo della tensione del bus CC se questa scende al di sotto del livello impostato di continuazione del funzionamento (livello di mantenimento).

Gamma di impostazione: 400 fino a 600 V

Quando la tensione di alimentazione dell'inverter è elevata, può essere stabilito un buon controllo anche sotto un carico eccessivo aumentando il livello di mantenimento. Ad ogni modo, quando il livello è troppo alto, questa funzione si attiva durante il funzionamento normale e causa un movimento inaspettato. Contattare la Silectron Sistemi se viene modificato il valore iniziale.





H16 Riavvio automatico (tempo di ritenuta del consenso di marcia)

Poiché sia l'alimentazione al circuito esterno di controllo (seguenza di relé o controllore programmabile), che l'alimentazione principale dell'inverter vengono interrotte in caso di una momentanea mancanza di alimentazione, anche il comando di marcia viene interrotto contestualmente. Questa funzione permette di impostare il tempo di mantenimento nell'inverter del comando di marcia. Se la mancanza di alimentazione dura più a lungo del tempo di mantenimento automatico, viene attivata la modalità di riavvio automatico e l'inverter avvia il funzionamento in modo normale quando viene nuovamente alimentato. (Questo tempo può essere considerato il tempo della mancanza di alimentazione consentita). **DEFAULT**

Н	1	6	S	Е	L	F	Н	0	L	D	t	999

Gamma di impostazione: 0,0 fino a 30,0 secondi, 999

Quando è impostato 999, viene mantenuto un comando di funzionamento mentre viene ristabilita l'alimentazione al controllo dell'inverter o comunque fino a quando la tensione del bus CC è di circa 0.

H18 Controllo di coppia con segnale analogico

 Questa funzione controlla la coppia del motore secondo un valore di controllo esterno.

											DEFAULT	Γ
Н	1	8	Т	R	Q	С	Т	R	L		0	

Imposta- zione	Funzionamento						
0	Inattivo (funzionamento tramite riferimento di frequenza)						
1	Controllo di coppia attivo Un ingresso di tensione analogica da 0 fino a +10 V nel morsetto 12 e la direzio- ne di rotazione (FWD o REV) vengono utilizzate per il controllo della coppia ri- spettivamente di intensità e direzione. Per valori negativi di riferimento di coppia (da 0 fino a -10 V) viene considerato 0.						
2	Controllo di coppia attivo Un ingresso di tensione analogica da -10 fino a +10 V nel morsetto 12 e la direzio- ne di rotazione (FWD o REV) vengono utilizzate per il valore di controllo della coppia.						




Diagramma a blocchi del controllo di coppia

Il valore del comando di coppia è +200 % quando la tensione al morsetto 12 è di +10 V ed è -200% quando la tensione è -10 V.

- Nel controllo della coppia, il valore del comando di coppia e il carico del motore determineranno la velocità e il senso di rotazione.
- Quando si attiva il controllo esterno di coppia, si considera come limite superiore di frequenza il minimo valore fra la frequenza massima, limite superiore di frequenza e 120 Hz. Mantenere il riferimento di frequenza ad almeno un decimo della frequenza base poiché la prestazione del controllo di coppia si deteriora a basse frequenze.
- Se viene meno il comando di funzionamento durante un'operazione di controllo di coppia, il riferimento impartito ridiviene immediatamente di velocità e il motore arrestato. A questo punto la funzione di controllo di coppia non è attiva.

H19 Drive attivo

 Questa funzione prolunga automaticamente il tempo di accelerazione a 60 secondi o più per evitare trip dell'inverter per sovratemperatura a causa di elevate correnti.

H 1 9 A U T R E D 0

Valore di impostazione

0: Inattivo

1: Attivo

(Quando la funzione di drive attivo è attivata, il tempo di accelerazione è di tre volte superiore al tempo selezionato).


5 Selezione delle Funzioni

H20 Controllo PID (selezione modalità)

H25 Controllo PID (filtro del segnale di retroazione)

Il controllore PID gestisce la regolazione dell'uscita inverter attraverso l'elaborazione di 2 segnali: il set-point (segnale di riferimento) e il feed-back (valore di retroazione) proveniente da un sensore in campo. Confrontando continuamente questi due segnali, il controllore, regolabile con le funzioni elencate sopra, genera l'uscita opportuna per annullare (se esiste) il segnale differenza fra i due (errore). In altre parole, questo controllo tende a far coincidere il valore di retroazione (misurato) con il valore di set-point (impostato).

Questa funzione può essere usata per il controllo del flusso, della pressione, della temperatura e di molti altri processi.




 E' possibile selezionare il funzionamento in avanti o indietro per l'uscita del controllore PID. Ciò consente un aumento o una diminuzione della velocità dei giri del motore a seconda dell'uscita del controllore PID.

Н	2	0	Р	I	D	М	0	D	Е		0


Valore di impostazione

- 0: Nessun controllo PID
- 1: Regolazione diretta
- 2: Regolazione inversa

Frequenza di uscita dell'inverter



 L'ingresso del valore di set-point può essere selezionato tramite F01, "Riferimento di frequenza 1", o fornito direttamente dal pannello di comando. Selezionare un morsetto tra X1 (E01) fino a X9 (E09) e impostare il valore 11 (commutazione del riferimento di frequenza). Sia il valore di set-point che il valore di retroazione possono essere visualizzati sul display e elaborati secondo il valore impostato in E40, "Coefficiente display A" e E41, "Coefficiente display B".



(J)




H21 Controllo PID (segnale di retroazione)

Questa funzione seleziona il morsetto di ingresso per il segnale di retroazione e le specifiche elettriche dell'ingresso. Selezionare un valore dalla tabella sottostante secondo le specifiche del sensore.

											DEFAULT	
Н	2	1	F	В	S	I	G	N	Α	L	1	


Imposta- zione	Descrizioni
0	Morsetto 12, ingresso in tensione, regolazione diretta (da 0 a 10 V)
1	Morsetto C1, ingresso in corrente regolazione diretta (da 4 a 20 mA)
2	Morsetto 12, ingresso in tensione, regolazione inversa (da 10 a 0 V)
3	Morsetto C1, ingresso in corrente, regolazione inversa (da 20 a 4 mA)




Sono considerati validi solo valori positivi del segnale di retroazione del controllo PID.

Valori negativi (per es. da 0 fino a -10 V, -10 fino a 0 V) non possono essere immessi, di conseguenza la funzione non può essere utilizzata per una regolazione inversa tramite segnale analogico negativo.

S




- H22 Controllo PID (guadagno proporzionale)
- H23 Controllo PID (guadagno integrale)
- H24 Controllo PID (guadagno differenziale)
- Queste funzioni di solito non vengono utilizzate isolate ma in combinazione per la definizione di un tipo di controllo come il controllo P, controllo PI, controllo PD e controllo PID.
- Guadagno proporzionale P
 Il segnale di comando è l'errore di processo
 (differenza fra set-point di processo e retro azione) moltiplicato per il guadagno propor zionale.



										[DEFAULT
Н	2	2	Р	-	G	Α	I	N			0.10


Gamma di impostazione: da 0,01 a 10,0 volte l'errore

P (guadagno) è il parametro che determina il livello di regolazione proporzionale al segnale errore, attuato dal controllore. Sebbene un aumento del guadagno acceleri la risposta del sistema nella correzione dell'errore, un valore eccessivo può amplificare oltremodo la risposta causando instabilità.



• I (guadagno integrale)

E' il parametro che determina il livello di regolazione proporzionale all'integrale del segnale errore attuato dal controllore. Una regolazione di tipo integrale produce un'uscita che regola il funzionamento attraverso l'inrilevato. tegrale del segnale errore consentendo perciò la riduzione di eventuali errori di offset prodotti dall'uso del solo guadagno proporzionale. Un valore elevato di tale parametro migliora la regolazione (correggendo l'errore nel lungo periodo), ma può rallentare la risposta del controllore alle brusche variazioni del segnale errore.




Gamma di impostazione: 0,0 (Inattivo), 0,1 fino a 3600 secondi

S



• D (guadagno differenziale)

Nella regolazione derivativa il valore dell'uscita del controllore (che influenza la frequenza di uscita) è proporzionale al differenziale del segnale errore (la sua derivata), di conseguenza è in grado di rispondere prontamente nella correzione di scostamenti improvvisi.



0,00 (Inattivo), 0,01 fino a 10,0 secondi

Un elevato guadagno differenziale può causare vibrazioni così come il guadagno P, ma attenua e compensa velocemente le variazioni del segnale errore. Un valore elevato del guadagno D potrebbe causare instabilità.

Controllo PI

Il controllo P da solo non può annullare completamente il segnale errore a regime. Il controllore P unitamente a quello I, viene di norma utilizzato per eliminare un errore residuo sul lungo periodo (offset). Il controllo PI agisce sempre per eliminare l'errore anche quando si verifica una variazione del set-point oppure è presente un disturbo costante. Quando il guadagno I viene incrementato, la risposta per variazioni rapide dell'errore peggiora. Il funzionamento P può essere anche utilizzato separatamente per carichi contenenti un elemento integrale.

Controllo PD

Aumentando il tempo di integrazione con il guadagno I per ridurre l'errore statico, si può rendere il sistema instabile. Il guadagno D viene regolato per compensare il ritardo ed avere ed avere una risposta più veloce e stabile.

Controllo PID


Una combinazione opportuna dei tre guadagni permette di ottenere risposte con basso errore, accurate e stabili.




- Ottimizzazione del valore PID impostato Aggiustare la regolazione del valore PID controllando l'uscita tramite oscilloscopio. Procedere come segue:
- Aumentare il valore del "H22 Guadagno Proporzionale" fino all'insorgere di vibrazioni; diminuire poi il valore del 20% ca.
- Diminuire il valore del "H23 Guadagno Integrale" fino all'insorgere di vibrazioni; diminuire poi il valore del 20% ca.
- Aumentare il valore del "H24 Tempo Derivata" fino all'insorgere di vibrazioni; diminuire poi il valore del 20% ca.

Regolare la curva di risposta come segue:


 Per ridurre una sovraelongazione, aumentare il valore di "H23 Guadagno Integrale" e diminuire il valore di "H24 Guadagno Derivativo".




 Per stabilizzare rapidamente la risposta (permettendo una piccola sovraelongazione): diminuire il valore di "H23 Guadagno Integrale" o aumentare il valore "H24 Guadagno Derivativo".



 Per eliminare una vibrazione con un periodo superiore al valore di "H23 Tempo Integrale", aumentare il valore di H23.



 Per eliminare instabilità con periodo azione con una frequenza approssimativamente equivalente al valore "H24 Guadagno Derivativo", diminuire il valore di H24. Se con valore 0.0 permane instabilità, diminuire il valore di "H22 Guadagno Proporzionale".



H25 Controllo PID (filtro del segnale di retroazione)

 Questo filtro viene utilizzato per l'ingresso del segnale di retroazione dal morsetto [12] o [C1]. Questo filtro è utile per ridurre il rumore elettrico del segnale feed-back nel controllo PID. Un valore impostato troppo alto, tuttavia, deteriora la risposta.

											DEIMOLI
Н	2	5	F	В	F	I	L	Т	Ε	R	0.5

Gamma di impostazione: 0,0 fino a 60,0 secondi

H26 Termistore PTC (selezione modalità)

 Attivare questa funzione quando il motore è dotato di termistore PTC per la protezione da surriscaldamento.

										DEFAULT
H 2	6	Р	T	С	М	0	D	Ε		0

Valore di impostazione


0: Inattivo

1: Attivo

 Collegare il termistore PTC come mostrato nella figura sottostante.

Attivare l'interruttore "PTC" sulla scheda di controllo.

L'allarme generato sarà OH2: Relé termico esterno".




H27 Termistore PTC (livello)

 La tensione in ingresso al morsetto [C1] viene confrontata con il livello qui impostato. Quando tale tensione è uguale o superiore alla tensione impostata (Livello), "H26 Termistore PTC (Selezione della modalità)" si attiva l'allarme.

											DEFAULT
Н	2	7	Р	Т	С	L	Е	٧	Ε	L	1.60

Gamma di impostazione: 0,00 fino a 5,00 V

 Il termistore PTC ha la propria temperatura di allarme. Il valore della resistenza interna del termistore si modifica sensibilmente alla temperatura di allarme. Il livello di funzionamento (tensione) viene impostato utilizzando questa modifica nel valore della resistenza.



La figura in "H26 Termistore PTC (Selezione della modalità)", indica che la resistenza 250 Ω e il termistore (valore di resistenza R_p) sono collegati in parallelo. Di conseguenza, la tensione V_{C1} (Livello) al morsetto [C1] può essere calcolata per mezzo della seguente formula.

$$V_{C1} = \frac{\frac{250 \cdot R_p}{250 + R_p}}{1000 + \frac{250 \cdot R_p}{250 + R_p}} \times 10 [V]$$

Il livello di funzionamento viene impostato scegliendo R_p nella formula sopra riportata di calcolo V_{C1} , tale che:

$$\mathsf{R}_{\mathsf{p}1} < \mathsf{R}_{\mathsf{p}} < \mathsf{R}_{\mathsf{p}2}$$

Per ottenere facilmente R_p, utilizzare la seguente formula.

$$R_p = \frac{R_{p1} + R_{p2}}{2} [\Omega]$$

S



H28 Cedevolezza caratteristica coppia-velocità

Quando due o più motori comandano una singola macchina, il motore che ruota più velocemente si trova sottoposto ad un carico superiore. Questa funzione, variando la caratteristica coppia/velocità permette di realizzare un buon bilanciamento di carico.


 Calcolare il fattore di inclinazione della caratteristica per mezzo della seguente formula:

Valore di inclinazione = Frequenza nominale

	Riduzione velocità alla coppia nominale	
Χ	[r/min]	[Hz]
	Velocità sincrona [r/min]	

													DEFAULT	
Н	2	8	D	R	0	0	Р						0.0	
Va	alor	e d	i in	npc	osta	azio	one) : -	.9,9) H	z fi	no	a 0,0 l	Ηz

Caratteristiche del motore



H30 Collegamento seriale (selezione funzione)

 Le funzioni di collegamento disponibili (funzioni di comunicazione) sono: RS485 (fornita standard) e collegamenti bus di campo (opzionali).

La funzione di collegamento seriale include:

- 1) Monitoraggio (dati, verifica dati funzione)
- 2) Regolazione frequenza
- 3) Comando di funzionamento (FWD, REV e comandi di ingresso digitale)
- 4) Programmazione delle funzioni

											DEFAULT
Н	3	0	L	ı	N	K	F	U	N	С	0

Gamma di impostazione: da 0 a 3

La trasmissione può essere attivata e disattivata tramite un ingresso digitale. Questa funzione imposta le caratteristiche del collegamento seriale quando la trasmissione è abilitata.

Impostazio-	Riferimento	Comando
ne	frequenza	marcia e arresto
0	Disattivato	Disattivato
1	Attivato	Disattivato
2	Disattivato	Attivato
3	Attivato	Attivato

Il monitoraggio dati e la scrittura dati funzione sono sempre attivati. La disabilitazione della trasmissione tramite l'ingresso digitale opportunamente programmato, produce lo stesso risultato che si ha programmando in 0 questa funzione. Quando è installata l'opzione bus di campo, questa impostazione seleziona la funzione di tale opzione e l'operatività dell'interfaccia RS485 è ridotta al controllo e alla scrittura dati delle funzioni. Quando l'opzione non è installata, questa impostazione seleziona la funzione del collegamento seriale RS485.

CJ

H31

RS485 (Indirizzo)

^

H39 RS485 (Intervallo di risposta)

Queste funzioni impostano le caratteristiche della trasmissione seriale RS485. Tramite queste impostazioni, si adeguano i parametri di comunicazione a quelli dell'host (es. Personal Computer) con cui avviene la comunicazione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale tecnico relativo al protocollo di comunicazione.

 Questa funzione permette l'assegnazione di un indirizzo all'inverter

													DEFAUL
Н	3	1	4	8	5	Α	D	D	R	E	S	S	1

Gamma di impostazione: 1 fino a 31

 Questa funzione imposta le modalità e la tempistica di gestione di un eventuale errore di trasmissione.

												DEFAULT
Н	3	2	M	0	D	Ε		0	N	Ε	R	0
Н	3	3	Τ	I	М	Ε	R					2.0

Gamma di impostazione: 0 fino a 3

Imposta- zione	Comportamento all'errore di trasmissione
0	Trip immediato Er 8 (arresto forzato)
1	Continuazione del funzionamento entro il tempo impostato in timer; allarme Er 8 al termine di tale tempo.
2	Continuazione del funzionamento ed ese- cuzione di una ritrasmissione entro il timer impostato. Se si verifica nuovamente l'er- rore di trasmissione viene emesso l'allar- me Er8. Se non si verificano errori, il funzionamento riprende.
3	Continuazione incondizionata del funzionamento.

Questa funzione imposta il baud-rate.

											DEFAULT
Н	3	4	В	Α	U	D	R	Α	T	Ε	1

Gamma di impostazione: da 0 a 4

Impostazione	Baud-rate
0	19200 bit/s
1	9600 bit/s
2	4800 bit/s
3	2400 bit/s
4	1200 bit/s

Questa funzione imposta la lunghezza del dato.

DEFAULT

| H | 3 | 5 | L | E | N | G | H | T | | 0 | 0

Impostazione	Lunghezza dato
0	8 bit
1	7 bit

Questa funzione imposta il bit di parità.

											DEFAULT
Н	3	6	Р	Α	R	I	T	Υ			0

Impostazione	Bit di parità
0	Nessuno
1	Pari
2	Dispari

Questa funzione imposta i bit di stop.

											DEFAULT
Н	3	7	S	T	0	Р	В	I	T	S	0

Impostazione	Bit di arresto
0	2 bit
1	1 bit

Se l'inverter viene interrogato dall'host computer (master) ad intervalli predefiniti, è possibile impostare in questa funzione il tempo oltre il quale la trasmissione si considera interrotta, a seguito di mancanza di risposta per un'interruzione del collegamento, del circuito o di un qualsiasi allarme. Segue l'errore Er8. Questa funzione quindi, imposta il tempo tollerato di mancanza risposta.

										DEFAUL
Н	3	8	Ν	0	R	Ε	S	t		0

Gamma di impostazione:

0 (Nessun rilevamento) da 1 a 60 secondi

 Questa funzione imposta il tempo che intercorre fra un interrogazione e l'invio di una risposta (intervallo di risposta).

												DEFAULT
Н	3	9	I	N	Т	Ε	R	٧	Α	L		0.01

Gamma di impostazione:

da 0,00 a 1,00 secondo

S



DEEALUT

A: parametri secondo motore

A01 Frequenza massima motore 2

 Questa funzione imposta la frequenza massima dell'uscita per il motore 2. Questa funzione è analoga a "F03 Frequenza massima 1" Per dettagli, si veda la spiegazione di F03.

											DEFAULT
Α	0	1	M	Α	Х	Н	Z	-	2		50

A02 Frequenza base motore 2

 Questo valore di frequenza delimita la regione di funzionamento a coppia nominale del motore 2 o altresì la frequenza di uscita alla tensione nominale. Eguagliare i valori nominali del motore.

Per dettagli, si veda la spiegazione di F04.

											DEFAULT
Α	0	2	В	Α	S	Ε	Н	Z	-	2	50

A03 Tensione nominale motore 2

 Questa funzione imposta la tensione nominale in uscita al motore 2. Questa funzione è analoga a "F05 Tensione nominale motore 1".

Per dettagli, si veda la spiegazione di F05.

											DEFAULT
Α	0	3	R	Α	T	Е	D	٧	1	2	400

A04 Tensione massima motore 2

 Questa funzione imposta il valore massimo della tensione di uscita dell'inverter per il motore 2. Questa funzione è analoga a "F06 Tensione massima di uscita 1".

Per dettagli, si veda la spiegazione di F06.

										DEFAULT
Α	0	4	М	Α	Х	V	-	2		400

A05 Boost di coppia motore 2

 Questa funzione imposta la funzione del boost di coppia per il motore 2. Questa funzione è analoga a "F09 Boost di coppia 1". Per dettagli, si veda la spiegazione di F09.

												DEFAULT
Α	0	5	Т	R	Q	В	0	0	S	Т	2	0.0

A06 Protezione elettronica sovraccarico termico motore 2 (impostazione)

A07 Protezione elettronica sovraccarico termico motore 2 (livello)

Protezione elettronica sovraccarico termico motore 2 (costante di tempo termica)

 Questa funzione imposta la funzione della protezione elettronica di sovraccarico per il motore 2. Questa funzione è analoga a indicato nelle funzioni da F10 fino a F12, "Protezione elettronica di sovraccarico per il motore 1". Per dettagli, si veda la spiegazione di F10 fino a F12.

													DEFAULT
Α	0	6	Е	L	С	Т	R	N		0	L	2	1
Α	0	7	0	L		L	Ε	٧	Ε	L	2		Inommot
Α	0	8	T	I	M	Ш		С	N	S	T	2	5.0

Per modelli da 30 kW in poi, default = 10.0

A09 Parametri controllo vettoriale di coppia motore 2

Questa funzione imposta i parametri del controllo vettoriale del motore 2. Questa funzione opera come "Parametri controllo vettoriale 1".
 Per dettagli, si veda la spiegazione di F42.

													DEFAULT
Α	0	9	T	R	Q	٧	Ε	С	Т	0	R	2	0

A10 Numero poli motore 2

 Questa funzione imposta il numero di poli del motore 2 da comandare. Questa funzione è analoga a "P01 Numero poli del motore 1". Per dettagli, si veda la spiegazione di P01.

											DEFAULT
Α	1	0	М	2	Р	0	L	Ε	S		4

ĆJ

A11) Motore 2 (potenza in kW)

 Questa funzione permette l'impostazione della la taglia del motore 2. Questa funzione ricalca la P02 "Motore 1 (Potenza in kW)". Per dettagli, si veda la spiegazione di P02.

										DELAGE
A 1	1	М	2	-	C	Α	Р			Pnommot

A12 Motore 2 (corrente nominale)

 Questa funzione imposta il valore della corrente nominale del motore 2. Questa funzione è analoga a "P03 Motore 1 (Corrente nominale)".

Per dettagli, si veda la spiegazione di P03.

							DLIAUL
A 1 2	M	2	-	r			Inommot

A13 Motore 2 (tuning)

 Questa funzione imposta le modalità di esecuzione della misura delle caratteristiche del motore 2. Questa funzione ricalca la "P04 Motore 1 (Tuning)".

Per dettagli, si veda la spiegazione di P04.

Α	1	3	M	2	Т	U	Ν	1		0

A14 Motore 2 (tuning in linea)

Questa funzione attiva il tuning (determinazione delle caratteristiche motore) durante la marcia del motore 2. Questa funzione è analoga a "P05 Motore 1 (Tuning in linea)".

Per dettagli, si veda la spiegazione di P05.

Α	1	4	М	2	Т	U	Ν	2		0

A15 Motore 2 (corrente a vuoto)

 Questa funzione imposta la corrente a vuoto (corrente di eccitazione) del motore 2. Questa funzione opera come "P06 Motore 1 (Corrente a vuoto)".

Per dettagli, si veda la spiegazione di P06.

										DEFAULT
4	1	5	M	2	-	I	0			I _{0mot}

A16 Motore 2 (impostazione di %R1)

A17 Motore 2 (impostazione di %X)

 Questa funzione consente l'impostazione di %R1 e %X del motore 2. Questa funzione è analoga a "P07 Motore 1 (impostazione di %R1)" e "P08 Motore 1 (impostazione di %X)". Per dettagli, si veda la spiegazione di P07 e P08.

											DEFAULT
Α	1	6	М	2	1	%	R	1			Tip. mot
Α	1	7	М	2	1	%	Χ				Tip. mot

A18 Motore 2 (compensazione dello scorrimento)

 Questa funzione imposta il valore di compensazione dello scorrimento per il motore 2.
 Questa funzione è analoga a "P09 Compensazione dello scorrimento".

Per dettagli, si veda la spiegazione di P09.

												DEFAULT
Α	1	8	S	L	ı	Р	С	0	М	Р	2	0.00

വ



6 Funzioni di protezione

6-1 Elenco delle funzioni di protezione

Nel caso di un'anomalia nel funzionamento dell'inverter, si attiva immediatamente la funzione di protezione, che causa il trip dell'inverter e indica il codice dell'allarme sul display, dopodiché il motore si arresta per inerzia. Per informazioni sull'allarme, si veda la Tabella 6.1.1.

Descrizione dell'allarme	Disp	lay del pannello di comando	Funzione di protezione						
dell'allalifie	LED	LCD							
	OC1	OC DURING ACC	Durante la fase di ac- celerazione						
Sovra- corrente	OC2	OC DURING DEC	Durante la fase di de-celerazione	La funzione di protezione da sovracorrente viene attivata se il livello della corrente di uscita dell'inverter supera temporaneamente il livello di corrente massima ammissibile, o per un corto circuito o un guasto di					
	OC3	OC AT SET SPD	Funziona- mento a velocità costante	terra nel circuito di uscita.					
Guasto di terra	EF	GROUND FAULT	Se viene rilevato un guasto di terra nel circuito di uscita dell'inverte la funzione di protezione viene attivata (solo per 30 kW or superior Se il guasto di terra si verifica in un inverter di taglia 22 kW o infere, l'inverter viene protetto tramite la protezione da sovracorrente Se è necessaria una protezione di sicurezza contro lesioni person o danni materiali, installare separatamente un relé di protezione guasti di terra o un dispositivo per correnti di guasto verso terra.						
	OU1	OV DURING ACC	Durante la fase di accelerazione	Se la tensione del circuito CC supera il livello di intervento (serie da 400 V: 800 V CC) a causa della rige-					
Sovraten- sione	OU2	OV DURING DEC	Durante la fase di de- celerazione	nerazione del motore per effetto del carico, l'uscita viene interrotta ed emesso l'allarme OU. Tuttavia, è possibile che la funzione di protezione non venga attivata in caso di applicazione inavvertita					
	OU3	OV AT SET SPD	Funziona- mento a regime	di tensione elevata all'ingresso (es. sovratensione di linea).					
Sotto- tensione	LU	UNDERVOLTA- GE	Se la tensione CC del circuito principale cala al di sotto del live intervento (serie da 400 V: 400 V CC) a causa di un calo dell'a mentazione l'uscita viene interretta. Se viene selezionata la fu						
Fase di ingresso mancante	Lin	PHASE LOSS	Se l'inverter viene comandato con una delle tre fasi collegate a R, L2/S e L3/T dell'alimentazione del circuito principale "mancal o se è presente una forte dissimmetria tra le stesse, può verific un danneggiamento dei diodi raddrizzatori o del condensatore questa situazione viene emesso un allarme ed interrotta l'usci						
Surriscalda- mento del dissipatore	OH1	FIN OVERHEAT	Se la temperatura del dissipatore di calore aumenta a causa di ur guasto della ventola di raffreddamento, o della temperatura ambiente o altro, viene attivata la funzione di protezione.						



Descrizione dell'allarme	Disp	lay del pannello di comando	Funzione di protezione
dell allarrie	LED	LCD	
Segnale di allarme esterno	OH2	EXT ALARM	Se si apre il contatto dell'eventuale dispositivo esterno di frenatura (o resistenza di frenatura) causa sovraccarico termico, se questo viene collegato al morsetto di controllo (THR), viene attivato l'allarme OH2 sull'inverter. Tale allarme ricorre anche quando interviene, se attivata, la protezione termica tramite sonda termica PTC.
Surriscalda- mento interno dell'inverter	ОНЗ	HIGH AMB TEMP	Se la temperatura all'interno dell'inverter aumenta a causa di una scarsa ventilazione, ecc., viene attivata la funzione di protezione.
Surriscalda- mento della resistenza di frenatura	dbH	DBR OVERHEAT	Se viene selezionata la funzione di protezione elettronica di so- vraccarico termico per la resistenza di frenatura (F13), verrà pro- dotto questo allarme onde evitare danneggiamenti alla stessa.
Sovraccarico termico Motore 1	OL1	MOTOR1 OL	Questa funzione di protezione viene attivata qualora la corrente erogata al motore, in virtù del livello di corrente e della modalità di intervento impostati, possa essere causa di surriscaldamento termico per il motore, sempre che sia stato selezionata la funzione F10 di protezione elettronica di sovraccarico termico 1.
Sovraccarico termico Motore 2	OL2	MOTOR2 OL	Allarme attivato se la corrente erogata al motore, in virtù del livello e del timer impostati, può essere causa di surriscaldamento per il motore 2, sempre che sia stato selezionato il secondo motore e la funzione A04 di protezione elettronica di sovraccarico termico 2.
Sovraccarico Inverter	OLU	INVERTER OL	Se la corrente di uscita, transitoriamente supera il livello di corrente di sovraccarico stimata, viene attivata la funzione di protezione termica dell'elemento semiconduttore nel circuito di potenza dell'inverter.
Fusibile danneggiato	FUS	DC FUS OPEN	Se il fusibile nell'inverter è saltato in seguito ad un corto circuito o ad un danno ai circuiti di potenza, viene attivata questa funzione di protezione (solo per 30 kW o superiore).
Errore di me- moria	Er1	MEMORY ERROR	Se si verifica un errore di memoria, quale un dato mancante o errato, viene attivata la funzione di protezione.
Errore di tras- missione dati dal pann. di comando	Er2	KEYPD COM ERR	Se viene rilevato un errore o un'interruzione della trasmissione tra il pannello di comando e il circuito di comando, viene attivata la funzione di protezione.
Errore di CPU	Er3	CPU ERROR	Se si verifica un errore sulla CPU inverter a causa di rumore elettrico, disturbi ecc., viene attivato tale allarme.
Errore inter-	Er4	OPTN COM ERR	
faccia sche- de opzionali	Er5	OPTION ERROR	Errore durante l'uso di schede opzionali
Arresto forzato	Er6	OPR PROCD ERR	Errore a seguito di un comando di arresto forzato
Errore di col- legamento lato uscita	Er7	TUNING ERROR	Se per interruzione sul circuito di uscita o anomalie del cablaggio lato uscita durante la procedura di auto-tuning, si attiva questo allarme.
Errore di comunicazio- ne RS485	Er8	RS485 COM ERR	Se si verifica un errore di comunicazione durante l'uso della comunicazione seriale via RS485, viene attivato l'allarme.

Tabella 6-1-1 Elenco delle indicazioni di allarme e delle funzioni di protezione

9



6-2 Reset allarme

Per superare la condizione di arresto inverter per allarme (trip), impartire il comando di reset premendo il tasto RESET sul pannello di comando o attivando il segnale dal morsetto di controllo (RST) dopo aver eliminato la causa dell'allarme. Poiché il comando di reset avviene sul fronte del segnale di reset, impartire un comando di tipo "OFF-ON-OFF", come indicato nella Fig. 6-2-1.




Figura 6-2-1 Procedura di reset allarme da comando esterno

0

Nell'operazione di reset allarme, disattivare il comando di marcia. Se il comando start-stop è su ON, l'inverter riprenderà il funzionamento dopo aver eseguito il reset.



PERICOLO


Se viene attivato il reset di allarme con il comando di marcia attivo (FWD o REV), l'inverter riprenderà il funzionamento improvvisamente; ciò potrebbe risultare pericoloso. Per garantire la sicurezza, disattivare il comando di marcia (FWD o REV) prima dell'operazione di reset allarme, rischio di incidenti.



7 Soluzione dei problemi


7-1 Attivazione della funzione di protezione

1) Sovracorrente




7 Soluzione dei problemi 119








5) Sottotensione




6) Surriscaldamento dell'inverter e del dissipatore di calore.




7 Soluzione dei problemi 121



7) Allarme esterno OH2




8) Sovraccarico inverter OLU e motore OL1, OL2:






9) Errore di memoria Er1, Errore trasmissione dati pannello di comando Er2, Errore CPU Er3




10) Collegamenti errati lato di uscita inverter Er7.



Guasto sulla fase in ingresso

piamento di disturbi ecc. Contattare Fuji Electric.




N




7-2 Rotazione anomala del motore

1) Se il motore non gira



7





Nota: Controllare i comandi di marcia e arresto e di impostazione di frequenza, etc., sul display a LED o LCD dopo aver selezionato le rispettive funzioni.


Il motore non funziona se:

- viene impartito un comando di marcia mentre è in corso un arresto per inerzia o un comando di frenatura CC;
- viene impartito il comando di rotazione all'indietro con il valore di "H08 Blocco del senso di rotazione" impostato a 1.

N



2) Il motore gira ma la velocità rimane invariata




La velocità rimane invariata anche nei seguenti casi:


- i segnali vengono immessi dai morsetti di comando 12 e C1 quando "F01 Riferimento di frequenza 1" e "C30 Riferimento di frequenza 2" sono impostati a 3 e non viene effettuata alcuna variazione dei segnali stessi.
- Il carico è eccessivo e sono attivate le funzioni di limitazione di coppia e di limitazione di corrente.



3) Se il motore entra in fase di stallo durante l'accelerazione



4) Se il motore si surriscalda



Nota: Il surriscaldamento del motore che avviene a frequenza elevata, può essere dovuta a eccessiva distorsione di corrente filtrata in maniera insufficiente dalla reattanza di dispersione del motore (aumentare F26). Se il problema persiste contattare Fuji Electric.



8 Manutenzione e ispezione

Procedere con ispezioni giornaliere e periodiche per prevenire difetti di funzionamento ed assicurare affidabilità a lungo termine.

Osservare quanto segue:

8-1 Ispezione giornaliera

Durante il funzionamento, esaminare l'inverter esternamente senza rimuovere i coperchi per assicurarsi che non vi siano funzionamenti anomali

Controllare periodicamente i seguenti punti:

- 1) La prestazione (secondo le specifiche standard) deve essere quella attesa.
- 2) Le condizioni ambientali devono soddisfare le specifiche standard.
- 3) L'indicazione del pannello di comando sia corretta.
- 4) Non devono essere riscontrati suoni, vibrazioni o odori anomali.
- Non devono essere presenti segni di surriscaldamento o di scolorimento

8-2 Ispezione Periodica

Prima di eseguire le ispezioni periodiche, arrestare l'inverter, scollegarlo dall'alimentazione e rimuovere il coperchio esterno.

Tenere presente che dopo il disinserimento dell'inverter, i condensatori del circuito intermedio si scaricano lentamente. Per eliminare i rischi di scosse elettriche, assicurarsi che la spia di carica (CRG) si sia spenta e, mediante un voltmetro, che la tensione abbia raggiunto un livello di sicurezza (25 V CC o inferiore).



- Prima di eseguire l'ispezione, attendere almeno cinque minuti dal disinserimento dell'alimentazione per un inverter con 22 kW o inferiore, e dieci minuti per un inverter con 30 kW o superiore. (Controllare che la spia di carica (CRG) si sia spenta e che la tensione sia di 25 V CC o inferiore tra i morsetti P(+) e N(-).
 Rischio di scosse elettriche.
- 2. La manutenzione, l'ispezione e la sostituzione delle parti devono essere eseguite solo da personale qualificato. (Non indossare oggetti di metallo quali orologi e anelli, adoperare strumentazione isolata).
- 3. Non apportare mai modifiche circuitali all'inverter. **Rischio di scossa elettrica e lesioni.**

i	Punti di spezione	Misure di manutenzione	Procedimento	Criteri di valutazione		
Luo	go di allazione	 Controllare la temperatura ambiente, l'umidità, le vibrazioni, l'atmosfera (presenza di polvere, gas, olio o spruzzi d'acqua). Controllare la presenza di strumenti o oggetti pericolosi nelle vicinanze. 	Condurre un'ispezione visiva ed utilizzare uno strumento di misura. Condurre un'ispezione visiva.	Il valore standard specificato deve essere soddisfatto. La zona è sgombra.		
	nello di ando	Controllare se il display è leggibile. Controllare se mancano segmenti sul display.	1), 2) Ispezione visiva	1), 2) Il display è leggibile e non presenta anomalie.		
Parti come coperchi e contenitore		 Controllare la presenza di rumori o vibrazioni. Controllare che le viti non siano lente. Controllare che non vi siano deformazioni o danni. Controllare che non vi sia uno scolorimento causato da surriscaldamento. Controllare che non vi siano macchie o polvere. 	 Ispezione visiva e uditiva Serrare le viti. 4), 5) Ispezione visiva 	1), 2), 3), 4), 5) Regolare		
	Generalità	 Controllare che le viti non siano allentate o mancanti. Controllare che non vi siano deformazioni, fessure, danni e scolorimento dovuti a surriscaldamento o deterioramento dell'apparecchiatura e dell'isolamento. Controllare che non vi siano macchie e polvere. 	1) Stringere. 2), 3) Ispezione visiva	1), 2), 3) Regolare Nota: Lo scolorimento della barra di collegamen- to sul bus non com- porta problemi.		
Φ	Cavi e col- legamenti	 Controllare che non vi sia scolorimento o deformazione a causa di surriscaldamento. Controllare che non vi siano fessure, danni o scolorimento dell'isolamento dei cavi. 	1), 2) Ispezione visiva	1), 2) Regolare		
	Morsettiera	Controllare che non sia danneggiata.	Ispezione visiva	Regolare		
Circuito principa	Condensa- tori filtro DC	 Controllare che non vi sia perdita elettrolitica, scolorimento, fessure o rigonfiamenti. Controllare che la valvola di sicurezza non sia piegata o sporgente. Se necessario, verificare il valore capacitivo. 	1), 2) Ispezione visiva 3) * Verificare la durata prevista attraverso le informazioni di manu- tenzione e i parametri ricavati dalla misura- zione con strumento apposito per la capaci- tà.	1), 2) Regolare 3) Capacità >= al valore iniziale x 0,85		
	Resistenze	 Controllare che non vi siano odori atipici o fessure nell'isolamento dovuti a surriscaldamento. Controllare che la resistenza non sia interrotta o danneggiata. 	 Ispezione visiva e olfattiva Effettuare un'ispezione visiva o usare un ohmetro dopo aver dissaldato un'estremità. 	Regolare Il valore deve essere compreso nella gamma di ±10% del valore nominale.		
	Trasformatore e reattanza Controllare che non vi siano rumori anomali o odori sgradevoli.		Ispezione uditiva, olfattiva e visiva	Regolare		



i	Punti di spezione	Misure di manutenzione	Procedimento	Criteri di valutazione
Circuito principale	Interruttore magnetico e relé	Controllare che non vi siano rumori insoliti durante il funzionamento. Controllare che i contatti siano puliti.	Ispezione uditiva Ispezione visiva	1), 2) Regolare
Circuito di comando	Scheda di comando e morsetti	 Controllare che non vi siano viti o collegamenti lenti. Controllare che non vi siano odori insoliti o scolorimenti. Controllare che non vi siano fessure, danni, deformazioni o ruggine. Controllare che non vi siano perdite elettrolitiche o danni al condensatore. 	 Serrare Ispezione visiva e olfattiva Ispezione visiva * Valutare la durata prevista attraverso l'ispezione visiva e le informazioni di manutenzione. 	1), 2), 3), 4) Regolare
Sistema di raffreddamento	Ventola di raffredda- mento	 Controllare che non vi siano rumori o vibrazioni insolite. Controllare che non vi siano viti o bulloni lenti. Controllare che non vi sia scolorimento dovuto a surriscaldamento. 	 Ispezione uditiva e visiva. Girare manualmente (con apparecchiatura scollegata). Serrare Ispezione visiva * Valutare la durata prevista attraverso le informazioni sulla manutenzione 	1) La ventola deve ruotare regolar- mente. 2), 3) Regolare
Siste	Ventila- zione	Controllare che non vi siano corpi estra- nei sul dissipatore di calore o sulle aper- ture di aspirazione e scarico.	Ispezione visiva	Regolare

Tavola 8-2-1 Elenco delle ispezioni periodiche

* Valutazione della durata prevista secondo le informazioni di manutenzione Le informazioni di manutenzione sono raccolte nel pannello di comando dell'inverter e indicano la capacità dei condensatori del circuito principale DC e la durata prevista dei condensatori elettrolitici sulla scheda di comando e delle ventole di raffreddamento. Utilizzare questi dati per valutare la durata prevista delle rispettive parti. **Nota:** Se l'apparecchiatura presenta delle macchie, pulire con un panno pulito. Aspirare la polvere.



- 1) Determinazione della capacità dei condensatori del circuito principale
 - Questo inverter è dotato di una funzione che indica automaticamente la capacità dei condensatori installati nel circuito principale quando l'inverter viene riavviato dopo essere stato scollegato secondo le condizioni prescritte.
 - I valori iniziali di capacità vengono fissati nell'inverter alla consegna dalla fabbrica e viene mostrato il rapporto di diminuzione [%]. Utilizzare questa funzione come segue:
- Rimuovere qualsiasi scheda opzionale dall'inverter. Disconnettere i collegamenti bus CC ai morsetti del circuito principale P(+) e N(-) dal dispositivo di frenatura o da eventuali inverter collegati. L'eventuale reattanza di correzione del fattore di potenza può restare collegata.
 - L'eventuale alimentazione fornita ai morsetti di ingresso ausiliari (R0, T0), deve essere tolta.
- Disinserire tutti gli ingressi digitali (FWD, REV, X1-X9) sui morsetti di comando, nonché la trasmissione RS485 se attiva.
 Attivare l'alimentazione generale. Accertarsi che la ventola di raffreddamento ruoti e che l'inverter non sia in marcia. (Non importa che la funzione di trip "relé termico esterno OH2" sia attivata a causa dell'impostazione a off del morsetto di ingresso digitale).
- 3. Disinserire l'alimentazione principale.
- 4. Riavviare l'alimentazione principale dopo che la spia di carica si è spenta completamente.
- 5. Visualizzare le informazioni di manutenzione sul pannello di comando verificando i valori di capacità dei condensatori incorporati.

- 2) Durata prevista della scheda di controllo.
 - Non viene misurata la capacità del condensatore, ma vengono mostrate le ore di alimentazione moltiplicate per il coefficiente della durata prevista definita in funzione della temperatura all'interno dell'inverter. Di conseguenza, le ore mostrate possono non corrispondere a quelle di funzionamento reale, ma variano a seconda dell'ambiente operativo.

Dato che le ore integrate vengono approssimate all'unità, l'alimentazione di ingresso inferiore ad un'ora verrà trascurata.

- 3) Durata prevista della ventola di raffreddamento.
 - Vengono mostrate le ore della ventola di raffreddamento. Le ore vengono approssimate all'unità, l'alimentazione di ingresso inferiore ad un'ora verrà trascurata.
 - Il valore mostrato deve essere considerato approssimativo, perché la durata reale della ventola di raffreddamento è condizionata in modo considerevole dalla temperatura.

Identificazione parti	Livello di valutazione
Condensatore nel circuito principale	85% o meno del valore iniziale
Condensatore elettrolitico sulla scheda di comando	61.000 ore
Ventola di raffreddamento	40.000 ore (4,0 kW o inferiore), 25.000 ore (Oltre 5,5 kW) ¹⁾

Tabella 8-2-2 Valutazione approssimativa della durata prevista tramite le informazioni di manutenzione

 Durata prevista di una ventola di raffreddamento alla temperatura ambiente dell'inverter di 40 °C.



8-3 Misurazione di Potenza del Circuito Principale

I valori rilevati con uno strumento dipendono dal tipo di strumento impiegato, a causa delle componenti armoniche presenti nella tensione e nella corrente di alimentazione dell'inverter (ingresso inverter) e del motore (uscita inverter). Se vengono utilizzati strumenti per frequenza di rete standard (commerciale), assicurarsi che abbiano le caratteristiche riportate in Tabella 8-3-1. Il fattore di potenza non può essere misurato usando strumenti generici, che misurano lo sfasamento fra la tensione e la corrente. Se si deve misurare il fattore di potenza, misurare prima la potenza, la tensione, e la corrente in ingresso ed in uscita, e calcolare il fattore potenza usando la formula seguente:


Fattore di potenza =
$$\frac{\text{Potenza [W]}}{\sqrt{3} \text{ x Tensione [V] x Corrente [A]}}$$
 x100 [%]

Tipo	Lato d'in	gresso (alimenta	azione)	Lat	Tensione CC del circuito di collega- mento (P(+) - N(-))		
	Tensione	Correr	nte	Tensione	Cor	rente	
	\bigcirc	₇	M W				
Nome strumen to	Amperometro A R, S, T	Voltmetro V R, S, T	Wattmetro W R, S, T	Ampero- metro A U, V, W	Voltmetro V u, v, w	Wattmetro W ∪, ∨, w	Voltmetro CC
Tipo di stru- mento	A ferro mobile	Con raddriz- zatore o a fer- ro mobile	Wattmetro digitale	A ferro mobile	A raddrizza- tore	Wattmetro digitale	A bobina mobile
Simbolo	₩	*		₩	+		

Tabella 8-3-1 Strumenti di misura da impiegare sul circuito di potenza

Nota: Durante la misurazione della tensione in uscita mediante un raddrizzatore, potrebbe verificarsi un errore.

Usare un wattmetro CA digitale per assicurare la precisione.





8-4 Test di isolamento

Il test di isolamento tramite megger sull'inverter, non è necessario poiché tali test vengono effettuati in fabbrica. Se è necessario un test con il megger, adottare la seguente procedura. In caso contrario, l'inverter può essere danneggiato.

Lo stesso vale per il test di rigidità dielettrica. In tal caso, rivolgersi alla Silectron sistemi.

- 1) Test della resistenza di isolamento per il circuito principale
- 1. Usare un megger con 500 V CC e isolare l'alimentazione principale prima di dare inizio alla misurazione.
- 2. Se è stato collegato anche il circuito di controllo, scollegare tutti i
- 3. Collegare i morsetti del circuito principale con cavi comuni come mostrato nella Fig. 8-4-1.
- 4. Eseguire il test di isolamento solo tra i cavi collegati al circuito principale e quello di terra (morsetto \(\bigoplus \)G).
- 5. Un test megger che indica 5 M Ω o superiore è normale. (Questo è il valore misurato con un solo inverter).




Figura 8-4-1 Test di isolamento

- 2) Test di isolamento nel circuito di comando II test di isolamento e il test di rigidità dielettrica non devono essere effettuati nel circuito di comando. Utilizzare un tester con un'alta gamma di valori in ohm per il circuito di comando.
- 1. Scollegare tutti i cavi esterni verso i morsetti del circuito di comando.
- 2. Verificare la conduttività del circuito verso massa. Un valore di $1 M \Omega$ o superiore è normale.
- 3) Circuito di potenza esterno e circuito di comando Scollegare tutti i cavi dai morsetti dell'inverter per assicurarsi che non vi sia tensione di prova nell'inverter.



8-5 Parti di ricambio

La durata prevista di una parte di ricambio dipende dalla sua natura, dall'ambiente e dalle condizioni di utilizzo. Per la sostituzione delle parti, consultare la Tabella 8-5-1.

Identificazione parte	Intervallo di sostituzione	Commenti				
Ventola di raf- freddamento	3 anni	Sostituzione con un pezzo nuovo.				
Condensatore	5 anni	Sostituzione con un nuovo pezzo (stabili- re dopo il controllo)				
Condensatore elettrolitico sul- la scheda di controllo	7 anni	Sostituzione con una scheda PCB nuova				
Fusibile	10 anni	Sostituzione con un pezzo nuovo.				
Altro	-	Stabilire dopo un controllo.				

Tabella 8-5-1 Sostituzione delle parti di ricambio

8-6 Informazioni sul Prodotto e sulla Garanzia del Prodotto

1) Informazioni

Se il prodotto presenta un danno o un difetto o si hanno domande sul prodotto, contattare la Silectron sistemi o il punto vendita Fuji Electric più vicino specificando:

- a) tipo di inverter
- b) numero di serie (dell'apparecchiatura)
- c) data di acquisto
- d) dettagli (pezzi danneggiati, estensione del danno, domande, entità del guasto)

2) Garanzia del prodotto

Il prodotto è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di consegna.

Tuttavia, la garanzia anche se non ancora scaduta, non si applica nei seguenti casi:

- 1. danni causati da un uso incorretto o riparazioni e modifiche improprie.
- 2. prodotto usato al di fuori della gamma di utilizzo prestabilita.
- 3. danni causati da eventuali cadute del prodotto dopo l'acquisto o nel trasporto.
- danni causati da terremoti, incendi, inondazioni, fulmini, tensione eccessiva o altre calamità naturali e disastri minori.



9 Specifiche

9-1 Specifiche standard (0.4 - 22kW)

Tipo	FRN G11S-4EN			0,4	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22		
Про	FRN G11S-4EV	/ 1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Potenza Motore	Nominale (CT) [I	kW]		0,4	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5	22		
applicato	Massima (VT) [I	kW] 1)	-	-	-	-	-	7,5	11	15	18,5	22	-		
	Potenza nominal	e 2) [kVA]	1,0	1,7	2,6	3,9	6,4	9,3	12	17	21	28	32		
	Tensione nominale 3) [V]			trifase 380 a 480 V (la tensione di uscita non può superare quella d'ingresso)												
Grandezze nominali	Corrente nomina	le 4)	[A]	1,5	2,5	3,7	5,5	9	13	18	24	30	39	45		
di uscita	Capacità di sovraccarico		Continuativo (VT)	-	-	-	-	-	16,5	23	30	37	44	-		
			Istantaneo (CT) 1)	150% di corrente nominale 1 min, 200% di corrente nominale 0,5 s												
	Fase, Tensione,	Frequ	enza				trif	ase 38	0 a 480 '	V 50/60	Hz					
	Variazione di ten	Tensio	ne: +10	a -15%	Squilibr	io di tens	sione 6): 2% o	inferiore	Frequ	enza: +5	a -5%				
Grandezze	Continuità di funzionamento a seguito di un abbassamento di tensione di alimentazione 7)			Quando la tensione di ingresso è maggiore o uguale a 310 V, l'inverter può continuare a funzionare. Quando la tensione di ingresso scende al di sotto dei 310 V di tensione nominale, l'inverter può funzionare per 15 ms. Possono essere selezionativari metodi di riavvio.												
nominali di ingresso	Corrente nominale 8) [A]		(Con DCR)	0,82	1,5	2,9	4,2	7,1	10,0	13,5	19,8	26,8	33,2	39,3		
ur ingrecee			(Senza DCR)	1,8	3,5	6,2	9,2	14,9	21,5	27,9	39,1	50,3	59,9	69,3		
	Potenza apparente necessaria in alimentazione (con DCR) [kVA]			0,6	1,1	2,1	3,0	5,0	7,0	9,4	14	19	24	28		
Controllo	Coppia di avvio			200 % (Con controllo dinamico del vettore di coppia selezionato)												
	Þ	Copp	oia frenante	15	0 %			100 %			20 % 9)					
	Standard	Temp	oo [s]		5			5				Senz	a limiti			
Frenatura	Sta	Ciclo	di servizio [%]	5	3	5	3	2	3	2		Senz	a limiti			
richatara	Coppia frenante	(Con ı	uso opzione)			I		1	150 %							
	Frenatura in CC			Freque	nza di av	vio: 0,1		z Tempo 100 % de			fino a 30 ninale),0 s Liv	ello di fre	enatura:		
Protezione (IEC6	60529)								IP40							
Metodo di raffred	Metodo di raffreddamento			Raffreddamento tramite ventola												
Conformità agli s	tandard			-UL/cUL -Certificato CE (EMC, Bassa Tensione) -TÜV (fino a 22kW) -EN61800-2 -EN61800-3												
Peso [kg]				2,2	2,5	3,8	3,8	3,8	6,5	6,5	10	10	10,5	10,5		

CT: Coppia Costante VT: Coppia Variabile

Note:

1) Le specifiche dei modelli VT sono indicate di seguito.

Grandezze	Capacità di sovraccarico	110% di corrente nominale							
nominali di uscita		per 1 min.							
Controllo	Coppia di avvio	50% 10)							

- 2) Potenza apparente in uscita inverter [kVA] a 415 V.
- 3) La tensione di uscita è proporzionale alla tensione di alimentazione e non la può superare.
- 4) Può esservi un declassamento di corrente in caso di carichi con bassa impedenza come nei motori ad alta frequenza.
- 5) Quando la tensione di ingresso varia 380V a 415V a 60 Hz, la presa del trasformatore ausiliare deve essere cambiata.
- 6) Fare riferimento alle norme CEI EN61800-3 (5.2.3).
- 7) Determinato in condizione di carico standard (85% carico)
- 8) Valore determinato attraverso calcolo Fuji.
- 9) Con un motore nominale applicato, questo valore è di coppia media quando il motore decelera e si ferma da 60 Hz.
 - (Può variare a seconda delle perdite del motore).
- 10) Con boost tarato per turbomacchine (pompe e ventilatori) con F09 (A05) = 0.1-0.9; Con boost automatico la coppia di avvio è maggiore del 150%

9 Specifiche 135

ത



Specifiche standard (30 - 500kW)

Tipo	FRN G11S-	4EN		-	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	220	280	315	400
Про	FRN G11S-	4EV 1	1)	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Potenza	Nominale (C	T) [kV	/]	-	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	220	280	315	400
Motore applicato	Massima (V	Γ) [kW	/] 1)	30	37	45	55	75	90	110	132	160	200	220	280	315	400	500
	Potenza nom	inale 2	2) [kVA]	32	43	53	65	80	107	126	150	181	218	270	298	373	420	531
0	Tensione nor	ninale	3) [V]														sso)	
Grandezze nominali di	Corrente nominale 4) [A]			-	60	75	91	112	150	176	210	253	304	377	415	520	585	740
uscita	Capacità		Continuativo (VT)	60	75	91	112	150	176	210	253	304	377	415	520	585	650	960
	di sovraccario	00	Istantaneo (CT) 1)	150% di corrente i 180% di corrente														
	Fase, Tensio	Fase, Tensione, Frequenza			se, Tensione, Frequenza trifase 380 a 440 V/50 Hz 380 a 480 V/60 Hz 5)													
	Variazione di tensione/ e frequenza ammesse				ariazione di tensione/ Tensione: +10 a -15% Squilibrio di tensione: 6): 2% o inferiore Frequenza: +5 a -5%													
Grandezze nominali di ingresso	Continuità di funzionamento a seguito di un abbassamento di tensione di alimentazione 7)			nuar tensi	e a fu one n	nziona omina	are. (Quanc nverte	do la te	ensio	ne di i	o ugu ngres per 1	so sc	ende a	al di s	otto d	ėi 310) V di
iligicoso	Corrente		(Con DCR)	54	54	67	81	100	134	160	196	232	282	352	385	491	552	704
	nominale 8)	[A]	(Senza DCR)	86	86	104	124	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Potenza apparente necessaria in ali- mentazione (con DCR) [kVA]			38	38	47	57	70	93	111	136	161	196	244	267	341	383	488
Controllo	Coppia di avv	/io		180 % (Con controllo dinamico di vettore di coppia selezionato)														
	p.i.d	Сорр	ia frenante						(da 10	a 15	% 9)					
	Standard	Temp	o [s]							Nes	sun li	mite						
Frenatura	Sta	Ciclo	di servizio [%]							Nes	sun li	mite						
	Coppia frena	nte (C	on uso opzione)				100) %										
	Frenatura in (CC		Freq	uenza	di av						li fren a corr				30,0 s	Live	llo di
Protezione (II	EC60529)								ΙP	00 (IF	20: C	pzior	ne)					
Metodo di raf	freddamento							R	affred	dame	nto tr	amite	vento	ola				
Conformità a	gli standard	_		-UL/cUL -Certificato CE (EMC, Bassa Tensione) -TÜV (fino a 22kW) -EN61800-2 -EN61800-3														
Peso [kg]				31	31	36	41	42	50	73	73	104	104	145	145	250	250	360

CT: Coppia Costante VT: Coppia Variabile

Note:

1) Le specifiche dei modelli VT sono indicate di seguito.

Grandezze	Capacità di sovraccarico	110% di corrente nominale
nominali di uscita		per 1 min.
Controllo	Coppia di avvio	50% 10)

- 2) Potenza apparente in uscita inverter [kVA] a 415 V.
- 3) La tensione di uscita è proporzionale alla tensione di alimentazione e non la può superare.
- 4) Può esservi un declassamento di corrente in caso di carichi con bassa impedenza come nei motori ad alta frequenza.
- 5) Quando la tensione di ingresso varia 380V a 415V a 60 Hz, la presa del trasformatore ausiliare deve essere cambiata.
- 6) Fare riferimento alle norme CEI EN61800-3 (5.2.3).
- 7) Determinato in condizione di carico standard (85% carico)
- 8) Valore determinato attraverso calcolo Fuji.
- Con un motore nominale applicato, questo valore è di coppia media quando il motore decelera e si ferma da 60 Hz. (Può variare a seconda delle perdite del motore).
- 10) Con boost tarato per turbomacchine (pompe e ventilatori) con F09 (A05) = 0.1-0.9; Con boost automatico la coppia di avvio è maggiore del 150%

9

136 9 Specifiche



9-2 Specifiche funzionali

		Dettaglio	Descrizione
	Meto	odo di controllo	Controllo PWM a modulazione sinusoidale (con controllo V/F, controllo di vettore di coppia, controllo vettoriale con scheda di retroazione PG (opzionale))
		Frequenza massima	Impostazione variabile da 50 a 400 Hz
		Frequenza base	Impostazione variabile da 25 a 400 Hz
	scita	Frequenza di avvio	Impostazione variabile da 0,1 a 60 Hz Tempo di mantenimento: 0,0 a 10,0 s
	ınza di uscita	Frequenza portante	CT: da 0,75 a 15 kHz (55 kW o inferiore) 0,75 a 10 kHz (75 kW o superiore) VT: da 0,75 a 15 kHz (22 kW o inferiore) 0,75 a 10 kHz (30 a 75 kW) da 0,75 a 6 kHz (90 kW o superiore)
	Frequenza	Precisione (stabilità)	Impostazione analogica:+/- 0,2% o meno della Frequenza massima (a 25 +/- 10 °C) Impostazione digitale:+/- 0,01% o meno della Frequenza massima (-10 a +50 °C)
0		Risoluzione di impostazione	Impostazione analogica: 1/3000 o meno della Frequenza massima (per es. 0,02 Hz /60 Hz, 0,05 Hz /150 Hz) Impostazione digitale: 0,01 Hz (99,99 Hz o inferiore), 0,1 Hz (100,0 Hz o superiore)
Controllo	Caratteristiche Tensione/Frequenza		La tensione di uscita alla frequenza nominale può essere regolata separatamente, da 320 a 480 V. La tensione di uscita alla frequenza massima può essere regolata separatamente, da 320 a 480 V.
	Boos	st di coppia	Automatico: Controllo ottimale in dipendenza alla coppia di carico. Manuale: 0,1 a 20,0 impostazione della funzione (coppia ridotta per risparmio energetico, coppia elevata, etc.)
	Acce	po di elerazione/ elerazione	0,01 a 3600 s Sono possibili 4 impostazioni di tempi d'accelerazione e decelerazione indipendenti l'uno dall'altro, selezionando i segnali di ingresso digitale. In aggiunta all'accelerazione e decelerazione lineare, può essere selezionata sia l'accelerazione/decelerazione sinusoidale (debole/forte) che l' accelerazione/decelerazione curvilinea.
	Fren	atura in CC	Frequenza di avvio: 0,0 a 60,0 Hz, tempo di frenatura: 0,0 a 30,0 s, Livello di frenatura: 0 a 100% (modelli CT), 0-80% (modelli VT)
	Funz	zioni aggiuntive	Limitazione di frequenza superiore e inferiore, frequenza soglia, guadagno di frequenza, salti frequenza, ripresa al volo del motore, riavvio dopo mancanza temporanea di alimentazione, commutazione dalla linea all'inverter, compensazione scorrimento, risparmio energetico automatico, controllo rigenerazione, limitazione di coppia, gestione ottimale caratteristica coppia/ velocità, controllo PID, commutazione al secondo motore, controllo ON/OFF della ventola di raffreddamento.
Funzionamento	Tipo funzi	di ionamento	Pannello di comando: partenza motore con tasti FWD , REV , arresto con tasto STOP Ingressi morsettiera: comando rotaz. avanti/stop, comando rotaz. indietro/stop comando arresto per inerzia, reset allarme, selezione di accelerazione/ decelerazione, selezione livelli di frequenza, ecc.

9 Specifiche 137

တ



	Dettaglio	Descrizione						
Funzionamento	Impostazione di frequenza	Pannello di comando: Impostazione tramite i tasti \triangle , ∇ Potenziometro esterno: POT di impostazione frequenza (VR) (1 a 5 k Ω) Ingresso analogico: 0 a +10 V (0 a +5 V), 4 a 20 mA, 0 a +/- 10 V (Funzionamento FWD/REV inversione di velocità tramite riferimento) +10 V a 0 (Funzione inversa), 20 a 4 mA (Funzione inversa) Controllo UP/DOWN: la frequenza aumenta e diminuisce finché il contatto corrispondente negli ingressi digitali è chiuso. Livelli di frequenza costante: Si possono selezionare fino a 15 livelli con una combinazione di quattro segnali di ingresso digitali. Collegamento seriale: possibilità di funzionamento con RS485 (standard). Funzionamento ciclico: sequenza cicli di lavoro opportunamente programmati. Marcia ad impulsi: funzionamento ad impulsi con il tasto FWD , REV o segnali di ingresso digitale						
n <u>P</u>	Segnali di uscita Stato di funzionamento	Uscita transistore (4 segnali): Uscita relé (2 segnali): Uscita analogica (1 segnale): Uscita ad impulsi (1 segnale): Funzionamento, frequenza raggiunta, preallarme di sovraccarico, ecc. Uscita allarme (per qualsiasi guasto), segnale di uscita del relé multifunzione. Frequenza di uscita, corrente di uscita, tensione di uscita, coppia di uscita, consumo energetico, ecc. Frequenza di uscita, corrente di uscita, energia di uscita, consumo energetico, ecc.						
	Display digitale (LED)	Frequenza di uscita, riferimento frequenza, corrente di uscita, tensione di uscita, velocità sincrona del motore, velocità di linea, velocità di rotazione motore, valore calcolato di coppia, consumo energetico, valore PID calcolato, setpoint comando PID, valore di retroazione PID, codice di allarme						
Indicazione	Display a cristalli liquidi (LCD)	Informazioni sul funzionamento, guida sul funzionamento, codice di funzione/ nome/dati impostati, informazioni sull'allarme, funzione tester, funzione di misurazione dell'indice di carico del motore (massima/media corrente (rms) nel periodo di misurazione), informazioni di manutenzione (ore di funzionamento, misurazione della capacità per i condensatori del circuito di potenza DC, temperatura del dissipatore di calore, ecc.)						
	Lingua	Sei lingue (giapponese, inglese, tedesco, francese, spagnolo, e italiano)						
Fur	Spia di carica	Carica (residuo di tensione), indicazione sul funzionamento Sovracorrente, corto circuito, guasto di terra, sovratensione, sottotensione, sovraccarico, surriscaldamento, fusibile danneggiato, sovraccarico motore, allarme esterno, fase in ingresso mancante, guasto su fase in uscita (durante il tuning motore), protezione della resistenza di frenatura, errore di memoria e CPU, errore di trasmissione del pannello di comando, protezione termica con termistore PTC, protezione sul transitorio (transienti dinamici), prevenzione stallo, ecc.						
	Luogo di installazione	Ambiente chiuso, altitudine inferiore ai 1000 m, in assenza di gas corrosivi, di polvere e non in esposizione diretta al sole (grado d'inquinamento 2).						
	Temperatura ambiente	-10 a +50 °C (il coperchio di ventilazione deve essere rimosso in condizioni di temperatura superiore a +40 °C per modelli di 22 kW di potenza o inferiori)						
Ambiente	Umidità ambiente Pressione atmosferica	5 a 95% RH (senza condensa) Funzionamento/immagazzinaggio: 86 a 106 kPa Trasporto: 70 a 106 kPa						
Am	Vibrazioni	3mm da 2 fino a 9 Hz, 9,8 m/s ² da 9 fino a 20 Hz, 2 m/s ² da 20 fino a 55 Hz, 1 m/s ² a partire da 55 fino a 200 Hz						
	Immag ambiente	-25 a +65 °C						
	ggio Umidità ambiente	5 a 95% RH (senza condensa)						


9


138 9 Specifiche





9-3 Dimensioni

• Dimensioni (22 kW o inferiore)











တ

9 Specifiche 139



• Dimensioni (30 fino a 220 kW)





The soull be contained						Di	mens	sioni	[mm]						Bul-	Peso
Tipo di inverter	W	W2	W1	W3	W4	H1	H2	НЗ	H5	Н6	H11	H12	D	D4	loni Mtg.	[kg]
FRN30G11S-4EV FRN30G11S-4EN	340	326	240		342,4	530	500	512			- 120 -	645	255		M8 -	31
FRN37G11S-4EN	375			_	377,4				25	9				440		36
FRN45G11S-4EN		361	275			655	625	637				770	270	118		41
FRN55G11S-4EN		301					023									42
FRN75G11S-4EN						720	690	702				835				50
FRN90G11S-4EN					500.0	710	675	695	685	12,5		827,5	315	133,5		73
FRN110G11S-4EN	530	510	430					000					313			73
FRN132G11S-4EN	550	310	430		533,2				22.5			1087,5			1	104
FRN160G11S-4EN						970	005	0.45	32,5				260	170 E	M12	104
FRN200G11S-4EN	680	660	500	290	683,2	9/0	935	945					360	178,5		145
FRN220G11S-4EN	000	660	580													140


Nota: Per induttanze DC applicabili a modelli di inverter di potenza superiore a 220 kW contattare la Silectron sistemi

9

140 9 Specifiche



• Dimensioni (280 fino a 400 kW)



Tipo di inverter		Dimensioni [mm]														
ripo di ilivoltoi	W	W1	W2	W3	W4	W5	Н	H1	H2	НЗ	H4	H5	H6	H7	D	D1
FRN280G11S-4EN FRN315G11S-4EN	680	580	660	290	-	610	1400	1370	1330	1340	1335	15.5	35	14.5	450	285
FRN400G11S-4EN	880	780	860	260	260	810										

Tipo di inverter		D		Bull	Peso			
ripo di ilivoltoi	D2	D3	D4	D5	D6	С	oni	[kg]
FRN280G11S-4EN FRN315G11S-4EN	6.4	50	100	35	115	15	M12	250
FRN400G11S-4EN								360

တ

9 Specifiche 141



9-4 Comunicazione seriale

Se connesso ad un host computer (es. personal computer o PLC) che provvede al suo controllo, l'inverter, può essere monitorato, messo in funzione, arrestato o programmato attraverso opportuni comandi impartiti via RS485. Per informazioni sulle modalità di trasmissione, consultare la documentazione tecnica.

Dettaglio	Specifiche					
Modello applicabile	Inverter Fuji Electric di serie 11					
Livello fisico	EIA RS485					
Lunghezza massima connessione	500 m					
Numero di unità collegate	Un host e 31 inverter (da stazione No. 1 a 31)					
Velocità di trasmissione	19200, 9600, 4800, 2400, 1200 [BPS]					
Sincronizzazione	Trasmissione start/stop di tipo asincrono					
Forma di trasmissione (metodo di scambio dati)	Metodo half-duplex					
Protocollo di trasmissione	Polling/selezione, broadcast					
Caratteri	ASCII 7 bit					
Lunghezza del carattere	8bit, 7 bit					
Lunghezza del bit stop	1 bit, 2 bit					
Lunghezza del frame	16-byte fissi per la trasmissione generale; 8 o 12byte per trasmissione ad alta velocità					
Parità	pari, dispari, nessuna					
Metodo di verifica errori	Check sum					

Tavola 9-4-1 Specifiche di trasmissione

9

142 9 Specifiche



10 Opzioni

10-1 Opzioni Incorporate

Di seguito vengono nominate le schede opzionali che possono essere montate nell'inverter.

Nome	Funzione
Scheda di uscita relé (OPC-G11S-RY)	 Scheda di uscita relé Converte in contatti puliti di relé le uscite a transistor dell'inverter Y1 - Y4 (1SPDT).
Scheda interfaccia digitale (OPC-G11S-DIO)	 Riferimento frequenza con codifica binaria (max. 16 bits) Controllo frequenza, corrente di uscita e tensione di uscita (8 bits)
Scheda interfaccia analogica (OPC-G11S-AIO)	 Ingresso analogico ausiliario per riferimento frequenza (da 0 a +/-10 V) Controllo frequenza di uscita dell'inverter, corrente e coppia in tensione analogica
Scheda retroazione PG (OPC-G11S-PG)	 Consente il controllo vettoriale attraverso la retroazione del segnale di velocità con encoder. Funzionamento proporzionale, tuning
Scheda sincronizzazione (OPC-G11S-SY)	Controllo di velocità e fase fra due motori.

Nota:

Contattare Fuji Electric qualora si necessiti di opzioni esterne (anche montaggio su guida DIN) per funzioni quali: scheda relé esterna, uscita 0-20/4-20 mA, interfaccia line driver - open collector, modulazione di zetto etc. Sono altresì disponibili induttanze CC o AC ingresso/uscita inverter.

10 Opzioni 143



10-2 Opzioni Installate Separatamente

Nome (Tipo)	Descrizione	Posizione di installazione
Filtro per conformità	Filtro speciale per la conformità alla Direttiva Europea sul- la compatibilità elettromagnetica (EMC).	
EMC (EFL-[]]][]G11-4) (RF3 []][] - F11)	Nota: Devono essere soddisfatti altri requisiti preliminari per assicurare la conformità con le Direttive europee sulla compatibilità elettromagnetica. Consultare il manuale di istruzioni per ulteriori dettagli.	Alimentazione
Filtro del circuito di uscita (OFL-[]][]-4)	 Collegato al circuito di uscita dell'inverter con funzionamento caratterizzato da frequenza portante da 8 a 15 kHz, (6 kHz o superiore per 30 kW o inverter più grandi), questo filtro ha le seguenti funzioni: 1. Riduce le sovratensioni ai morsetti del motore, proteggendo l'isolamento del motore. 2. Riduce la corrente di perdita sul cavo di uscita. E' importante il suo utilizzo controllando motori in parallelo o con impiego di cavi lunghi. * La lunghezza totale dei cavi dovrebbe essere inferiore a 400 m. 3. Riduce disturbi condotti e irradiati dai cavi di uscita. Efficace con elevate distanze di cablaggio come in grossi impianti. Nota: Quando il filtro viene collegato, assicurarsi di im- 	R S T Filtro EFL U V W
	postare il parametro F26 per PWM a 8 kHz o superiore. [Utilizzare il DCR nei seguenti casi.] 1. La taglia del trasformatore di linea è di 500 kVA o superiore e supera la potenza nominale dell'inverter di 10 volte. 2. L'inverter e un convertitore a tiristori sono collegati allo stesso trasformatore. * Verificare che il convertitore a tiristori utilizzi una induttanza. In caso contrario, deve essere collegato all'inverter un reattore CA lato alimentazione. 3. Usato per prevenire trip per OV quando si inseriscono o disinseriscono condensatori di rifasamento sulla linea di alimentazione. 4. Lo squilibrio di tensione supera il 3%. Squilibrio di (Tensione Max. [V] - Tensione Min. [V]) Tensione media trifase [V]	DCR P(+) Inverter FRENIC U V W
Reattore CC (DCR4-[][][])	Taglia del trasformatore Reattore Convertitore a tiristori Reattore Condensatore di rifasamento	R S T Filtro OFL U V W
	Per migliorare il fattore di potenza in ingresso, riducendo le armoniche (per dettagli consultare la guida allegata all'opzione)	Motore

0

144 10 Opzioni



REATTORE CC (RDC)

Ten-	Motore	Tipo di Inverter (v	versione EN, EV)	REA	TTORE C	C (RDC)	1)
sione di ali- menta- zione	nomina- le appli- cato [kW]	Impiego CT	Impiego VT	Tipo	Corren- te sti- mata [A]	Indut- tanza [mH]	Perdite [W]
	0,4	FRN0.4G11S-4EN		DCRE4-0.4	1,5	50	2,0
	0,75	FRN0.75G11S-4EN		DCRE4-0.75	2,5	30	2,5
	1,5	FRN1.5G11S-4EN	0)	DCRE4-1.5	4,0	16	4,8
	2,2	FRN2.2G11S-4EN	2)	DCRE4-2.2	5,5	12	6,8
	3,7, 4,0	FRN4.0G11S-4EN		DCRE4-3.7	9,0	7,0	8,1
	5,5	FRN5.5G11S-4EN		DCRE4-5.5	13	4,0	10
	7,5	FRN7.5G11S-4EN	FRN5.5G11S-4EN	DCRE4-7.5	18	3,5	15
	11	FRN11G11S-4EN	FRN7.5G11S-4EN	DCRE4-11	25	2,2	21
	15	FRN15G11S-4EN	FRN11G11S-4EN	DCRE4-15	34	1,8	28
	18,5	FRN18.5G11S-4EN	FRN15G11S-4EN	DCRE4-18.5	41	1,4	29
	22	FRN22G11S-4EN	FRN18.5G11S-4EN	DCRE4-22A	49	1,2	35
T 16	30	FRN30G11S-4EN	FRN30G11S-4EV	DCRE4-30B	71	0,86	40
Trifase 400 V	37	FRN37G11S-4EN	FRN30G11S-4EN	DCRE4-37B	88	0,70	45
100 1	45	FRN45G11S-4EN	FRN37G11S-4EN	DCRE4-45B	107	0,58	51
	55	FRN55G11S-4EN	FRN45G11S-4EN	DCRE4-55B	131	0,47	62
	75	FRN75G11S-4EN	FRN55G11S-4EN	DCRE4-75B	178	0,35	68
	90	FRN90G11S-4EN	FRN75G11S-4EN	DCRE4-90B	214	0,29	75
	110	FRN110G11S-4EN	FRN90G11S-4EN	DCRE4-110B	261	0,24	85
	132	FRN132G11S-4EN	FRN110G11S-4EN	DCRE4-132B	313	0,215	101
	160	FRN160G11S-4EN	FRN132G11S-4EN	DCRE4-160B	380	0,177	108
	200	FRN200G11S-4EN	FRN160G11S-4EN	DCRE4-200B	475	0,142	152
	220	FRN220G11S-4EN	FRN200G11S-4EN	DCRE4-220B	524	0,126	160
	280	FRN280G11S-4EN	FRN220G11S-4EN	DCRE4-280B	649	0,100	174
	315	FRN315G11S-4EN	FRN280G11S-4EN	DCRE4-315B	739	0,089	
	400	FRN400G11S-4EN	FRN315G11S-4EN	DCRE4-400B	938	0,071	

- 1) Componente standard per modelli da 75 kW o taglie superiori. Per impiego e disponibilità su modelli da 55 kW o inferiori, contattare la Fuji Electric.
- 2) Per impiego di motori di taglia superiore, contattare la Fuji Electric.

Nota: Le perdite sono calcolate alle seguenti condizioni:

- La tensione di alimentazione è di 400 V, 50 Hz. Lo squilibrio di tensione è 0%.
- Tra taglia del trasformatore di 500 kVA, o 10 volte quella stimata dell'inverter, viene adottata la condizione più sfavorevole.
- Il motore di carico è un motore standard a quattro poli con il 100% di carico.
- Non è connessa alcuna reattanza lato rete.

10 Opzioni 145

0



11 Compatibilità elettromagnetica (EMC)

11-1 Informazioni generali

Conformemente alla Direttiva 89/336/EEC contenuta nel manuale della Commissione Europea, la Fuji Electric Co., Ltd. ha classificato la serie di inverter FRENIC 5000G11S come "Componente complesso".

La classificazione come "Componente complesso", attribuisce ad un prodotto lo stato di "apparatus", consentendogli la rispondenza ai requisiti essenziali della Direttiva EMC che devono essere osservati sia dal distributore di inverter FRENIC, dai suoi clienti o utilizzatori finali. Gli inverter FRENIC sono forniti con marcatura CE ('conformità CE') che attesta piena rispondenza alla Direttiva EC 89/336/EEC, quando installato con componenti di filtraggio qui di seguito specificati e con connessioni di terra effettuate secondo quanto riportato in questo manuale.

Le specifiche del prodotto richiedono l'osservanza dei seguenti criteri:

prodotto standard EMC EN61800-3/1997

Immunità: Secondo ambiente

(Ambiente industriale)

Emissione: Primo ambiente

(Ambiente domestico); 22 kW o inferiore

Secondo ambiente

(Ambiente industriale); 30 kW o superiore

Infine, è responsabilità del cliente, la verifica della rispondenza alle norme EMC da parte dell'apparecchiatura.

11-2 Istruzioni di installazione raccomandate

Perché sia garantita la conformità con la Direttiva EMC, è necessario seguire queste istruzioni.

Seguire le normali procedure di sicurezza previste in tutti i casi in cui si opera con apparecchiature elettriche. Tutti i collegamenti elettrici con il filtro, l'inverter e il motore devono essere effettuati da personale qualificato.

- Utilizzare il filtro adatto secondo la Tabella 11-1.
- 2) Installare l'Inverter e il filtro in armadio elettrico metallico schermato elettricamente.
- 3) La piastra di montaggio dell'armadio elettrico deve essere predisposta per le dimensioni di montaggio del filtro qui riportate. Rimuovere la vernice sulla piastra quadro, per assicurare un buona messa a terra del filtro disposto su di essa e fissato con viti negli appositi fori di fissaggio.
- 4) Utilizzare cavo schermato per il cavo di controllo, per il cavo motore e altri cablaggi connessi con l'inverter. Questi schermi dovrebbero essere collegati a terra in modo efficace (cavi corti, ad ampia sezione con terminazioni a bassa impedenza).
- 5) E' importante che tutte le lunghezze dei cavi siano le più corte possibili e che cavi di ingresso e cavi del motore in uscita siano mantenuti ben separati.

Per minimizzare i radiodisturbi presenti nel sistema di alimentazione, la lunghezza del cavo motore dovrebbe essere la più corta possibile.

Con lunghezze di cavo inverter-motore superiori a 50m, o per collegamenti multimotore allo stesso inverter, contattare la Fuji Electric.



			Tonsions	Filtr	o RFI		
Inverter	Tipo di Filtro	Corrente Nominale	Tensione Massima Nominale	Dimensioni LxWxH [mm]	Dimensioni di montaggio Y x X [mm]	Nota	
FRN0.4G11S-4EN FRN0.75G11S-4EN	EFL-0.75G11-4	5 A		320x116x42	293x90		
FRN1.5G11S-4EN FRN2.2G11S-4EN FRN4.0G11S-4EN	EFL-4.0G11-4	12 A		320x155x45	293x105		
FRN5.5G11S-4EN FRN7.5G11S-4EN	EFL-7.5G11-4	35 A	3 fasi	341x225x47,5	311x167	Fig.	
FRN11G11S-4EN FRN15G11S-4EN (uso CT)	EFL-15G11-4	50 A	480 Vac	500x250x70	449x185	11-1	
FRN15G11S-4EN (uso VT) FRN18.5G11S-4EN FRN22G11S-4EN	EFL-22G11-4	72 A		500x250x70	449x185		
FRN30G11S-4EV FRN30G11S-4EN (uso CT)	RF 3100-F11	100 A		435x200x130	408x166		
FRN37G11S-4EN FRN45G11S-4EN FRN55G11S-4EN FRN75G11S-4EN FRN90G11S-4EN (uso CT)	RF 3180-F11	180 A		495x200x160	468x166	Fig. 11-2	
FRN90G11S-4EN (uso VT) FRN110G11S-4EN FRN132G11S-4EN (uso CT)	RF 3280-F11	280 A	3 fasi 480 Vac	250x587x205	560x85	Fig.	
FRN132G11S-4EN (uso VT) FRN160G11S-4EN FRN200G11S-4EN FRN220G11S-4EN (uso CT)	RF 3400-F11	400 A		250x587x205	560x85	11-3	
FRN220G11S-4EN (uso VT) FRN280G11S-4EN FRN315G11S-4EN FRN400G11S-4EN	RF 3880-F11	880 A		688xO364x180	648x150	Fig. 11-4	

Tabella 11-1 Filtri RFI







Figura 11-1



	Dimensioni [mm]									
	W W1 H H1 D									
RF3100-F11	200	166	435	408	130					
RF3180-F11	200	166	495	468	160					

Figura 11-2 Schema delle Dimensioni (RF3100-F11, RF3180-F11)






Figura 11-3 Dimensioni filtri (RF3280-F11, RF3400-F11)




Figura 11-4 Dimensioni filtri (RF3880-F11)




Figura 11-5



EC Declaration of Conformity

EU Representative: Fuji Electric GmbH

Adress: Lyoner Straße 26

D-60528 Frankfurt / Main in Germany

Product identification

Product: Inverter

Brand: Fuji Electric

Model/type: FRN0.2G11S-2xxx to FRN22G11S-2xxx

FRN5.5P11S-2xxx to FRN22P11S-2xxx FRN0.4G11S-4xxx to FRN22G11S-4xxx FRN5.5P11S-4xxx to FRN22P11S-4xxx

Above listed products are in accordance with the regulations of following council directives and their amendments:

EMC Directive 89/336/EEC (Electromagnetic Compatibility) Low Voltage Directive 73/23/EEC (LVD)

For assessment of conformity the following relevant standards have been taken into consideration:

EN61800-3:1997 EN50178:1997

The conformity with regulations of the EMC directive have been, as far as required, certified by competent body:

PHOENIX TEST-LAB GmbH

Adress: Königswinkel 10

D-32825 Blomberg in Germany

Number of Certificate: Z990501 Date of issue: 12.05.1999

Z990502 Date of issue: 12.05.1999

Year of appending CE mark for LVD: 1999

Fuji Electric GmbH Dated: 18th May 1999

Hisatoshi Mizuta

President

This declaration verifies the accordance with the mentioned directives, but retains no assurance of properties.

The safety- and installation instructions of the product documentation which is included in the shippping have to be considered.



Solutions for Drives



Fuji Electric GmbH Goethering 58 63067 Offenbach/Main

Tel.: +49-69-66 90 29-0 Fax: +49-69-66 90 29-58 info_inverter@fujielectric.de http://www.fujielectric.de

Germania:

Fuji Electric GmbH Head of sales Goetherting 58 63067 Offenbach/Main Tel.: +49-69-66 90 29-40 Fax: +49-69-66 90 29-58 info_inverter@fujielectric.de

Svizzera

Fuji Electric GmbH Zweigniederlassung Altenrhein IG-Park CH-9423 Altenrhein Tel.: +41-71-8 58 29 49 Fax: +41-71-8 58 29 40

Rivenditore

info@fujielectric.ch

Fuji Electric GmbH Sales area Südwest Drosselweg 3 72666 Neckartailfingen

Tel.: +49-71 27-92 28 00 Fax: +49-71 27-92 28 01 hgneiting@fujielectric.de

Spagna

Fuji Electric GmbH Parc Technòlògic del Vallés-Nr. 023 E-08290 Cerdanyola, Barcelona

Tel.: +34-93-58 24-3 33/5 Fax: +34-93-58 24-3 44 droy@fujielectric.de Fuji Electric GmbH Sales area West Friedrich Ebert-Str. 19 35325 Mücke

Tel.: +49-64 00-95 18 14 Fax: +49-64 00-95 18 22 mrost@fujielectric.de

